



SE-SVB-2019-10 12 เมษายน 2562

เรื่อง	พเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง เวอร์ชั่น 2018.06 สำหรับวิทยุ ISUZU IEDIA SOLUTIONS (CLARION)	ระบบ อุปกรณ์เสริม
รุ่นรถ	D-MAX รุ่นปี 2013-2015 และ mu-X รุ่นปี 2014-2015 [รุ่น DVD-NAVI]	

ปัจจุบันวิทยุ ISUZU MEDIA SOLUTIONS (CLARION) ได้มีการอัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทางใหม่เป็น เวอร์ชั่น **2018.06** โดยศูนย์บริการสามารถดำเนินการอัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทางให้กับลูกค้าได้ โดยมี รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลโดยสังเขป สำหรับข้อมูลแผนที่ เวอร์ชั่น 2018.06

ข้อมูลแผนที่	เวอร์ชั่น 2016.06	เวอร์ชั่น 2017.06	เวอร์ชั่น 2018.06	
เส้นทางรวม (กิโลเมตร)	793,826	797,084	803,838	
ข้อมูลสถานที่ (POI)	837,064	991,463	1,140,091	

<u>เงื่อนไขค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการอัพเดทข้อมูลแผนที่</u>

เงื่อนไขการดำเนินการ	ค่าดำเนินการ (บาท)	ค่า License (บาท)
กรณีอัพเดทข้อมูลแผนที่ รถในระยะรับประกัน <u>ครั้งแรก</u>	มี *	ยกเว้น (ทั้งกรณีใช้การ์ดเดิมและเปลี่ยนการ์ด)
 กรณีอัพเดทข้อมูลแผนที่ รถเกินระยะรับประกัน (เกิน 3 ปีหรือ 100,000 กม.แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) 	มี *	1,349 ⁽¹⁾ (กรณีใช้การ์ดเดิม)
(เกษ 3 บหาย 100,000 กม.แล มแต่ยยาง เต่อยางหน่งถึงก่อน) 2. กรณีอัพเดทเวอร์ชั่น ครั้งต่อไป	มี *	1,696 ⁽²⁾ (เฉพาะกรณีที่ต้องเปลี่ยนการ์ด)

หมายเหตุ : (*) ค่าดำเนินการคำนวณจากเวลาดำเนินการ 30 นาที โดยใช้รหัสค่าแรง **3RAN2Z** (ระบบ MiRai) หรือ **14-0028** (ระบบ IDEAS)

- (1) กรณีที่ใช้ Micro SD การ์ดเดิมของลูกค้า เนื่องจากไม่เคยมีประวัติเปลี่ยน Micro SD การ์ด
- (2) กรณีที่ต้องเปลี่ยน Micro SD การ์ดใหม่ ดังนี้
 - กรณีที่เคยมีประวัติส่งช่อมหรือเปลี่ยน Micro SD การ์ด และ/หรือ วิทยุ มาแล้ว
 - กรณีวิทยุ QY7365IA ในรถ D-MAX รุ่นปี 2013 ที่เป็น Skin Version เป็น 046, 048, 050

ข้อสำคัญ กรณีต้องเปลี่ยน SD การ์ด บริษัทฯจะทำ SD การ์ดสำหรับอัพเดทพร้อมใส่ License ให้เรียบร้อยแล้ว และจะจัดส่งให้ศูนย์บริการเอง หลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วต้องส่งการ์ดเก่ากลับคืนบริษัทฯ ห้ามคืนให้กับลูกค้า

- ราคาในตารางข้างตัน เป็นราคารวม VAT 7% แล้ว
- กรณีเครื่องวิทยุเกิดปัญหาใดๆ ต้องแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้งานวิทยุได้ปกติก่อนทำการขออัพเดท แผนที่
- แจ้งเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการอัพเดทให้ลูกค้าทราบ เพื่อยืนยันการอัพเดทแผนที่ใหม่ก่อนทุกครั้ง
- บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่า License กับศูนย์บริการที่ขออัพเดทข้อมูลแผนที่
 หมายเหตุ บริษัทฯจะส่งเอกสารอนุมัติการชำระเงินให้พร้อมกับตอนส่ง License โดยศูนย์ฯจะต้อง
 ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารแล้วกรอกข้อมูลที่ว่างไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งเอกสารกลับมา
 ตามรายละเอียดและวันเวลาที่ระบุไว้ในเอกสาร

หากเกิดปัญหาในภายหลังไม่ว่ากรณีใดๆ ทางศูนย์บริการจำเป็นต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่า License ในการอัพเดทข้อมูลแผนที่ดังกล่าวทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น

ไฟล์ข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ (v.2018.06) สำหรับรถ D-MAX และ mu-X

- Content : โฟลเดอร์ไฟล์ข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง ปี **2018** สำหรับ D-MAX
- Content : โฟลเดอร์ไฟล์ข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง ปี 2018 สำหรับ mu-X

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะส่ง Link ข้อมูลแผนที่ (Content) V.2018.06 ไปทางเมล์ โดยให้กับศูนย์บริการทำการดาวน์ โหลด แล้วคัดลอกไฟล์ข้อมูลแผนที่ V.2018.06 จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยให้จัดเก็บไฟล์ข้อมูลแผนที่ (Content) แยกไว้ตามรุ่นรถ (D-MAX กับ MU-X) เพื่อความสะดวกในการดำเนินการอัพเดทแผนที่

ข้อแนะนำการอัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง เครื่องเล่นวิทยุ ISUZU MEDIA SOLUTIONS รุ่นที่มีระบบนำทาง (NAVIGATION)

<u>ข้อควรระวังก่อนดำเนินการ <mark>[สำคัญมาก]</mark></u>

- ก่อนอัพเดทข้อมูลแผนที่ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเล่นวิทยุ และระบบนำทางใช้งานได้ปกติ
- ก่อนถอดและติดตั้ง การ์ดหน่วยความจำข้อมูลแผนที่ (Micro SD การ์ด) ต้องปิดสวิตช์กุญแจ (OFF) ก่อน เสมอ เพื่อป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องเล่นวิทยุและ Micro SD การ์ด
- ห้ามลบหรือย้ายไฟล์ข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการอัพเดทแผนที่ เพราะจะไม่ สามารถใช้งานระบบนำทางได้ และอาจต้องเปลี่ยน Micro SD การ์ด ใหม่
- ระมัดระวังอย่าสลับ Micro SD การ์ด กับรถคันอื่นเด็ดขาด
- การ์ดหน่วยความจำข้อมูลแผนที่ (Micro SD การ์ด) จะต้องไม่มีไฟล์อื่น เช่น ไฟล์เพลง ไฟล์รูป หรือไฟล์วีดิโอ เพราะจะทำให้เครื่องเล่นวิทยุทำงานผิดปกติ หรืออาจต้องเปลี่ยน Micro SD การ์ด ใหม่

ข้อปฏิบัติสำหรับการอัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง

- 1. เมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์ขออัพเดทข้อมูลแผนที่ ให้ชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไข ค่าใช้จ่ายและระยะเวลา ดำเนินการสำหรับการขออัพเดทข้อมูลแผนที่ให้กับลูกค้า
- กรอกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มขออัพเดทข้อมูลแผนที่ (Clarion)" ให้ถูกต้องครบถ้วน โปรดดู "ขั้นตอนการ ตรวจสอบเวอร์ชั่นของแผนที่ และหมายเลขประจำเครื่องของวิทยุ"

หมายเหตุ : สำหรับวิทยุที่เคยมีประวัติการเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำข้อมูลแผนที่ (Micro SD การ์ด) มาแล้ว เคยส่ง Micro SD การ์ดตรวจสอบ เคยซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องเล่นวิทยุ ให้ระบุลงในแบบฟอร์มให้ชัดเจน

3. ส่งแบบฟอร์มขออัพเดทข้อมูลแผนที่ เป็น Excel File มาทาง e-mail ที่ชื่อ


"technical service readiness@tripetch-isuzu.co.th"

หมายเหตุ: กรณีเร่งด่วนขอให้โทรติดต่อกับคุณพิษณุ (081-9281558) ทันที หลังจากส่งแบบฟอร์มขออัพเดทฯ เพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการอัพเดทข้อมูลแผนที่ให้กับลูกค้าเป็นกรณีเร่งด่วน (โดยจะดำเนินการให้เร็ว ที่สุด หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน)

- 4. เมื่อได้รับไฟล์สิทธิ์อนุญาต (License File) และดาวน์โหลดจาก e-mail แล้ว ให้ทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่ให้กับ ลูกค้า โดยปฏิบัติตาม **"ขั้นตอนการอัพเดทข้อมูลแผนที่"**
- 5. หลังทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลเวอร์ชั่นของแผนที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การ ใช้งานระบบนำทางและเครื่องเล่นวิทยุ
 - 5.1 กรณีใช้งานได้ปกติ ให้ส่งมอบรถให้กับลูกค้า
 - 5.2 กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทาง ให้ตรวจสอบตาม **"ขั้นตอนการตรวจสอบหลังการอัพเดทแผนที่** และการแก้ไขเบื้องต้น"

วิธีการตรวจสอบข้อมูลเวอร์ชั่นของเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ของวิทยุ

ขั้นตอน	ภาพตัวอย่าง		
1. กดปุ่ม MENU ด้านข้างหน้าจอ จากนั้นเลือก "การตั้งค่า (Setting)"	10:01 วาล์บ ระบบนำทาง โทรศัพท์ Ecology Info การตั้งคา		
2. เลือก "อื่น ๆ (Others)"	การตั้งค่า 7:01 วาล์บ ระบบเสียง บิฐา โทรศัพท์ บิฐางธ เสียงโทรศัพท์และปุ่ม บิงX เลือกภาษา ฮิ้ อันๆ		



วิธีการตรวจสอบข้อมูลเวอร์ชั่นแผนที่

หลัก ซึ่งต้องระบุให้ถูกต้องครบถ้วน





ตารางแสดงข้อมูลแผนที่เวอร์ชั่นเดิมและเวอร์ชั่นของ SKIN


รุ่นรถ	รุ่นปี	รุ่นวิทยุ	แผนที่เวอร์ชั่นเดิม (วิทยุติดรถจากโรงงานผลิต)	เวอร์ชั่นของ Skin
D-MAX	2013	QY-7365-IA	V.2012.06	046 / 048 / 050
D-MAX	2014	QY-7365-IA	V.2012.06	055 / 056
MU-X	2014	QY-7461-IA	V.2012.06	055 / 056
D-MAX	2015	QY-7365-IB	V.2014.03	056
MU-X	2015	QY-7461-IB	V.2014.03	056
D-MAX	2015	QY-7365-IC	V.2014.12	057
MU-X	2015	QY-7461-IC	V.2014.12 202	

หมายเหตุ : ตารางนี้เป็นการแสดงข้อมูลเวอร์ชั่นเดิมของวิทยุในแต่ละรุ่นที่ติดมากับรถจากโรงงานผู้ผลิต ข้อมูลอาจ เปลี่ยนแปลงในกรณีที่มีการเปลี่ยน SD การ์ดหรือซ่อมหรือเปลี่ยนวิทยุมาแล้ว

การดาวน์โหลดไฟล์สิทธิ์อนุญาต (License File) และไฟล์อื่น ๆจาก e-mail

เมื่อได้รับ e-mail ตอบกลับการขออัพเดทข้อมูลแผนที่ ใน e-mail จะมีไฟล์ต่าง ๆที่แนบมา ให้ทำการดาวน์โหลด ไฟล์ มาจัดเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลการอัพเดท โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

- 1. ไฟล์สิทธิ์อนุญาต (License File) (เป็นไฟล์ที่ต้องใช้ใส่ใน Micro SD การ์ดของลูกค้า)
- 2. ไฟล์แบบฟอร์มขออัพเดทแผนที่ (ถ้ามี)
- 3. ไฟล์เอกสารอนุมัติค่าอัพเดทแผนที่ (ถ้ามี)



ขั้นตอนการอัพเดทข้อมูลแผนที่

ขั้นตอน 1. ปิดสวิตช์กุญแจ (OFF) เพื่อปิดเครื่องวิทยุ จากนั้น ถอด การ์ดหน่วยความจำข้อมูลแผนที่ (Micro SD การ์ด) ออก จากตัวเครื่องวิทยุ ข้อควรระวัง : ต้องปิดสวิตช์กุญแจ (OFF) เพื่อปิดเครื่องวิทยุ ก่อนถอดและติดตั้ง Micro SD การ์ดเสมอ

นำการ์ดหน่วยความจำข้อมูลแผนที่ (Micro SD การ์ด)
ของลูกค้า เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอ่านข้อมูล
SD การ์ด (Card Reader) หรือใช้ซองเชื่อมต่อการ์ด
(Adapter) ดังรูปตัวอย่าง




ภาพตัวอย่าง



- เปิดไฟล์ข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำแผนที่ Micro SD การ์ดของลูกค้า จากนั้น เปิดโฟลเดอร์ "Navi" แล้วทำการ อัพเดทข้อมูลแผนที่ใหม่ v.2018.06 ตามขั้นตอนดังนี้
 - 3.1.คัดลอก (copy) โฟลเดอร์ <u>"content" เดิม</u> เก็บไว้ใน คอมพิวเตอร์ก่อน แล้วจึงลบโฟลเดอร์ <u>"content" เดิม</u> ออกจาก Micro SD การ์ดของลูกค้า
 - 3.2.คัดลอก (copy) โฟลเดอร์ "content" ข้อมูลแผนที่ ใหม่ v.2018.06 ใส่ใน Micro SD การ์ดของลูกค้าแทน ข้อมูลเดิม

ข้อควรระวัง: ต้องใช้โฟลเดอร์ "content" ให้ตรงกับเวอร์ ชั่นของแผนที่และรุ่นรถ



- 4. เพิ่มเติมไฟล์สิทธิ์อนุญาต (License File) สำหรับแผนที่ v.2018.06 ตามขั้นตอนดังนี้
 - 4.1.เปิดโฟลเดอร์ "License" ในการ์ดหน่วยความจำแผน ที่ Micro SD การ์ดของลูกค้า
 - 4.2.Copy "ไฟล์สิทธิ์อนุญาต (License File)" ที่ได้รับ ทาง e-mail ใส่ไว้ในโฟลเดอร์ License ภายในการ์ด หน่วยความจำแผนที่ Micro SD การ์ดของลูกค้า โดย ห้ามลบไฟล์เดิม

ข้อควรระวัง:


- ห้ามลบโฟลเดอร์ License หรือ ไฟล์ที่อยู่ใน โฟลเดอร์ License เด็ดขาด
- ต้องตรวจสอบไฟล์สิทธิ์อนุญาต (License) ที่จัดเก็บไว้ และนำมาใส่ ว่าถูกต้องหรือไม่

ข้อสังเกต: ชื่อไฟล์ License จะแตกต่างกันตามรุ่นรถ (จะต้องไม่ผิดไปจากนี้)

D-Max: Clarion_GPF_Isuzu_Thai@1806.lyc

mu-X : Clarion_GPF_Isuzu_TH_RF10@1806.lyc

5. ปิดโฟลเดอร์ทั้งหมด เอา Micro SD การ์ดออกจาก
คอมพิวเตอร์ แล้วนำไปใส่เข้ากับเครื่องวิทยุของลูกค้า
ทดสอบการทำงานของระบบนำทาง และตรวจสอบเวอร์
ชั่นข้อมูลแผนที่ตาม "ข**ั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลแผน**ที่"





การตรวจสอบการทำงานหลังการอัพเดทแผนที่และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หลังจากการอัพเดทแผนที่แล้วให้ตรวจสอบการทำงานของวิทยุและระบบนำทาง หากพบความผิดปกติให้ทำการ แก้ไขเบื้องตัน ตามตารางด้านล่างนี้

ลำดับ	ตรวจสอบการทำงาน	ผล	การตรวจสอบ	ผล	การแก้ไขเบื้องต้น
1.	เปิดวิทยุ รอการบูทเครื่อง	ได้	ไปที่ ข้อ 2.	-	-
	จากนั้น ทดลองใช้งานปุ่ม ต่างๆ ว่าใช้งานปกติหรือไม่		คัดลอก "ไฟล์สิทธิ์อนุญาต	ใช่	ติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคและ วิศวกรรม
		ไม่ได้	(License File)"		คัดลอก "ไฟล์สิทธิ์อนุญาต
			ไว้ในโฟลเดอร์ License หรือไม่	ไม่ใช่	(License File)" ไว้ในโฟลเดอร์ License
2.	ระบบนำทางสามารถใช้งาน	ได้	ไปที่ ข้อ 3.	-	-
	ได้ ปกติหรือไม่	ไม่ได้	คัดลอก "ไฟล์สิทธิ์อนุญาต (License File)" ไว้ในโฟลเดอร์ License หรือไม่	ใช่	ติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคและ วิศวกรรม
				ไม่ใช่	คัดลอก"ไฟล์สิทธิ์อนุญาต (License File)" ไว้ในโฟลเดอร์ License และตรวจสอบขั้นตอน การอัพเดท
	สัญลักษณ์รูปรถในระบบนำ	ตรง	การอัพเดทแผนที่สมบูรณ์	-	-
	ทางตรงกับรุ่นรถหรือไม่	ไม่ตรง		ตรง	การอัพเดทแผนที่สมบูรณ์
	(D-MAX เป็นรูปรถกระบะ mu-X เป็นรูปรถ 5 ประตู)		เลือกเปลี่ยนรูปรถใน "การตั้งค่า แผนที่" ให้ตรงกับรถ	ไม่ ตรง	ตรวจสอบขั้นตอนการอัพเดท ตรวจสอบและใช้ไฟล์ให้ตรงกับรุ่น รถ


ตัวอย่าง อาการระบบนำทางไม่สามารถใช้งานได้ หลังจากทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่





หมายเหตุ : กรณีที่เกิดปัญหาดังภาพตัวอย่าง ให้ติดต่อคุณพิษณุ โทร.081-9281558 ,02-9662111 ต่อ 4822 ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค(TSS) ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม(TSE)

แผนผังการดำเนินการอัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง



หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822