





TSE-SVB-2020-37 25 ธันวาคม 2563

เรื่อง การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขณะใช้งานโปรแกรม **G-IDSS** รุ่นรถ รถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ ตั้งแต่รุ่นปี 2020 และ มิว-เอ็กซ์ รุ่นปี 2021

โปรแกรม

G-IDSS



การใช้งานโปรแกรม G-IDSS ร่วมกับรถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ ตั้งแต่รุ่นปี 2020 และ มิว-เอ็กซ์ รุ่นปี 2021 เป็น ต้นไป ได้มีการเพิ่มระดับความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม โดยทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งานบางฟังก์ชันที่สำคัญของ โปรแกรม ระบบจะทำการตรวจสอบรหัสความปลอดภัยกับเชิร์ฟเวอร์ผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อทำการขอปลดล็อกการใช้งาน ดังนั้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโปรแกรม G-IDSS จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขณะเริ่มใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1. การโปรแกรมใหม่ (Re-programming)
- 2. การทดสอบตัวกระตุ้น (Actuator Test)
- 3. การโปรแกรม (Programming)
- 4. การดาวน์โหลดข้อมูล DRM


หมายเหตุ รายการฟังก์ชันด้านบนนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรายละเอียดรถยนต์แต่ละรุ่น และอาจมีการเพิ่มเติม รายการฟังก์ชันอื่น ๆที่สำคัญในอนาคต

สำหรับฟังก์ชันพื้นฐานอื่นๆ เช่น การอ่านหรือลบรหัสปัญหา การแสดงผลข้อมูล และข้อมูลโมดูล สามารถใช้งานได้ ตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ภาพตัวอย่าง หน้าจอโปรแกรม เมื่อใช้งานฟังก์ชันที่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต




ภาพตัวอย่าง หน้าจอแสดงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นขณะดาวน์โหลดข้อมูล DRM โดยไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต





ภาพตัวอย่าง หน้าจอโปรแกรมกรณีเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์



หากหน้าจอดังภาพปรากฏขึ้น โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แล้วลองใช้งานใหม่อีกครั้ง

<u>ข้อมูลเพิ่มเติม</u>

ขอให้แจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038**-**41