



TSE-SVB-2020-25 19 ตลาคม 2563

| เรื่อง | แจ้งข้อกำหนดใหม่ การใช้น้ำมันเกียร์แซดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80 | การบำรงรักษา |
|--------|--|------------------|
| รุ่นรถ | รถบรรทุกอีซูซุตระกูล F&G ที่ใช้เกียร์แซดเอฟ (ZF) | ו אוז בעלו הנונו |

ตามที่บริษัทฯได้แจ้งข่าวสารบริการเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ชนิดน้ำมันเกียร์ สำหรับรถบรรทุกอีซูซุตระกูล F&G ที่ใช้เกียร์แซดเอฟ (ZF) ฉบับที่ TSE-SVB-2020-14 และ TSE-SVB-2020-18 ไปแล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม แนวทางปฏิบัติเดียวกันสำหรับศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศ บริษัทฯจึงขอแจ้ง <u>ยกเลิกข่าวสารบริการทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว</u> และขอแจ้งข้อกำหนดใหม่ คือ

สำหรับรถบรรทุกอีซูซุที่ใช้เกียร์แซดเอฟ (ZF) ทั้งหมด ให้ใช้น้ำมันเกียร์แซดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80 ในการเปลี่ยน-ถ่าย เท่านั้น

และขอความร่วมมือให้ศูนย์บริการดำเนินการตามข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติงานตั้งแต่ฉบับนี้เป็นตันไป (จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง) ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อกำหนดการใช้ชนิดน้ำมันหล่อลื่นเกียร์ สำหรับเกียร์แซดเอฟ (ZF)

| รุ่นเกียร์ | รุ่นรถ | ปริมาณ (ลิตร) | ระยะการเปลี่ยน / ตรวจ | ชนิดน้ำมันเกียร์ |
|------------|--|-------------------------------|---|-------------------------|
| 6S1000TO | FVM34 | 10.0 (มี PTO : 10.5) | | |
| 9S1110TO | FVM34, GVR34 FVM86 (CNG-MPI) GVR86 (CNG-MPI) | 8.0 (มี PTO : 8.5) | เปลี่ยนทุก ๆ 240,000 กม. หรือ 24 เดือน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน | <u>แซดเอฟฮีโคฟลูอิด</u> |
| 9S1115TO | FVZ34 | 8.5 | ตรวจทุก ๆ 20,000 กม. หรือ 6 เดือน | SAE 75W-80 |
| 9S1310TO | GXZ77, GXZ78 (CNG) | 8.0 (มีออยคูลเลอร์ : 9.6) | แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน | |
| 9S1315TO | FXZ77, FYH77, FXZ78 (CNG) | 8.5 (มีออยคูลเลอร์ : 10.1) | | |


แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์บริการ

ศูนย์บริการฯต้องตรวจสอบและยืนยันชนิดน้ำมันเกียร์ของรถบรรทุกทุกคันที่ใช้เกียร์แซดเอฟ ก่อนทำการเปลี่ยน ถ่าย รวมถึงรถใหม่ก่อนส่งมอบลูกค้า ตามขั้นตอนด้านล่าง และแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง เนื่องจากระยะการเปลี่ยน ถ่ายของน้ำมันเกียร์แซดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80 นั้นแตกต่างกับ น้ำมันเกียร์ สไปแร็กซ์ S3 SAE 80W-90


ขั้นตอนการตรวจสอบเกียร์แซดเอฟ ที่ใช้ น้ำมันเกียร์แซดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80

(โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้<u>ทุกรายการ</u> เพื่อยืนยันชนิดน้ำมันเกียร์ที่ใช้ให้ถูกต้อง)

- 1. ตรวจสอบประวัติการซ่อมเพื่อยืนยันรายการน้ำมันเกียร์ที่ใช้ล่าสุด
- 2. ตรวจสอบสติ๊กเกอร์ "ใช้น้ำมันเกียร์แซดเอฟ อีโคฟลูอิด 75W-80 เปลี่ยนทุกๆ 240,000 กม. หรือ 2 ปี" ซึ่งจะติด อยู่บริเวณแท่นยึดท่อยางหม้อลมคลัตช์ ดังภาพ



 ตรวจสอบหมายเลขอะไหล่เกียร์ที่แผ่นเพลทเกียร์ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณด้านบนเกียร์ หากเป็นหมายเลขอะไหล่เกียร์ ใหม่ แสดงว่ามีการใช้น้ำมันเกียร์ แซดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80 อยู่แล้ว



| - Luco | รุ่นเกียร์ | หมายเลขอะไหล่เกียร์ | | |
|--------|------------|------------------------|----------------------|--|
| รุ่นรถ | | เดิม (น้ำมัน สไปแรกซ์) | ใหม่ (น้ำมัน แซดเอฟ) | |
| GXZ77 | 9S1310TO | 8983728290 | 8976497130 | |
| FXZ77 | 9S1315TO | 8983728300 | 8976497140 | |
| FYH77 | 9S1315TO | | 8976512950 | |

หากตรวจสอบตาม 3 ขั้นตอนข้างต้นแล้วพบว่าใช้น้ำมันเกียร์ <u>สไปแร็กซ์ S3 SAE 80W-90</u> ศูนย์บริการฯโปรดแจ้งข้อมูล กับลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเกียร์แซดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80 เมื่อครบระยะเปลี่ยนถ่าย หรืองานช่อมที่ ต้องถ่ายน้ำมันเกียร์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่อเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเกียร์แซดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80


- ขอให้ศูนย์บริการชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงชนิดและระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ คือ ทุกๆ 240,000 กม. หรือ
 24 เดือน แล้วแต่ระยะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
- 2. ติดแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์แจ้งชนิดของน้ำมันเกียร์และระยะเปลี่ยนถ่ายใหม่ ที่แท่นยึดท่อยางหม้อลมคลัตช์บริเวณ ด้านล่างเสื้อเกียร์ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ครั้งถัดไป (โปรดดูรายละเอียดที่ ขั้นตอนการติดแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ พร้อมทั้งอธิบายตำแหน่งติดแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ)

<u>รายการอะไหล่</u> แผ่นป้ายสติ๊กเกอร์

หมายเลขอะไหล่เทคนิค: TN-4669: F", G" ป้ายบอกใช้น้ำมันเกียร์ ZF อีโคฟลูอิด

<u>ขั้นตอนการติดสติ๊กเกอร์</u>


- 1.) ทำความสะอาดแท่นยึดท่อยางหม้อลมคลัตช์บริเวณที่จะติดแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการติดและป้องกัน ปัญหาสติ๊กเกอร์หลุดลอก
- 2.) ติดสติ๊กเกอร์ตามตำแหน่งและทิศทางให้ถูกต้อง ตามที่แสดงดังภาพ






ใช้น้ำมันเกียร์ ZF อีโคฟลูอิด 75W-80 เปลี่ยนทุก ๆ 240,000 กม.หรือ 2 ปี

ตำแหน่งแท่นยึดท่อยาง หม้อลมคลัตช์ : ติดอยู่บริเวณด้านล่างเสื้อเกียร์





ด้านหน้ารถ

<u>ข้อแนะนำเพิ่มเติม</u>

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการ พนักงานฝ่ายอะไหล่ ที่ปรึกษาการขายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและแนะนำลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038-41