



TSE-SVB-2021-18 17 พถศจิกายน 2564

เรื่อง	แจ้งการปรับปรุงรายการค่าแรงสำหรับงานอัดจาระบีตามจุดและปริมาณ	
	จาระบีที่ใช้	ข้อมูลบำรุงรักษา
รุ่นรถ	รถบรรทุกอีซูซุรุ่น N, F และ G รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์	ตามระยะ
	รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ	

บริษัทฯ ขอแจ้งการปรับปรุงรายการค่าแรงสำหรับงานอัดจาระบีตามจุด จากเดิมที่ได้มีการรวมค่าแรงและปริมาณ จาระบีที่ใช้เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถคิดค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องสำหรับรถแต่ละรุ่นและให้เป็นมาตรฐาน เดียวกันของศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ จึงได้มีการกำหนดรายการค่าแรงใหม่ โดยแยกค่าแรงและปริมาณ จาระบีที่ใช้ออกจากกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

<u>ตารางรายการค่าแรงอัดจาระบีตามจุดและปริมาณจาระบีที่ใช้</u>

หมายเหตุ ปริมาณจาระบีที่ใช้เป็นปริมาณรวมทุกจุด

กลุ่มรถ	รุ่นรถ	ปริมาณจาระบีที่ ใช้ (กิโลกรัม)	ค่าแรงอัดจาระบีช่วงล่างใหม่ (ชั่วโมง)	
	FYH77	0.8		
	GXZ77 FXZ77	0.6		
	GXZ60 FXZ60			
รถบรรทุกตระกูล F และ G	FVZ34	0.5	0.3 (รหัสค่าแรง 3E9999)	
1 66610	FVM34	0.4		
	FTR34			
	FRR90			
รถบรรทุกตระกูล	NQR75 NPR75	0.2	0.2	
N	NMR85 NLR85 NLR77		(รหัสค่าแรง 3E9999)	
รถปีกอัพและ	D-MAX และ MU-X	0.1	0.2	
รถอเนกประสงค์	รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ		(รหัสค่าแรง 3F0141)	

🚺 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4337 สายตรง 0-2966-2038-41