




า SE-SVB-2016-14 22 มิถุนายน 2559

เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม G-IDSS เวอร์ชั่น 15.10.4.01 รุ่นรถ MU-X และ All New D-MAX ตั้งแต่รุ่นปี 2012 เป็นต้นไป รถบรรทุก N และ F&G ตั้งแต่รุ่นปี 2008

ระบบ ว**ิเคราะห์และ** ว**ินิจฉัยปัญหา**

โปรแกรม G-IDSS สำหรับเชื่อมต่อระบบควบคุมเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา ปัจจุบันได้ อัพเดทใหม่เป็น โปรแกรม G-IDSS เวอร์ชั่น 15.10.4.01 ซึ่งได้รองรับการใช้งานกับระบบบปฏิบัติการ Window 10, เพิ่ม โปรแกรม TIS2WEB และลดเวลาการติดตั้งโปรแกรม G-IDSS โดยหลังจากนี้ แผ่นโปรแกรม G-IDSS เวอร์ชั่น 2.9.0.1 ไม่สามารถนำไปใช้ในการติดตั้งโปรแกรมได้อีก

ตัวอย่าง แผ่นโปรแกรม G-IDSS เวอร์ชั่น 15.10.4.01



หมายเหตุ

- 1. การอัพเดทโปรแกรม G-IDSS โปรดดำเนินการตาม "คู่มือการอัพเดทโปรแกรม G-IDSS เวอร์ชั่น 15.10.4.01"
- 2. การติดตั้งโปรแกรม G-IDSS (ในกรณีที่ไม่สามารถทำการอัพเดทตามข้อ 1. ได้) โปรดดำเนินการตาม **"คู่มือการ** ติดตั้งโปรแกรม **G-IDSS** เวอร์ชั่น 15.10.4.01"
- 3. ระยะเวลาดำเนินการติดตั้งประมาณ 3.30 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งาน



<u>ข้อสำคัญ</u>

- 1. สามารถใส่แผ่นโปรแกรมเพื่ออัพเดทเป็นเวอร์ชั่น 15.10.4.01 ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องลบเวอร์ชั่นเดิมออกก่อน
- 2. ติดตั้ง โปรแกรม G-IDSS เวอร์ชั่น 15.10.4.01 ในเครื่องที่มีโปรแกรมG-IDSS ติดตั้งอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น
- 3. ต้องทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลาขณะทำการติดตั้งโปรแกรม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซฺเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2034-5