



27 เมษายน 2561

เรื่อง

คู่มือมาตรฐานการคิดค่าแรง รถยนต์อีซูซุดีแมคซ์และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์

ระบบ

รถอีซูซู D-MAX, MU-7 ตั้งแต่รุ่นปี 2005 และ mu-X รุ่นรถ

LTG



🄰 ข้อมูลการบริการ :

"คู่มือมาตรฐานการคิดค่าแรง รถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์" ได้มีการปรับปรุงข้อมูล รายการค่าแรงใหม่ โดยนอกเหนือจากรหัสค่าแรงที่ใช้สำหรับงานเคลม (รหัสขึ้นต้นด้วย A-R, X และ 9) แล้ว ยัง รวมถึงรายการรหัสค่าแรงอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ในการเคลม เช่น รหัสค่าแรงขึ้นต้นด้วย S (สำหรับงานนอกระยะ รับประกัน) และรหัสค่าแรงขึ้นต้นด้วย 3 (สำหรับงานบริการทั่วไป) ด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ : กรณีใช้งานระบบ Mirai จะใช้รหัสค่าแรงในคู่มือมาตรฐานการคิดค่าแรง สำหรับรถอีซูซุ D-MAX, MU-7 ตั้งแต่รุ่นปี 2005 และmu-X ตั้งแต่รุ่นปี 2014 เป็นตันไป



🕖 หมายเลขคู่มือมาตรฐานการคิดค่าแรง :

เล่มที่ SM-TFUC-1804 (L1G)

หมายเหตุ : ยกเลิกการใช้งานคู่มือเล่มที่ SM-TFUC-1802



วันที่มีผลบังคับใช้ สำหรับการดำเนินการเคลม :

ตั้งแต่ เมษายน 2561 (อ้างอิงจากอีซูซุมอเตอร์)



🙀 รายการข้อมูลอัพเดท

ท่านสามารถดาวน์โหลด "คู่มือมาตรฐานการคิดค่าแรง รถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ [SM-TFUC-1804]"

ได้ทาง Serve i-Net หัวข้อ *"เวลาการซ่อมมาตรฐาน"* รายการ "คู่มือค่าแรงมาตรฐาน All New D-MAX & MU-X"



หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2039

🚺 รายการค่าแรงที่อัพเดท

รายละเอียดการดำเนินงาน	หมายเลข การดำเนินงาน	รุ่นและเวลา TF/UC	เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง
ประตูหลัง; ข้างขวา	C2167	.2	
ประตูหลัง; ข้างซ้าย	C2168	.2	
เปลี่ยนรีโมทกล้องดีวีอาร์ที่กระจกมองหลังในเก๋ง (รวมเวลาวิจฉัยปัญหา)	9C0047	.1	เพิ่มรายการใหม่
เปลี่ยนซิลหัวฉีดบนฝาครอบวาลั่ว			เพิ่มรายการใหม่
1	J0348	.3	
เพิ่มเติม:			
A - กรฉีเปลี่ยนเพิ่มเดิม 1 สูบ		.2	
B - กรฉีเปลี่ยนเพิ่มเติม 2 สูบ		.4	
C - กรฉีเปลี่ยนเพิ่มเติม 3 สูบ		.6	
D - Euro4		.2	
1 តួប; 4J	J0349	.7	
เพิ่มเติม:			
A - กรฉีเปลี่ยนเพิ่มเคิม 1 สูบ		.1	
B - กรฉีเปลี่ยนเพิ่มเติม 2 สูบ		.1	
C - กรณีเปลี่ยนเพิ่มเติม 3 สูบ		.1	
D - อินเตอร์คูลเลอร์อยู่ค้านบน		.3	
E - ฝาสูบรุ่นไม่มียางวงเคือน		.2	
F - ฝาสูบรุ่นมียางวงเดือน (เฉพาะหัวเก๋งรุ่นปี 2012)		.3	
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (รวมเวลาวินิจฉัยปัญหา)	9R1227	.4	เพิ่มรายการใหม่
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งชุดสายไฟกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล	9R1228	.5	เพิ่มรายการใหม่
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งชุดสายเสาอากาศทีวีดิจิตอล (รวมเวลาวินิจฉัยปัญหา)	9R1229	1.1	เพิ่มรายการใหม่
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งชุดสายสัญญาณรีโมททีวีดิจิตอล (รวมเวลาวินิจฉัยปัญหา)	9R1230	.5	เพิ่มรายการใหม่
เปลี่ยนรีโมททีวีดิจิตอล (รวมเวลาวิจฉัยปัญหา)	9R1231	.1	เพิ่มรายการใหม่
เปลี่ยนบูชโช้กอัพหน้า			เพิ่มรายการใหม่
้. หนึ่งข้าง	3E3804	1.2	
เพิ่มเติม:			
A - กรณีเปลี่ยนบุช (สองข้าง)		1.0	
B - สำหรับรถรุ่น 4X4		.1	

รายละเอียดการดำเนินงาน	หมายเลข	รุ่นและเวลา	เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง
	การดำเนินงาน	TF/UC	- เนอหาทเบลยนแบลง
เปลี่ยนบุชโช้กอัพหลัง			เพิ่มรายการใหม่
หนึ่งข้าง	3E5804	.4	
ເพิ່มเติม:			
A - กรฉีเปลี่ยนบุช (สองข้าง)		.2	
เจียรจานเบรกล้อหน้า; แบบดิสก์ (รวมถอด-ติดตั้ง)			เพิ่มรายการใหม่
ข้างขวา	3Н0150	1.3	
ເพิ່มເຕີນ:			
A - สำหรับรุ่น 4X4		.2	
ข้างซ้าย	3Н0151	1.3	
ເพิ່มເติม:			
A - สำหรับรุ่น 4X4		.2	
ข้างขวา-ซ้าย	3Н0155	2.1	
ເพิ່มเติม:			
A - สำหรับรุ่น 4X4		.3	
เจียรจานเบรกล้อหลัง; แบบดิสก์ (รวมถอด-ติดตั้ง)			เพิ่มรายการใหม่
ข้างขวา	3Н0156	.8	
ข้างซ้าย	3Н0157	.8	
ข้างขวา-ซ้าย	3Н0158	1.3	
เจียรจานเบรกล้อหลัง; แบบครัม (รวมถอด-ติดตั้ง)			เพิ่มรายการใหม่
ข้างขวา	3Н0224	.7	
ข้างซ้าย	3Н0225	.7	
ข้างขวา-ซ้าย	3Н0226	1.1	
เปลี่ยนสกรูตั้งวาล์ว (รวมปรับตั้งวาล์ว)	3J0389	1.6	เพิ่มรายการใหม่
เจียรฟลายวีล (รวมถอด-ติดตั้ง)	3J1409	.5	เพิ่มรายการใหม่
ເพิ່มເຕີມ:			
A - เครื่องยนต์ RZ4E (ปิกอัพหัวเก๋งรุ่นปี 2012&อเนกประสงค์หัวเก๋งรุ่นปี 2014) .		3.1	
B - เครื่องยนต์ 4JJ1/4JK1 (ปิกอัพหัวเก๋งรุ่นปี 2003 & อเนกประสงค์		3.0	
C - เครื่องยนต์ 4JJ1/4JK1 (ปิกอัพหัวเก๋งรุ่นปี 2012 & อเนกประสงค์		3.8	
D - รุ่น 4X4, เครื่องยนต์ 4JJ1/4JK1 (ปิกอัพหัวเก๋งรุ่นปี 2003)		4.0	
E - รุ่น 4X4, เครื่องยนต์ 4JJ1/4JK1 (อเนกประสงค์หัวเก๋งรุ่นปี 2005)		3.8	
F - รุ่น 4X4, เครื่องยนต์ 4JJ1/4JK1 (ปิกอัพหัวเก๋งรุ่นปี 2012 & อเนกประสงค์		4.1	
กิจกรรมเฟิร์สแคร์	3U0022	.0	เพิ่มรายการใหม่