



TSE-SVB-2015-24 30 ธันวาคม 2558

เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดค่าแรงขันสกรูถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับรุ่น Blue Power รุ่นรถ D-MAX Blue Power เครื่องยนต์ RZ4E-TC และ 4JJ1-TCX


ระบบ **เครื่องยนต์**

กรณีการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับรถรุ่นใหม่ อีซูซุ ดีแมคซ์ Blue Power เครื่องยนต์ RZ4E-TC และ เครื่องยนต์ 4JJ1-TCX ขณะทำการติดตั้งสกรูถ่ายน้ำมันเครื่อง ให้ใช้ค่าแรงขันตามที่กำหนด ดังนี้


ค่าแรงขันสกรูถ่าย น้ำมันเครื่อง	ค่าแรงขันเดิม	ค่าแรงขันกำหนดใหม่
	4JJ1-TCX และ RZ4E-TC 44 นิวตัน-เมตร / 4.5 กกม. (33 ปอนด์-ฟุต)	4JJ1-TCX : 44 นิวตัน-เมตร / 4.5 กกม. (33 ปอนด์-ฟุต) (ค่าแรงขันเดิม)
		RZ4E-TC: 83 นิวตัน-เมตร / 8.5 กกม. (61.5 ปอนด์-ฟุต)

ภาพแสดง ตัวอย่างตำแหน่งสกรูถ่ายน้ำมันเครื่อง


เครื่องยนต์ RZ4E-TC



เครื่องยนต์ 4JJ1-TCX (4x2)




เครื่องยนต์ 4JJ1-TCX (4x4)



ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนของ **"การบริการและการบำรุงรักษา"** ในคู่มือการใช้รถที่ลูกค้าได้รับก่อนหน้านี้ ได้ระบุค่าแรงขันสกรู ถ่ายน้ำมันเครื่อง ซึ่งเป็นค่ากำหนดเดิม ซึ่งอาจต้องชี้แจงลูกค้าถึงข้อกำหนดค่าแรงขันใหม่ดังกล่าว

ตัวอย่าง ข้อมูลการบริการและบำรุงรักษาใหคู่มือการใช้รถ (หน้า 6-21)





🔔 ข้อสำคัญ

กรณีรถรุ่นดังกล่าวเข้ารับบริการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ขอให้ใช้ค่าแรงขันสกรูถ่ายน้ำมันเครื่องตามที่กำหนด ข้างต้น และควรแจ้งข้อมูลให้กับพนักงานของศูนย์บริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลและใช้ค่าแรงขันที่ถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 43694822 สายตรง 0-2966-2034-5