



TSE-SVB-2022-01 5 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งเน้นย้ำการรีเซ็ตค่าระบบแจ้งเตือนเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ รุ่นรถ รถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (รุ่นหน้าจอ MID) ตั้งแต่รุ่นปี 2022

การบำรุงรักษา

รถยนต์อีซูซุดีแม็กซ์และมิวเอ็กซ์ รุ่นที่มีหน้าจอ MID ตั้งแต่รุ่นปี 2022 ได้มีการเพิ่มฟังก์ชันการแจ้งเตือนเข้ารับ การบำรุงรักษาตามระยะ เพื่อช่วยแจ้งเตือนผู้ขับขี่เมื่อรถใกล้ครบหรือครบกำหนดการเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ โดยจะแสดงข้อมูลระยะทาง และ/หรือวันที่คงเหลือก่อนครบกำหนดการเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ ที่หน้าจอ MID

ระยะทางและ/หรือวันที่คงเหลือ

<u>แสดงผล 5 วินาที</u>
ทุกครั้งที่บิดสวิตช์กุญแจหรือ
กดปุ่ม ENGINE START STOP
ไปที่ตำแหน่ง "ON"



หากครบกำหนด จะมีสัญลักษณ์รูปประแจ แสดงที่หน้าจอตลอดเวลา

ภาพตัวอย่างการแจ้งเตือนที่หน้าจอ MID

ดังนั้น เมื่อรถเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ ทุก ๆระยะทาง ขอเน้นย้ำให้

- 1. พนักงานช่างของศูนย์บริการ<u>รีเซ็ตค่า</u>ระบบแจ้งเตือนเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะทุกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้น กระบวนการปฏิบัติงานบำรุงรักษาตามระยะ
- 2. ที่ปรึกษางานบริการหลังการขาย<u>ตรวจสอบค่า</u>ระบบแจ้งเตือนเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะทุกครั้ง ก่อน ส่งมอบรถให้กับลูกค้า

วิธีการรีเซ็ตค่าระบบแจ้งเตือนเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ

หมายเหตุ ขั้นตอนการรีเซ็ตค่าระบบแจ้งเตือนนี้เป็นข้อมูลภายใน กรุณาอย่าเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก

คำอธิบาย	ภาพตัวอย่าง
1. บิดสวิตช์กุญแจหรือกดปุ่ม ENGINE START STOP ไปที่ตำแหน่ง "ACC"	ENGINE STRAFT STOP
 กดปุ่มควบคุมทางขวา "▶" ค้างไว้ จากนั้นบิดสวิตช์ กุญแจหรือกดปุ่ม ENGINE START STOP ไปที่ ตำแหน่ง "ON" ขณะที่หน้าจอ MID เป็นสีดำ กดปุ่มควบคุมทางขวา * ▶ " 3 ครั้งติดต่อกัน ภายใน 5 วินาที 	ปุ่มควบคุมทางช้าย บุ่มยืนยัน

4. เมื่อปรากฏหน้าจอดังภาพ กดปุ่มควบคุมทางซ้าย

" ◀ " ค้างไว้ 6 วินาที

Diagnostic Customer number 1022020 Software version 769598-871 Workflash F-ROM version 769657-500 **EEPROM**

_____ 5. ปรากฏหน้าจอการตั้งค่า โดยให้ทำการปรับค่าใหม่ ให้ได้ค่าดังนี้

ระยะเวลา : **180** วัน


ระยะทาง : **10,000** กิโลเมตร


จากนั้นกดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกค่าให้เรียบร้อย

ข้อควรระวัง

โปรดตรวจสอบการตั้งค่าระยะเวลาและระยะทางให้ ถูกต้องดังภาพ มิฉะนั้นอาจจะทำให้ระบบแจ้งเตือน การเข้ารับบริการ แจ้งเตือนไม่ตรงกับข้อกำหนดการ บำรุงรักษาตามระยะ

6. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง "LOCK" หรือกดปุ่ม ENGINE START STOP ไปที่ตำแหน่ง "OFF"












🔔 ข้อสำคัญ

หากลูกค้าแจ้งว่าพบการแจ้งเตือนผิดปกติ โปรดแจ้งลูกค้านำรถมาที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบความผิดปกติเท่านั้น <mark>โดย</mark> ห้ามแจ้งวิธีการรีเซ็ตค่าระบบแจ้งเตือนเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะกับลูกค้าโดยเด็ดขาด

ขั้นตอนการตรวจสอบค่าระบบแจ้งเตือนเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ

คำอธิบาย	ภาพตัวอย่าง
1. บิดสวิตช์กุญแจหรือกดปุ่ม ENGINE START STOP ไปที่ตำแหน่ง "ON"	ENGINE STHAT STOP



ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซุซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4337 สายตรง 0-2966-2038-41