



TSE-SVB-2020-11 20 เมษายน 2563

เรื่อง	อัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง เวอร์ชั่น 2019.06 สำหรับวิทยุ ISUZU
	MEDIA SOLUTIONS (CLARION) รุ่นที่มีระบบนำทาง (NAVIGATION)
ร่นรถ	D-MAX ร่นปี 2013-2015 และ mu-X ร่นปี 2014-2015 [ร่น DVD-NAVI]

ระบบ **อุปกรณ์เสริม**

ปัจจุบันวิทยุ ISUZU MEDIA SOLUTIONS (CLARION) รุ่นที่มีระบบนำทาง (NAVIGATION) ได้มีการ อัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทางใหม่เป็นเวอร์ชั่น **2019.06** โดยศูนย์บริการสามารถดำเนินการอัพเดทข้อมูลแผนที่ ระบบนำทางให้กับลูกค้าได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลโดยสังเขป สำหรับข้อมูลแผนที่ เวอร์ชั่น 2019.06

ข้อมูลแผนที่	เวอร์ชั่น 2017.06 เวอร์ชั่น 2018.06 เวอร์ชั่น 2019		เวอร์ชั่น 2019.06
เส้นทางรวม (กิโลเมตร)	797,084	803,838	822,749
ข้อมูลสถานที่ (POI)	991,463	1,140,091	1,508,278

เงื่อนไขค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการอัพเดทข้อมูลแผนที่

เงื่อนไขการดำเนินการ	ค่าดำเนินการ	ค่า License (บาท)
กรณีอัพเดทข้อมูลแผนที่ รถในระยะรับประกัน <u>ครั้งแรก</u>	มี *	ยกเว้น (ทั้งกรณีใช้การ์ดเดิมและเปลี่ยนการ์ด)
. กรณีอัพเดทข้อมูลแผนที่ รถนอกระยะรับประกัน ก <mark>ิน 3 ปีหรือ 100,000 กม.แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)</mark> 2. กรณีอัพเดทเวอร์ชั่น ครั้งต่อไป	มี *	1,349 ⁽¹⁾ (กรณีใช้การ์ดเดิม)
	มี *	1,696 ⁽²⁾ (เฉพาะกรณีที่ต้องเปลี่ยนการ์ด)

หมายเหตุ: (*) ค่าดำเนินการคำนวณจากเวลาดำเนินการ 30 นาที โดยใช้รหัสค่าแรง 3RAN2Z (ระบบ MiRai)

- (1) กรณีที่อัพเดทโดยใช้ Micro SD การ์ดเดิมของลูกค้า
- (2) กรณีที่ต้องอัพเดทโดยการเปลี่ยน Micro SD การ์ดใหม่ ดังนี้
 - กรณีที่เคยมีประวัติส่งซ่อมหรือเปลี่ยน Micro SD การ์ด และ/หรือ วิทยุ มาแล้ว
 - กรณีวิทยุรุ่น QY7365IA ในรถ D-MAX รุ่นปี 2013 ที่เป็น Skin Version เป็น 046, 048, 050

ข้อสำคัญ กรณีต้องเปลี่ยน SD การ์ด บริษัทฯจะทำ SD การ์ดสำหรับอัพเดทพร้อมใส่ License ให้เรียบร้อยแล้ว และจะจัดส่งให้ศูนย์บริการเอง หลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วต้องส่งการ์ดเก่ากลับคืนบริษัทฯห้ามคืนให้กับลูกค้า

- ราคาในตารางข้างต้น เป็นราคารวม VAT 7% แล้ว
- กรณีวิทยุเกิดการชำรุดไม่ว่าปัญหาใดๆ ต้องแก้ไขปัญหาเพื่อให้วิทยุสามารถใช้งานได้เป็นปกติก่อน ดำเนินการขออัพเดทแผนที่
- แจ้งเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการอัพเดทให้ลูกค้าทราบ เพื่อยืนยันการอัพเดทแผนที่ใหม่ก่อนทุกครั้ง

ข้อสำคัญ หลังจากที่ศูนย์บริการมีการส่งแบบฟอร์มเพื่อขออัพเดทข้อมูลแผนที่ เมื่อบริษัทฯดำเนินการขอ และได้รับ License จาก Clarion แล้ว ค่า License ดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนั้นศูนย์บริการจะต้อง ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายค่าใช้จ่ายและยืนยันการอัพเดทกับลูกค้าก่อนดำเนินการขออัพเดทข้อมูล แผนที่ หากเกิดปัญหาในภายหลังไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางศูนย์บริการจำเป็นต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่า License ในการอัพเดทข้อมูลแผนที่ดังกล่าวทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น

<u>วิธีการจัดส่งไฟล์ข้อมูลต้นฉบับ</u>

บริษัทฯ จะส่ง Link ข้อมูลแผนที่ (Content) V.2019.06 ไปทางอีเมลล์ โดยให้ศูนย์บริการทำการดาวน์โหลด ไฟล์ข้อมูลแผนที่ V.2019.06 เพื่อจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยให้จัดเก็บไฟล์ข้อมูลแผนที่ (Content) แยกตามรุ่น รถ (D-MAX กับ MU-X) เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการดำเนินการอัพเดทแผนที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ไฟล์ข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ (v.2019.06) สำหรับรถรุ่น D-MAX และ MU-X

- Content : โฟลเดอร์ไฟล์ข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง ปี 2019 สำหรับรถรุ่น **D-MAX**
- Content : โฟลเดอร์ไฟล์ข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง ปี 2019 สำหรับรถรุ่น MU-X

ข้อแนะนำการอัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง

<u>ข้อควรระวังก่อนดำเนินการ</u> <mark>[สำคัญมาก]</mark>

- ก่อนอัพเดทข้อมูลแผนที่ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเล่นวิทยุ และระบบนำทางใช้งานได้ปกติ
- ก่อนถอดและติดตั้ง การ์ดหน่วยความจำข้อมูลแผนที่ (Micro SD การ์ด) ต้องปิดสวิตช์กุญแจ (OFF) ก่อน เสมอ เพื่อป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องเล่นวิทยุและ Micro SD การ์ด
- ห้ามลบหรือย้ายไฟล์ข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการอัพเดทแผนที่ เพราะจะไม่ สามารถใช้งานระบบนำทางได้ และอาจต้องเปลี่ยน Micro SD การ์ด ใหม่
- ระมัดระวังอย่าสลับ Micro SD การ์ด กับรถคันอื่นเด็ดขาด
- การ์ดหน่วยความจำข้อมูลแผนที่ (Micro SD การ์ด) จะต้องไม่มีไฟล์อื่น เช่น ไฟล์เพลง ไฟล์รูป หรือไฟล์ วีดิโอ เพราะจะทำให้เครื่องเล่นวิทยุทำงานผิดปกติ หรืออาจต้องเปลี่ยน Micro SD การ์ด ใหม่

ข้อปฏิบัติสำหรับการอัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง

- 1. เมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์ขออัพเดทข้อมูลแผนที่ ให้ชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไข ค่าใช้จ่ายและระยะเวลา ดำเนินการสำหรับการขออัพเดทข้อมูลแผนที่ให้กับลูกค้า เพื่อยืนยันการอัพเดทข้อมูลแผนที่
- 2. กรอกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มขออัพเดทข้อมูลแผนที่ (Clarion)" ให้ถูกต้องครบถ้วน โปรดดู "ขั้นตอน การตรวจสอบเวอร์ชั่นของแผนที่ และหมายเลขประจำเครื่องของวิทยุ"
 หมายเหตุ: สำหรับวิทยุที่เคยมีประวัติการเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำข้อมูลแผนที่ (Micro SD การ์ด) มาแล้ว เคยส่ง Micro SD การ์ดตรวจสอบ เคยซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องเล่นวิทยุ ให้ระบุลงในแบบฟอร์มให้ชัดเจน
- 3. ส่งแบบฟอร์มขออัพเดทข้อมูลแผนที่ เป็น Excel File มาทาง e-mail ตามที่อยู่ด้านล่าง
 - "technical service readiness@tripetch-isuzu.co.th"
 - หมายเหตุ: กรณีเร่งด่วนสามารถดำเนินการได้เฉพาะวันทำงานปกติ(ไม่รวมวันหยุด) โดยขอให้โทรติดต่อกับ
 คุณพิษณุ (081-9281558) ก่อนส่งหรือหลังส่งแบบฟอร์มขออัพเดทแผนที่ทันที เพื่อทำการตรวจสอบและ
 ดำเนินการให้เป็นกรณีเร่งด่วน (โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุด หลังจากที่บริษัทฯได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน)
- 4. เมื่อได้รับไฟล์สิทธิ์อนุญาต (License File) และดาวน์โหลดจาก e-mail แล้ว ให้ทำการจัดเก็บข้อมูล แล้วทำ การอัพเดทข้อมูลแผนที่ให้กับลูกค้า โดยปฏิบัติตาม "ขั้นตอนการอัพเดทข้อมูลแผนที่"
- 5. หลังทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลเวอร์ชั่นของแผนที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้งานระบบนำทางและเครื่องเล่นวิทยุ
 - 5.1 กรณีใช้งานได้ปกติ ให้ส่งมอบรถให้กับลูกค้า
 - 5.2 กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทาง ให้ตรวจสอบตาม **"ขั้นตอนการตรวจสอบหลังการอัพเดทแผนที่** และการแก้ไขเบื้องตั**้น**" หรือติดต่อมายังส่วนงานได้ทันที

้วิธีการตรวจสอบข้อมูลเวอร์ชั่นของเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ของวิทยุ

ขั้นตอน	ภาพตัวอย่าง		
1. กดปุ่ม MENU ด้านข้างหน้าจอ จากนั้นเลือก "การตั้งค่า (Setting)"	10:01 ⊅ กลบ ระบบนำหาง		
2. เลือก "อื่น ๆ (Others)"	การตั้งค่า 7:01 ➡าต์บ		





- **4.** บันทึกข้อมูล ข้อมูลเวอร์ชั่น (Version Info) ลงใน แบบฟอร์ม ดังนี้
 - 4.1. เวอร์ชั่นของ Skin
 - 4.2. เวอร์ชั่นของ Audio
 - 4.3. เวอร์ชั่นของ Navigation

- ช้อมูลเครื่อง

 4.1

 Skin: Ver046
 Audio: Ver.027
 Navigation: Ver046

 4.2


 4.3

 อัพเตต
- 5. เลือกที่ **"ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Info)"** จากนั้น บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ดังนี้
 - 5.1. รหัสรุ่นเครื่อง (Unit Code)
 - 5.2. หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) จำนวน 8 หลัก ซึ่งต้องระบุให้ถูกต้องครบถ้วน



วิธีการตรวจสอบข้อมูลเวอร์ชั่นแผนที่





ตารางแสดงข้อมูลแผนที่เวอร์ชั่นเดิมและเวอร์ชั่นของ SKIN


รุ่นรถ	รุ่นปี	รุ่นวิทยุ	แผนที่เวอร์ชั่นเดิม (วิทยุติดรถจากโรงงานผลิต)	เวอร์ชั่นของ Skin
D-MAX	2013	QY-7365-IA	V.2012.06	046 / 048 / 050
D-MAX	0044	QY-7365-IA	V 0040 00	055 / 050
MU-X	2014	QY-7461-IA	V.2012.06	055 / 056
D-MAX		QY-7365-IB	V.2014.03 056	
MU-X 2015 D-MAX		QY-7461-IB	¥.2514.00	000
		QY-7365-IC	V.2014.12	057
MU-X		QY-7461-IC	V.2014.12	202

หมายเหตุ : ตารางนี้เป็นการแสดงข้อมูลเวอร์ชั่นเดิมของวิทยุในแต่ละรุ่นที่ติดตั้งมากับรถจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่มีการเปลี่ยน SD การ์ดหรือการซ่อมหรือเปลี่ยนวิทยุมาแล้ว

การดาวน์โหลดไฟล์สิทธิ์อนุญาต (License File) และไฟล์อื่น ๆจาก e-mail

เมื่อได้รับ e-mail ตอบกลับการขออัพเดทข้อมูลแผนที่ ใน e-mail จะมีไฟล์ต่าง ๆที่แนบมา ให้ทำการดาวน์โหลด ไฟล์ มาจัดเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลการอัพเดท โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

- 1. ไฟล์สิทธิ์อนุญาต (License File) (เป็นไฟล์ที่ต้องใช้ใส่ใน Micro SD การ์ดของลูกค้า)
- 2. ไฟล์แบบฟอร์มขออัพเดทแผนที่ (ถ้ามี)
- 3. ไฟล์เอกสารอนุมัติค่าอัพเดทแผนที่ (ถ้ามี)



วิธีการอัพเดทแผนที่มี 2 วิธี ดังนี้

Micro SD การ์ด ออกจากตัวเครื่องวิทยุ

- 1. การอัพเดทข้อมูลแผนที่กรณีใช้ Micro SD การ์ดเดิม
- 2. การอัพเดทข้อมูลแผนที่ สำหรับกรณีที่ต้องเปลี่ยน Micro SD การ์ดใหม่

วิธีที่ 1. ขั้นตอนการอัพเดทข้อมูลแผนที่กรณีใช้ Micro SD การ์ดเดิม

วันตอน ภาพตัวอย่าง 1. ปิดสวิตช์กุญแจ (OFF) เพื่อปิดเครื่องวิทยุ จากนั้นถอด

ข้อควรระวัง : ต้องปิดสวิตช์กุญแจ (OFF) เพื่อปิด เครื่องวิทยุ ก่อนถอดและติดตั้ง Micro SD การ์ดเสมอ




2. นำ Micro SD การ์ด ของลูกค้า เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอ่านข้อมูล Micro SD การ์ด (Card Reader) หรือใช้ซองเชื่อมต่อการ์ด (Adapter) ดังรูปตัวอย่าง



- เปิดไฟล์ข้อมูลใน Micro SD การ์ดของลูกค้า จากนั้น เปิด โฟลเดอร์ "Navi" แล้วทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่ใหม่
 V.2019.06 ตามขั้นตอนดังนี้
 - 3.1.คัดลอก (copy) โฟลเดอร์ <u>"content" เดิม</u> เก็บไว้ใน คอมพิวเตอร์ก่อน แล้วจึงลบโฟลเดอร์ <u>"content"</u> เดิมออกจาก Micro SD การ์ดของลูกค้า
 - 3.2.คัดลอก (copy) โฟลเดอร์ "content" ข้อมูลแผนที่ ใหม่ (ต้นฉบับ) **V.2019.06** ใส่ใน Micro SD การ์ด ของลูกค้าแทนข้อมูลเดิม

ข้อควรระวัง:

- ต้องใช้โฟลเดอร์ "content" (ตันฉบับ) ให้ตรง กับเวอร์ชั่นของแผนที่และรุ่นรถ
- ห้ามดำเนินการใด ๆกับไฟล์ข้อมูลอื่น นอกจากที่ กำหนดเท่านั้น



- 8 -

- 4. เพิ่มเติมไฟล์สิทธิ์อนุญาต (License File) สำหรับแผนที่ V.2019.06 ตามขั้นตอนดังนี้
 - 4.1.เปิดโฟลเดอร์ "License" ใน Micro SD การ์ดของ ลูกค้า
 - 4.2.Copy "ไฟล์สิทธิ์อนุญาต (License File)" ที่ได้รับ ทาง e-mail ใส่เพิ่มไว้ในโฟลเดอร์ License ภายใน Micro SD การ์ดของลูกค้า โดยไม่ต้องลบไฟล์เดิม

ข้อควรระวัง :

- ห้ามลบโฟลเดอร์ License หรือ ไฟล์ที่อยู่ใน โฟลเดอร์ License เด็ดขาด
- ต้องตรวจสอบไฟล์สิทธิ์อนุญาต (License) ที่จัดเก็บไว้ และนำมาใส่ ว่าถูกต้องหรือไม่


ข้อสังเกต : ชื่อไฟล์ License จะแตกต่างกันตามรุ่นรถ (จะต้องไม่ผิดไปจากนี้)

D-Max : Clarion_GPF_Isuzu_Thai@1906.lyc

MU-X : Clarion GPF Isuzu TH RF10@1906.lyc

5. ปิดโฟลเดอร์ทั้งหมด เอา Micro SD การ์ดออกจาก คอมพิวเตอร์ แล้วนำไปใส่เข้ากับเครื่องวิทยุของลูกค้า จากนั้นทดสอบการทำงานของระบบนำทาง และ ตรวจสอบเวอร์ชั่นข้อมูลแผนที่ตาม "ขั้นตอนการ ตรวจสอบข้อมูลแผนที่"

ข้อควรระวัง : ต้องปิดสวิตช์กุญแจ (OFF) เพื่อปิด เครื่องวิทย ก่อนถอดและติดตั้ง Micro SD การ์ดเสมอ





วิธีที่ 2. ขั้นตอนการอัพเดทข้อมูลแผนที่ สำหรับกรณีที่ต้องเปลี่ยน Micro SD การ์ดใหม่ ข้อสำคัญ :

- ควรศึกษาวิธีการทำให้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนก่อนปฏิบัติงาน
- Micro SD การ์ด ที่ใช้สำหรับการอัพเดทกรณีนี้ไม่ต้องดำเนินการใด ๆกับการ์ด เนื่องจากมีการลงข้อมูล License เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการอัพเดท



2. "เปิด" เครื่องวิทยุ (บิด/กด สวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง เปิด "ON") จากนั้น เครื่องจะเริ่มทำการอัพเดท หน้าจอจะแสดง ข้อความ "เริ่มทำการอัพเดท"



3. เมื่อหน้าจอแสดงข้อความ


"กรุณาเปลี่ยนเป็นการ์ด micro SD ที่ใช้อยู่ ก่อนทำการ อัพเดท แล้วกดปุ่ม ตกลง"

ให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้


- 3.1. ถอด**แผ่น Micro SD การ์ดใหม่**ออก แล้ว เปลี่ยนเป็นแผ่น Micro SD การ์ดเดิม
- 3.2. แตะ "ตกลง" เพื่อดำเนินการต่อ

ข้อควรระวัง การใส่ Micro SD การ์ด ต้องมั่นใจว่าใส่จน สุดแล้ว จึงกดคำสั่ง "ตกลง"

(รอสักครู่ จนหน้าจอเปลี่ยน แสดงคำสั่งใหม่ขึ้นมา)







4. เมื่อหน้าจอแสดงข้อความ

"กรุณาเป<mark>ลี่ยนเป็นการ์ด micro SD แล้วกดปุ่ม ตกลง"</mark> ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้


- 4.1. ถอด Micro SD การ์ดเดิม แล้วเปลี่ยนเป็น**แผ่น**Micro SD การ์ดใหม่ อีกครั้ง
- 4.2. แตะ **"ตกลง"** เพื่อดำเนินการต่อ

ข้อควรระวัง การใส่ Micro SD การ์ด ต้องมั่นใจว่าใส่จน สุดแล้ว จึงกดคำสั่ง "ตกลง"

5. เครื่องจะดำเนินการอัพเดทต่อ รอจนกว่าจะทำการอัพเดท เสร็จ (ประมาณ 5 นาที)








6. เมื่ออัพเดทเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อความ

"การอัพเดทเรียบร้อยแล้ว กรุณาดับเครื่องและสตาร์ท ใหม่"

จากนั้นให้ทำการ

- "ปิด" เครื่องวิทยุ (บิด/กด สวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง
 ปิด "OFF") แล้วรอเวลาสักครู่ จากนั้น
- "เปิด" เครื่องวิทยุ (บิด/กด สวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง
 เปิด "ON") ไม่จำเป็นต้องสตาร์ตเครื่องยนต์ก็ได้ แล้วรอ
 จนเครื่องวิทยุทำงาน
- กดสอบการทำงานของระบบนำทางและตรวจสอบเวอร์ชั่น
 ข้อมูลแผนที่ตาม "ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลแผนที่"





การตรวจสอบการทำงานหลังการอัพเดทแผนที่และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หลังจากการอัพเดทแผนที่แล้วให้ตรวจสอบการทำงานของวิทยุและระบบนำทาง หากพบความผิดปกติให้ทำการ แก้ไขเบื้องตัน ตามตารางด้านล่างนี้

ลำดับ	ตรวจสอบการทำงาน	ผล	การตรวจสอบ	ผล	การแก้ไขเบื้องต้น
1.	เปิดวิทยุ รอการบูทเครื่อง	ได้	ไปที่ ข้อ 2.	-	-
	จากนั้น ทดลองใช้งานปุ่ม ต่างๆ ว่าใช้งานปกติหรือไม่	,	คัดลอก "ไฟล์สิทธิ์อนุญาต	ใช่	ติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคและ วิศวกรรม
			ไม่ใช่	คัดลอก "ไฟล์สิทธิ์อนุญาต (License File)" ไว้ในโฟลเดอร์ License	
2.	ระบบนำทางสามารถใช้งาน	ได้	ไปที่ ข้อ 3.	-	-
	ได้ ปกติหรือไม่		₩	ใช่	ติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคและ วิศวกรรม
		ไม่ได้	คัดลอก "ไฟล์สิทธิ์อนุญาต ไม่ได้ (License File)" ไว้ในโฟลเดอร์ License หรือไม่	ไม่ใช่	คัดลอก"ไฟล์สิทธิ์อนุญาต (License File)" ไว้ในโฟลเดอร์ License และตรวจสอบขั้นตอน การอัพเดท
3.	สัญลักษณ์รูปรถในระบบนำ	ตรง	การอัพเดทแผนที่สมบูรณ์	-	-
	ทางตรงกับรุ่นรถหรือไม่	ากหรือไม่		ตรง	การอัพเดทแผนที่สมบูรณ์
	(D-MAX เป็นรูปรถกระบะ mu-X เป็นรูปรถ 5 ประตู)	ไม่ ตรง	เลือกเปลี่ยนรูปรถใน "การตั้งค่า แผนที่" ให้ตรงกับรถ	ไม่ ตรง	ตรวจสอบขั้นตอนการอัพเดท ตรวจสอบและใช้ไฟล์ให้ตรงกับรุ่น รถ


<u>ตัวอย่าง</u> ลักษณะอาการระบบนำทางที่ไม่สามารถใช้งานได้ หลังจากทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่





หมายเหตุ : กรณีที่เกิดปัญหาดังภาพตัวอย่าง ให้ติดต่อคุณพิษณุ โทร.02-9662111 ต่อ 4822 หรือ 081-9281558 ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค(TSS) ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม(TSE)

แผนผังการดำเนินการอัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง



ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและแนะนำ ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038-41