




TSE-SVB-2018-06 19 กุมภาพันธ์ 2561


เรื่อง	ข้อกำหนดตำแหน่งการทาจาระบีเพิ่มเติมในขั้นตอนการประกอบ	
	ชดดิสก์เบรกหน้า	ระบบ
	9	เบรก
รุ่นรถ	อีซูซุ D-MAX ตั้งแต่รุ่นปี 2012 และ mu-X ทุกรุ่น	

บริษัทฯขอแจ้งข้อกำหนดตำแหน่งการทาจาระบีเพิ่มเติมในขั้นตอนการประกอบผ้าเบรกดิสก์หน้า (อ้างอิงขั้นตอนการ ประกอบผ้าเบรกดิสก์หน้าในคู่มือการซ่อม) โดยจุดที่ต้องทาจารบี มีรายละเอียดตามที่ระบุดังนี้ <u>ตำแหน่งที่ต้องทาจาระบี</u>

1. ทาจาระบีแผ่นหลังผ้าเบรกดิสก์ทั้งแผ่นด้านนอกและแผ่นด้านใน (<mark>ขั้นตอนเดิม)</mark>



2. ทาจาระบีที่ชุดคาลิปเปอร์ (เ<mark>พิ่มเติม)</mark>





🚺 ข้อสำคัญ

เมื่อทาจาระบีเรียบร้อยแล้ว ต้องทำความสะอาดจาระบีส่วนที่เกินออกทุกครั้ง



🚺 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับที่ปรึกษางานบริการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2039