



เรื่อง การโปรแกรมกล่องควบคุมเครื่องเล่นวิทยุและระบบปรับอากาศอัตโนมัติ รุ่นรถ All-New Isuzu D-MAX รุ่นปี 2020

ระบบ ไฟฟ้า

16 มกราคม 2563





สำหรับรถยนต์ ออลนิว อีซูซุ ดีแมคซ์ รุ่นปี 2020 <u>เมื่อทำการเปลี่ยนเครื่องเล่นวิทยุ (รุ่นหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้วและ 9 นิ้ว) หรือแผงควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ จำเป็นต้องทำการโปรแกรมกล่องควบคุมของอุปกรณ์ดังกล่าวทุกครั้ง โดยก่อนทำการถอดอุปกรณ์เดิมออก ให้ทำการอัพโหลดข้อมูลจากกล่องควบคุมเดิมมาเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ก่อนทุกครั้ง จากนั้นจึงทำการดาวน์โหลดข้อมูลไปยังกล่องควบคุมใหม่หลังติดตั้งเสร็จสิ้น ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้ตาม ขั้นตอนในโปรแกรม G-IDSS ในหัวข้อ</u>

- ข้อมูลการบริการ -> กลไก -> HVAC (ระบบปรับอากาศ) -> เครื่องทำความร้อน, เครื่องระบายอากาศ, เครื่องปรับอากาศ -> แผงควบคุมและคันควบคุม (สำหรับระบบปรับอากาศอัตโนมัติ)
- <u>ข้อมูลการบริการ</u> -> <u>กลไก</u> -> <u>ตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม</u> -> <u>ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอำนวยความ</u> <u>สะดวก</u> -> <u>ระบบเครื่องเสียงและระบบนำทาง</u> <u>(สำหรับเครื่องเล่นวิทยุ)</u>

<u>หมายเหตุ</u>

กรณีที่กล่องควบคุมเสียหายและ G-IDSS ไม่สามารถสื่อสารข้อมูลกับกล่องควบคุมของอุปกรณ์ใต้ ให้ดำเนินการดังนี้

- ห้ามทำการอัพโหลดข้อมูลจากกล่องควบคุมของอุปกรณ์เดิม
- ถอดอุปกรณ์เดิมออกและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ให้เสร็จสิ้น จากนั้นให้ทำการตั้งค่าโปรแกรมกล่องควบคุมของ อุปกรณ์ใหม่เองทุกครั้ง และดำเนินการตามขั้นตอนที่แสดงในหัวข้อด้านบน โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย <u>การตั้งค่า</u> -> <u>การโปรแกรมข้อมูลรถ</u>

<u>ข้อแนะนำเพิ่มเติ</u>ม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038-41