Praktikum Regelungstechnik 2 Abgabe Versuch 1 Digitale Übertragungsglieder

Marius Ketterer

June 10, 2016

Contents

1	Tie	fpass 1.Ordnung	
	1.1	Aufstellen der Übertragungsfunktionen im s-Bereich inklusive Halteglied	
	1.2	Transformation in den z-Bereich über Korrespondenztabelle	
	1.3	Darstellung als Strukturplan	
2	Hoo	chpass 1. Ordnung	
	2.1	Aufstellen der Übertragungsfunktionen im s-Bereich inklusive Halteglied	
	2.2	Transformation in den z-Bereich über Korrespondenztabelle	
	2.3	Darstellung als Strukturplan	

Chapter 1

Tiefpass 1.Ordnung

1.1 Aufstellen der Übertragungsfunktionen im s-Bereich inklusive Halteglied

Aufstellen der Übertagungsfunktionen

$$G_{PT1}(s) = \frac{K}{1 - Ts} \tag{1.1}$$

$$H(s) = \frac{1 - e^{T_A s}}{s} \tag{1.2}$$

Transformieren in den Z-Bereich

$$G(z) = \mathcal{Z}\{H(s) * G_{PT1}(s)\} = \mathcal{Z}\left\{\frac{1 - e^{T_A s} * G_{PT1}(s)}{s}\right\}$$
(1.3)

$$G(z) = \mathcal{Z}\left\{1 - e^{T_A s} * \frac{G_{PT1}(s)}{s}\right\} = (1 - z^{-1}) * \mathcal{Z}\left\{\frac{K}{s(1 + Ts)}\right\}$$
(1.4)

$$G(z) = (1 - z^{-1}) * \mathcal{Z} \left\{ K \frac{\frac{1}{T}}{s(\frac{1}{T} + s)} \right\}$$
 (1.5)

1.2 Transformation in den z-Bereich über Korrespondenztabelle

Transformieren mit Hilfe der Korrespondenzentabelle(Nr.8)

$$G(z) = K * (1 - e^{-\frac{T_A}{T}}) z^{-1}$$

$$(1 - e^{-\frac{T_A}{T}}) z^{-1}$$

$$(1.6)$$

Daraus ergibt sich:

$$G(z) = \frac{K * z^{-1} - e^{-\frac{T_A}{T}} z^{-1}}{1 - e^{-\frac{T_A}{T}} z^{-1}}$$
(1.7)

Einsetzen der Werte

$$K = 3; T = 4; T_A = 0, 5s (1.8)$$

$$G(z) = \frac{3z^{-1} - e^{-\frac{0.5}{4}}z^{-1}}{1 - e^{-\frac{0.5}{4}}z^{-1}} = \frac{2,118z^{-1}}{1 - 0,882z^{-1}} = \frac{Y}{X}$$
(1.9)

$$Y - 0,882z^{-1}Y = 2,118z^{-1}X (1.10)$$

Nach Y aufgelöst ergibt das:

$$\Rightarrow Y = 2,118z^{-1}X - 0,882z^{-1}Y \tag{1.11}$$

1.3 Darstellung als Strukturplan




Figure 1.1: Struckturplan PT1

Chapter 2

Hochpass 1. Ordnung

2.1 Aufstellen der Übertragungsfunktionen im s-Bereich inklusive Halteglied

Aufstellen der Übertagungsfunktionen

$$G_{DT1}(s) = \frac{Ks}{1 - Ts} \tag{2.1}$$

$$H(s) = \frac{1 - e^{T_A s}}{s} \tag{2.2}$$

Transformieren in den Z-Bereich

$$G(z) = \mathcal{Z}\{H(s) * G_{DT1}(s)\} = \mathcal{Z}\left\{\frac{1 - e^{T_{AS}} * G_{DT1}(s)}{s}\right\}$$
(2.3)

$$G(z) = \mathcal{Z}\left\{1 - e^{T_A s} * \frac{G_{DT1}(s)}{s}\right\} = (1 - z^{-1}) * \mathcal{Z}\left\{\frac{K s}{s(1 + Ts)}\right\} = (1 - z^{-1}) * \mathcal{Z}\left\{\frac{K}{(1 + Ts)}\right\}$$
(2.4)

$$G(z) = (1 - z^{-1}) * \mathcal{Z} \left\{ \frac{K}{T} \frac{1}{s + \frac{1}{T}} \right\}$$
 (2.5)

2.2 Transformation in den z-Bereich über Korrespondenztabelle

Transformieren mit Hilfe der Korrespondenzentabelle(Nr.4)

$$G(z) = \frac{K}{T} * (1 - z^{-1}) * \frac{1}{1 - e^{-\frac{T_A}{T}} z^{-1}}$$
 (2.6)

Daraus ergibt sich:

$$G(z) = \frac{K - K * z^{-1}}{T - e^{-\frac{T_A}{T}} z^{-1} * T}$$
(2.7)

Einsetzen der Werte

$$K = 3; T = 4; T_A = 0, 5s (2.8)$$

$$G(z) = \frac{3 - 3 * z^{-1}}{4 - e^{-\frac{0.5}{4}} z^{-1} * 4} = \frac{3 - 3 * z^{-1}}{4 - 3,53z^{-1}} = \frac{Y}{X}$$
(2.9)

$$4Y - 3,53z^{-1}Y = 3X - 3z^{-1}X (2.10)$$

Nach Y aufgelöst ergibt das:

$$4Y = 3X - 3z^{-1}X - 3,53z^{-1}Y (2.11)$$

$$\Rightarrow Y = \frac{3}{4}X - \frac{3}{4}z^{-1}X - 0,8825z^{-1}Y \tag{2.12}$$

2.3 Darstellung als Strukturplan




Figure 2.1: Struckturplan DT1 $\,$