

7075硬铝氧化发黑



零件编号	详图	数量
	7075硬铝表面氧化发黑磨砂面 顶视 侧视 侧视 侧视 侧视 侧视 侧视 配不锈钢十字沉头螺丝M3×5=2 配不锈钢内六角沉头螺丝M4×10=1 配不锈钢内六角沉头螺丝M8×20=1 配不锈钢螺栓2.0*12.5铆钉 配不锈钢铆2.0*4.5.5铆钉 配不锈钢M3.0.5*10弹簧=1 配不锈钢M3.0.5*15弹簧=1 配不锈钢M3.0.5*20弹簧=2 配不锈钢垫片10*5*0.5厚边打孔=1 底视	1件
	7075硬铝表面氧化发黑磨砂面 不锈钢 14*40方形 磨圆=1 正视 底视 螺钉型号:M8	1件
	7075硬铝表面氧化发黑磨砂面 厚度：2mm 螺孔=7的沉头螺钉M4× 螺孔=7的沉头螺钉M4× M4	1件
	7075硬铝氧化发黑 7075硬铝挤压型材发黑 7075硬铝挤压型材发黑 7075硬铝挤压型材发黑 7075硬铝挤压型材发黑 铝合金M4沉头螺钉 长M4M3沉头螺钉 7075硬铝挤压型材发黑 M3沉头螺钉 M3沉头螺钉 M3沉头螺钉