
# 步进电机驱动(XDrive)学习1.1-TB67H450\451驱动器(硬件)

已于 2024-05-06 09:45:12 修改

# 相位示意图:

TB67H450是一款直流型有刷<u>电机驱动器</u>,一个芯片驱动一个通道。对于一般两相四线步进电机有A、B两相,则一般需要两个芯片。



因此,对于这两个通道,可以分别用一块TB67H450\451芯片。 一个负责驱动A相、一个负责驱动B相

### 芯片管脚描述:

#### **Pin Description**

Pin description of pin No. 1 to 8.

Pin No.	Pin name	Description		
1	GND	Ground pin		
2	IN2	Logic input pin 2		
3	IN1	Logic input pin 1		
4	VREF	Motor output current setting pin		
5	VM	Motor power supply		
6	OUT1	Motor output pin 1		
7	RS	Motor output current sense pin		
8	OUT2	Motor output pin 2	CORNACT ZITSCHOL	

IN1、IN2为逻辑输入引脚;

VRER 为电机输出电流设置引脚;

VM(VBB) 为电机电源供应支持;

OUT1、OUT2则分别为电机其中一相的正负极输出引脚;

RS(LSS) 为电机输出电流检测引脚

## 真值表:

#### **Functional Description**


Input and output function

IN1	IN2	OUT1	OUT2	Mode
6	L	OFF (Hi-Z)	OFF (Hi-Z)	Stop
L				Standby mode after 1 ms
Н	L	н	L	Forward
L	Н	L	н	Reverse
н	н	L	L	Brake

Current path: Forward rotation (OUT1 to OUT2), Reverse rotation (OUT) to CUT) 技术学习者

由真值表可知正负级同时只有其中一端会为高电平。当IN1、IN2同时为高电平时,则制动。

## 电路示意图:



IN1、IN2可接单片机输出控制引脚;

OUT1、OUT2分别连接电机的 A+(B+) 级和 A-(B-) 级;

VBB 引脚则接外部电压为电机供电;

RS接一个电阻并接地;

VREF 引脚接滤波器或者单片机具有PWM输出的的引脚。

滤波器详情见: (暂无链接)

## 预定义输出电流的计算公式:

#### **Calculation of Predefined Output Current**

This IC controls a motor operation by PWM constant current control. The peak current value (setting current value) can be determined by settings of the current-sensing resistor (RRS) and the reference voltage (Vref).

$$lout (max) = Vref (gain) \times \frac{Vref (V)}{RRS (\Omega)}$$

Vref (gain): The Vref decay rate is 1 / 10.0 (typ.).

Example: In case of 100% setting

When Vref is 3.0 V and RRS is 0.51  $\Omega$ , the motor constant current (Peak current) is calculated as:

lout =  $3.0 \text{ V} / 10.0 / 0.51 \Omega = 0.59 \text{ A}$ 

RRS所接电阻越大,则所获得的电流越小;

Vref(gain)则为定值1/10;

通过调节PWM占空比调节输入到Vref的电压,从而调节驱动电机的输出电流,继而控制步进电机的力矩。