
Explicit joint-angle mapping of the planar four-bar mode
DH joint angle (deg)
Input joint angle $q_2$ (deg)
$q_4$
$q_6$
$q_1$
50
0
−50
−100
−150
−200
−250
−300
−350
0
50
100
150
200
250
300
350