
Explicit joint-angle mapping of the planar four-bar mode
DH joint angle (deg)
Input joint angle q_2 (deg)
q_4
q_6
q_1
50
0
−50
−100
−150
−200
−250
−300
−350
0
50
100
150
200
250
300
350