CS 2104-01 Hardware Lab

Lab 9 April 28, 2015

Simple Electronic Organ

Lab report (upload to iLMS before 5/5 3:30p.m.)

Your report should include the following:

description and explanation of your work

首先把 note_generator module 的 audio_bck, audio_ws, audio_data, audio_sysclk, audio_appsel 接成 top.v 的 output, 並在 top.ucf 建立相關的 port, 再令 wire audio_left, audio_right 連接 note_generator module 和 buzzer_control module, 最後設置 node_div_controller module 來依照 push button 狀態決定 node_div 的值。

Tone	DO	RE	MI	FA	SO	LA	TI
note_div	76335.87786	68027.211	60606.061	57306.59	51020.408	45454.545	40485.83
Mid(Hz)	262	294	330	349	392	440	494

• discussion of any issue or problem worthy of note (yes, even mistakes that you made)

reset_n 我使它接到 S8 的 push button,卻造成邏輯上 1/0 相反的狀況,所以打算先把 note_generator 內所有~reset_n 改成 reset_n 結果在 Synthesize 就出現 error,奇怪的是,error 出現在第 30 行 "clk_cnt <= clk_cnt_next;",因為太奇怪了,就改成在 debounce 結束後就 先進行反向。

測試時,push button 常常出現 loadless 的狀況,明明沒修改什麼卻又可以順利執行,或者突然又出現問題。

• optional: any extra feature you added or any suggestion

有些同學直接修改 code 把 reset_n 令成 reg 或者是用 enable 來控制,我則是把它接到 S8 的 push button,只要按下 S8 FPGA 就會暫停蜂鳴器。