

تقرير صيانة فني

			ملخص التقرير
مدة التوقف	نوع العطل	اسم المرفق	تاريخ التقرير
ساعتين	كهربائي	بوابة5	21/محرم/24
			وصف العطل
	ما تسبب في تعطيل حركة المرور المؤقتة.	وقف بوابة الدخول رقم 5 عن العمل، مم	تم رصد انقطاع كهربائي أدى إلى ت
			الإجراءات المتخذة
			فصل مصدر الطاقة الرئيسي
			فحص القاطع الكهربائي واستبداله
			-إعادة تشغيل النظام بنجاح.
			المواد المستخدمة
			أدوات اختبار تيار
		-	قاطع كهربائي جديد
			الفنيون
			1. فهد العتيبي – كهربائي أول
			2. ماجد الزهراني – مساعد فني

الملاجظات

تم التأكد من أن النظام يعمل بكفاءة بعد المعالجة، ورفعت التوصية بإجراء فحص شامل لكامل الدائرة الكهربائية.