

Ліневич А.С

2016/04/31

Зміст

Вступ		2
1	Методи вимірювання вологості повітря	3
2	Вимірювання вологості у виробничому приміщенні	5

Вступ

РОЗДІЛ 1

Методи вимірювання вологості повітря

Для вимірюванння відносоної вологості повітря застосовуються виключно непрямі методи оскільки вони ϵ значно точнішими і зручнішими у викорисатнні.

1.1 Непрямі методи вимірювання

1.1.1 Вимірювання швидкості випаровування

Швидкість випаровування вологи збільшується в міру зменшення відносної вологості повітря. Випаровування вологи, в свою чергу, викликає охолодження конденсованої. Таким чином, температура вологого об'єкта зменшується.

За різницею температур повітря і вологого об'єкта можна визначити швидкість випаровування, а значить, і вологість повітря. При цьому треба враховувати той факт, волога, яка випаровується залишається навколо вологого предмета, і, таким чином, локально збільшується вологість повітря. Для усунення цього ефекту при вимірюванні вологості застосовують аспірацію (створюється потік повітря над вологим об'єктом).

На цьому принципі ґрунтуються психрометри.

1.1.2 Вимірюванння ємності

На дві пластини подається змінна напруга, в залежності від кількості водяної пари між пластинами, змінюється діелектрична проникність та ємність, яка впливає на реактивний опір конденсатора.

На цьому принципі побудовані ємнісні електронні гігрометри.

1.1.3 Вимірюванння опору

В датчику встановлюється полімерна мембрана яка змінює свій опір в залежності від кількіості поглинутої вологи.

На цьому принципі побудовані *оіпрні електронні гігрометри*. Варто зауважити, що при вимірюванні вологості електронними давачами потрібно враховувати температуру, оскільки вона впливає на калібрування приладів.

1.1.4 Вимірювання сили натягу

Принцип ґрунтується на здатності знежиреної люської волосини змінювати свою довжину при зміні вологості, цей принцип взятий за основу у класичних *гігроме-трах*.

РОЗДІЛ 2

Вимірювання вологості у виробничому приміщенні

2.1 Виробниче приміщення для дослідження

Для проведення дослідів було обрано виробниче приміщення з трьома вікнами, дверним отвором та одним робочим місцем. План досліджуваного приміщення зображений на рис. 2.1. Контрольні зони в яких проводились заміри зазначені цифрами 1-5.




Рис. 2.1: План виробничого приміщення.

КЗ 1-3 та 5 — це зони які піддаються впливу зовнішніх чинників, КЗ 4 найбільш віддалена точка від зазначених.

2.2 Результати спостереження

Під час проведдення замірів в кожній з КЗ у різний час робочої зміни було отримано наступні результати:

Результати спостереження

КЗ, № Кінець Початок Середина 50 1,44 1,85 1 1,44 1,85 2 50 3 51 1,44 1,85 45 4 1,44 1,85 5 53 1,44 1,85

2.3 Обробка результатів спостереження

Відносна вологість приміщення на початку зміни:

$$\varphi = \frac{50 + 50 + 51 + 45 + 53}{5} = 49 \tag{2.1}$$

Таблиця 2.1

де φ — відносна вологість, %.

Відносна вологість приміщення в середині зміни:

$$\varphi = \frac{50 + 50 + 51 + 45 + 53}{5} = 49 \tag{2.2}$$

Відносна вологість приміщення в кінці зміни:

$$\varphi = \frac{50 + 50 + 51 + 45 + 53}{5} = 49 \tag{2.3}$$

2.3.1 Похибки