Житомирський державний техно	ологічний університет
КОНСПЕКТ З КУРСУ: СТАНДАРТИЗА	ЦІЯ, ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ
СИСТЕМ ТА УПРАВЛІН	
	Студента групи АТ-22
	Ліневича А.С ``"

# **3MICT**

Лекція 1. 23/02/2016	3
Сутність стандартизації	3
Лекція 2. 1/03/2016	4
Основні результати діяльності стандартизації	4
Нормативні документи по стандартизації та види стандартів	4
Оцінки рівня якості продукції	5
Методи рівня якості продукції	5
Сертифікація	5
Поняття про взаємозамінність та її види	6
Нормування допусків та посадок	6
Лінійні розміри граничні відхилення та допуски	7

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата				
Розр	робив	Ліневич А.С			Конспект з курсу:	Лит.	Аркуш	Аркуш
Пер	евірив				Стандартизація,		2	7
T T					взаємозамінність систем			
	онтр. вердив				та Управління якістю.			

# ЛЕКЦІЯ 1. 23/02/2016

### Сутність стандартизації

**Вимірювання** --- це одне з найбільш стародавніх понять діяльності людини у стародавні часи люди обходились вимірюванням і обчисленням однорідних об'єктів.

Такий облік не потребував уведення поняття фізичної величини і установлення умовних одиниць вимірювання. Не було потреби у виготовленні і використанні спеціальних технічних засобів для проведення обліку. Однак з розвитком суспільства з'явилась необхідність у кількісному оцінюванні різних величин --- відстаней, маси, розмірів, об'ємів і т.д. Цю оцінку прагнули звести до обліку, для чого вибирались природні та антропологічні одиниці.

**Фізична величина** --- це характеристика однієї з властивостей фізичного об'єкту, явища або процесу, що  $\epsilon$  загальною в якісному відношенні багатьом фізичним об\*єктам, але в кількісному відношенні індивідуальна для кожного об'єкту.

**Одиниця**  $\Phi B$  --- це фізична велична, якій присвоєно числове значення, що дорівнює одиниці.

**Значення фізичної величини** --- це оцінка її величини у вигляді деякого числа прийнятих дя неї одиниць.

Система вимірювання --- сукупність взаємозв'язаних фізичних величин утоврена відповідно до прийнятих, коли одні величини приймаються приймаються за незалажні а інші є її функціями. Система ФВ містить основні ФВ умовно прийнтяті як незалежні від інших величин ціє системи, а ткож її похідні фізичні величини визначувані через основні величини цієї системи.

**Основна ФВ** --- фізична величина, що входить в систему одиниць і умовно прийнята як незалежена від інших величин цієї системи.

					I
					F
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата	

# ЛЕКЦІЯ 2. 1/03/2016

**Стандартизація** --- це діяльність спрямована на розробку і встановлення вимог, норм і правил, яка забезпечує право споживачів на придбання товарів належної якості.

### Основні результати діяльності стандартизації

- Підвищення степені відповідності продуктів
- Усунення технічних бар'єрів у міжнародному товарообміні.
- Сприяння науково-технічному прогресу і співробітництву у різних областях.

### Нормативні документи по стандартизації та види стандартів

**Стандарт** --- це нормативний документ, розроблений на основі консенсусу, затверджений визнаним органом і спрямований на досягнення оптимального степеня упорядкування.

На практиці термін *стандарт* стосується до зразка, еталону чи опису продукту, власне кажучи, це не є помилкою, хоча *еталон* правильніше відносити до області метрології, а термін *стандарт* до нормативного документу.

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

#### Оцінки рівня якості продукції

Відносну характеристику якості продукції засновано на порівнянні значень показників якості продукції, що оцінюється з базовими значеннями називають рівнем якості продукції.

#### Методи рівня якості продукції

- 1. Диференційний метод
- 2. Вимірювальний
- 3. Комплексний
- 4. Органолептичний
- 5. Розрахунковий
- 6. Реєстраційний
- 7. Змішаний
- 8. Соціологічний
- 9. Статичний
- 10. Експертний

### Сертифікація

**Сертифікація** --- це процедура, за допомогою якої 3-тя сторона дає письмову гарантію, що процес та послуги відповідають заданим вимогам.

Сертифікації поділяються на: обов'язкову і добровільну.

**Обов'язкова сертифікація** проводиться на відповідність вимог нормативних документів, які зареєстровані у відповідному порядку а також аналогічних вимог міжнародних та національних стандартів інших держав введених у дію в Україні.

					Ž.
					H
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата	

**Добровільна сертифікація** проводиться на відповідність вимог нормативних документів, які погоджені з постачальником та споживачем.

#### Поняття про взаємозамінність та її види

**Взаємозамінністю виробів** (машин, приладів, механізмів, тощо) їх частин або інших видв продукції називають їхню властивість рівноцінно замінювати при використанні будь-якого з сукупності екземплярів виробів їхніх частин або іншої продукції будь-яким однотипним екземпляром.

Найбільш розповсюдженою  $\epsilon$  повна взаємозамінність, яка забезпечу $\epsilon$  можливість складання без додаткового припасування будь-яких незалежно виготовлених деталей у складальні одиниці.

**Зовнішня взаємозамінність** --- це взаємозамінність куплених та кооперованих виробів, що монтуються в інші більш складні одиниці за розмірами та формою приєднувальних поверхонь.

**Внутрішня взаємозамінність** розповсюджується на деталі, складальні одиниці і механізми, які входять до виробу.

#### Нормування допусків та посадок

Нормування допусків та посадок здійснюється двома системами посадок:

- 1. ЄСДП (Єдина система допусків та посадок) яка поширюється на допуски гладких елементів деталей та посадки, що утворюються при з'єднання цих деталей.
- 2. ОНВ (основні норми взаємозамінності) --- встановлюється на допуски і посадки:
- шпонкові

					А
					r
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата	

- шліцові
- різьбові з'єднання
- зубчаті передачі, колеса, тощо

### Лінійні розміри граничні відхилення та допуски

На кресленні деталей проставляються розміри:

- номінальні
- граничні
- дійсні
- виміряні

Номінальний розмір --- розмір відносно якого визначаються граничні розміри.

Дійсний розмір --- виміряний розмір з припустимою похибкою.

**Граничний розмір** --- це розмір який визначається відносно номінального розміру.

**Відхилення** --- алгебраїчна різниця між розміром (дійним, граничним, тощо) і відповідним номінальним розміром. Існують дійсне та граничні відхилення.

Дійсне відхилення --- алгебраїчна різниця між дійсним та номінальним розміром.

**Граничне відхилення ---** алгебраїчна різниця між граничним та номінальним розміром.

Усі гладкі циліндричні поверхні поділяються на отвір та вал. Отвір використовують для позначення внутрішніх поверхонь, а термін вал для позначення зовнішніх циліндричних та плоских поверхонь.

Тому позначення отвору завжди позначається як велика латинська літера D. '

Пист	№ докум.	Підп.	Дата