9003 产品说明

该产品包含一个±30°的倾角传感器和磁传感器

罗盘部分:

研发粗测精度在 1-2 度,后续生产校准需要保证水平来校准

使用:使用 modbus 命令来操作。

1.下开机命令 2.下开始校准命令 3.保证磁传感器水平转 1 圈,用时在 1 分钟 4.下结束校准命令 5.下查询角度命令(campval)可查看角度 6.下关机命令后罗盘部分不工作以上命令在 compass modbus 命令使用说明.pdf

倾角部分参数:

参考之前 100T 方案