LẬP TRÌNH HỆ THỐNG NHÚNG

(Lập trình Assembly cho ARM)

Khoa CNTT - HVKTMM

Lab 2

- 1. Viết chương trình tính tổng các phần tử trong chuỗi số.
- 2. Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong chuỗi số.
- 3. Viết chương trình tính trung bình cộng của chuỗi số.
- 4. Viết chương trình tính tổng các phần tử trong ma trận
- 5. Viết chương trình đếm số phần tử dương, âm trong ma trận
- 6. Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên đường chéo chính, chéo phụ
- 7. Viết chương trình tính tổng các số chẵn, lẻ trong ma trận
- 8. Viết chương trình tính tổng các số chia hết cho 5 trong ma trận

HD:

```
; Khai bao doan du lieu

AREA RESET, DATA, READONLY

DCD 0x20001000 ; stack pointer value when stack is empty
DCD Reset_Handler ; reset vector

;ALIGN

nums ;khai bao vung nho nums co 100 phan tu

;moi phan tu 4 byte

DCD 1,1,1,1,1,1,1,1,1

DCD 1,1,1,1,1,1,1,1
```

```
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
      DCD 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
; Khai bao doan ma lenh
    AREA MYCODE, CODE, READONLY
       ENTRY ;Khai bao diem vao chuong trinh
       EXPORT Reset Handler
Reset Handler
;-----
; Bat dau doan code (Diem vao cua chuong trinh)-----
MAX EQU
            100
start
      MOV R0, #0
                        ; sum chua trong RO; khoi tao RO = 0
      LDR
            R1, =nums
                        ; nap dia chi cua nums vao R1
      MOV R2, #0
                        ; dia chi offset = 0
      LDR
            R3, =MAX
                        ; count = MAX
do1
      LDR
            R4, [R1, R2]
      ADD R0, R0, R4
      ADD R2, R2, #4
      SUBS R3, #1
      CMP R3, #0
      BGT
            do1
stop
      В
            stop
      END
```

DCD