```
Protocolo 1:
                                   delta ang1 delay
                                                            0
                                                                  0.0
                                                                              0
cfg
      1
            ang1 min
                       ang1_max
DAT ang1 8
                  0
Protocolo 2:
      2
            ang1 360
cfg
                       0.2
                              0.0
                                    polarização ang pol
                                                            0
DAT 0
            ang2 adc_value
Protocolo 3:
      3
                       ang1 max
                                                      0.0
cfg
            ang1 min
                                   0.2
                                          0.0
                                                0
                                                            check box
DAT ang1 ang2 adc value
Protocolo 4:
cfg
            ang1 min
                       ang1 max
                                   0.2
                                          0.0
                                                0
                                                      ang pol
                                                                  check box
DAT ang1 ang2 adc_value
Protocolo 5: (calibração do motor)
      5
            0.0
                  3.0
                        1.0
                              1.0
                                    0
                                          0.0
                                                motor
cfg
Definiçoes de intervalos:
ang1 e ang1_min € [0;360[ ou seja [0;359.8]
ang1_max € [0;360] onde necessariamente, tem-se que ang1_min < ang1_max
delta_ang1 \in [0.2; ang1_max - ang1_min]
delay \leq (180*delta ang1) / (ang1 max – ang1 min + 1) e
                                                            delay <= 5 (segundos)
polarização € {0,1}
(1 = ON e 0 = OFF)
ang_pol € [0;90]
check_box € {0,1,2,3,4,5,6,7}
                              (2^{0})
            □ angulo minimo
            □ angulo central
                              (2^1)
            □ angulo maximo
ang 2 € [8;352] valores reais
```

adc_value € [0;4095] (ADC de 12 bits) valores inteiros

motor € {0,1,2}

0 – pexiglass

1 – sensor

2 – pexiglass e sensor (ambos)

Resoluções:

ang1, ang1_min, ang1_max e delta_ang1 → 0.2 (step minimo possivel do angulo)

delay → valor real (em segundos)

polarização → valor inteiro

ang_pol → valor real

check_box → valor inteiro

Correspondencia binaria com as check boxs sendo portanto o resultado da soma das check boxs. Quando uma check box esta seleccionada, tem o valor de **1**, caso contrario tem o valor de **0**.

OBS: Todos os valores fraccionários (reais) devem ser enviados com uma casa decimal independentemente do seu valor. Os valores inteiros devem ser enviados normalmente. Ex:

cfg	int	fracc	fracc	fracc	fracc	int	fracc	int
cfg	1	2.0	345.8	9.1	3.0	0	0.0	3