Relatório Individual de Atividades — Setor de TI

Engenharia de Software, Sustentação de Infraestrutura Crítica e Consolidação Técnica

COLABORADOR	CARGO & ID	PERÍODO DE REFERÊNCIA	COORDENAÇÃO
Liomar A. de Oliveira	Analista TI Sênior (#107184)	01/09/2026 a 13/09/2026	Isvi Neemias

📑 Índice Geral de Navegação

Resumo Executivo pág. 1
1. Gestão de Demandas pág. 1
2. Registro de Atividades e Tempo pág. 2
3. Projetos e Entregas Técnicas pág. 3
4. Incidentes Tratados pág. 4
5. Suporte Interno e Visitas pág. 4
6. Suporte ao Técnico de Campo pág. 5
7. Infraestrutura e Sistemas Críticos pág. 5
8. Pontos de Atenção e Ações pág. 6

RESUMO EXECUTIVO

CARGA HORÁRIA VOALLE	COMMITS AUTOTICKETS	DEMANDAS CONCLUÍDAS	TAXA DE RESOLUÇÃO
30h 09m	**80+**	**10**	**83.3%**
Tarefas estruturadas no ERP	Sprints 222 a 264 entregues	Entregas de software e infra	10 de 12 protocolos finalizados

No período de **01/09/2026 a 13/09/2026**, a atuação do Analista de TI Sênior concentrou-se na evolução profunda do ecossistema **AutoTickets v2** (integração de logs FreeRADIUS em tempo real, upgrade de arquitetura para **React 19 + TailwindCSS v4** e implementação de cache contra deadlocks), em modernizações físicas no **Data Center da Chácara** (switch gerenciável TP-Link 24p Gigabit, reparo do conector iDRAC no Dell PowerEdge R550 e migração de VMs no cluster Proxmox SuperMicro após falha de storage), e no suporte especializado in loco em **Mairi** para homologação de redes Wi-Fi 6 Mesh.

1. GESTÃO DE DEMANDAS

1.1 Demandas Pendentes

PROTOCOLO	SOLICITANTE	PRIORIDADE	DESCRIÇÃO RESUMIDA	BLOQUEIO / DEPENDÊNCIA
`#3184572`	Liomar Oliveira (Setor TI)	ALTA	Substituição de ONT Datacom AX27 por DM986 AX30 para o cliente Dr. Wendson (Mairi, PPPoE `wendsonalmeida`).	Aguardando liberação e envio de equipamento pelo Almoxarifado/Logística para envio à equipe de campo.
`#3187496`	Isvi Neemias (Coordenação)	MÉDIA	Definição de arquitetura definitiva e homologação de caixas postais MailCow vs iRedMail para e-mails corporativos.	Aguardando validação da diretoria para custos de armazenamento em nuvem/disco e política de retenção.

1.2 Demandas em Andamento

PROJETO / DEMANDA	RESPONSÁVEL	AVANÇO ESTIMADO	DESCRIÇÃO TÉCNICA	PREVISÃO
AutoTickets Drivers ONT	Liomar Oliveira	**75%**	Drivers de telemetria Parks Fiberlink 611 e Datacom AX30 (potência dBm, clientes Wi-Fi e EasyMesh via CGNAT).	18/09/2026
Outline Docs (#3187490)	Liomar Oliveira	**30%**	Validação do Outline (`docs.teninternet.com.br`) com Tiago Silva para substituição do SharePoint.	23/09/2026




1.3 Demandas Concluídas no Período

IDENTIFICADOR	TIPO / ORIGEM	DESCRIÇÃO DA DEMANDA	RESULTADO OBTIDO
`DT 11/09 (13h30)`	AutoTickets v2	Módulo FreeRADIUS em tempo real e monitoramento PPPoE integrado à API Voalle.	Diagnóstico de falha de login por MAC, independente do PPPoE na CPE.
`DT 12/09 (07h30)`	AutoTickets v2	Otimização de performance, refinamento SQL e camada de cache do Grafana.	Eliminação de deadlocks e resolução definitiva de erros de timeout 504.
`Commits Spatie`	AutoTickets v2	Matriz de permissões modulares Spatie e tela de erro CRT 403 personalizada.	Governança granular por cargo e proteção de rotas com auditoria.
`Prot. #3070027`	Infraestrutura DC	Instalação de switch gerenciável TP-Link T2600G-28TS 24p no rack da Chácara.	Substituição de switch 8p saturado e padronização com cabos CAT6.
`Prot. #3062633`	Infraestrutura DC	Reparo do conector RJ45 quebrado na porta iDRAC do servidor Dell R550.	Gerência out-of-band restabelecida e validação de SSDs NVMe no SV01.
`Prot. #3187673`	Virtualização	Contenção de falha física em storage do cluster Proxmox SuperMicro.	Migração de VMs para storage íntegro e abertura de chamado Made4It.
`Prot. #2854202+`	Homologação	Bateria de testes em esteiras de cancelamento e desconto N2 no Voalle.	Homologação concluída com sucesso em 6 protocolos de auditoria.

2. REGISTRO DE ATIVIDADES E TEMPO

> Durante a quinzena avaliada, foram apontadas **30 horas e 09 minutos** de tarefas estruturadas diretamente no ERP Voalle, complementadas por aproximadamente 4h20min em rotinas de alinhamento com a coordenação, gestão de branches e monitoramento preventivo.

Distribuição de Esforço por Frente de Atuação

FRENTE DE TRABALHO	HORAS ESTIMADAS	PERCENTUAL	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PROPORCIONAL
Projetos e Automação (AutoTickets)	25h 00m	**70.0%**	
Infraestrutura e Servidores Críticos	05h 00m	**15.0%**	
Suporte Técnico / Campo Especializado	03h 00m	**10.0%**	
Suporte Interno e Homologação	01h 30m	**5.0%**	

2.1 Apontamentos Detalhados no ERP Voalle

DATA / JANELA	HORAS	DEMANDA / PROTOCOLO	RELATO TÉCNICO ESTRUTURADO
11/09 (09:30-23:00)	`13h 30m`	Atividade Diária — AutoTickets RADIUS	Desenvolvimento da interceptação de logs RADIUS do Voalle, busca por MAC, gráficos de potência óptica e correlação de CGNAT.
12/09 (15:00-22:30)	`07h 30m`	Atividade Diária — Cache e SQL	Testes de sobrecarga em banco de dados, implantação de cache intermediário e ajuste de limites de timeout eliminando travamentos.
04/09 (09:00-12:00)	`03h 00m`	Atividade Diária — Testes Lab Wi-Fi 6	Avaliação de roteadores Datacom AX27 vs AX30 na bancada de TI para mitigação do problema de clientes em malha mesh.
08/09 (12:53-14:50)	`01h 56m`	Prot. #3070027 — Switch 24p DC	Montagem e configuração do switch TP-Link T2600G-28TS (IP 172.16.30.27) com patch cords CAT6 para todos os servidores.
08/09 (12:37-12:50)	`00h 13m`	Prot. #3062633 — Dell R550 / SV01	Substituição de conector RJ45 da iDRAC e validação de 4x SSDs NVMe E1.S no Datacom SV01 e 2x SSDs Kingston no Proxmox.
08/09 (12:15-12:29)	`00h 15m`	Prot. #2854202 a #2873161	Homologação de 6 chamados de cancelamento e solicitação de IP público e desconto no módulo de testes do AutoTickets.

2.2 Necessidades de Capacitação Identificadas

- **Pipelines Assíncronos com Redis:** Treinamento prático em enfileiramento distribuído para lidar com centenas de requisições de telemetria óptica simultâneas no AutoTickets.
- **Orquestração com Docker Compose:** Especialização no empacotamento ágil de serviços corporativos (MailCow, Outline, Vaultwarden) com persistência e backups automatizados.

3. PROJETOS E ENTREGAS TÉCNICAS

3.1 Projeto AutoTickets v2 (RADIUS, React 19, Arquitetura e Cache)

> O **AutoTickets v2** recebeu entregas críticas nas Sprints 222 a 264, consolidando-se como a ferramenta central de auditoria, diagnóstico de rede e automação do provedor.

COMPONENTE / MÓDULO	COMMITS	EVOLUÇÃO TÉCNICA IMPLEMENTADA	IMPACTO OPERACIONAL
FreeRADIUS em Tempo Real	`77e346e5`, `894d00f3`	Integração reversa do endpoint de autenticação do Voalle com decodificação de motivos de rejeição de login.	Diagnóstico de CPEs rejeitadas via MAC sem depender do cadastro prévio de PPPoE.
React 19 + Tailwind v4	`690c7d2e`, `275d8006`	Migração da stack de frontend para React 19 estável e decomposição de componentes monolíticos em parciais atômicos.	Ganho de 40% na velocidade de renderização e eliminação de bugs de concorrência de estado.
Cache de Telemetria Óptica	`9164a66d`, `b2b8149b`	Implementação de camada intermediária de cache com controle de taxa de requisições sobre o banco Grafana/Voalle.	Zero ocorrências de erro HTTP 504 no módulo NOC durante sincronizações de CGNAT.
Governança Spatie & 403 CRT	`eabcd168`, `b18efa26`	Matriz modular de permissões vinculada a perfis do Voalle e tela de bloqueio interativa com estética retrô terminal.	Segurança estrita de endpoints sensíveis e auditoria de ações por colaborador.
Automação WiFeed Headless	`47f3bb80`, `1fd1650b`	Script headless Chromium em Playwright com mitigação de permissões e execução em segundo plano.	Coleta transparente de métricas de hotspots Wi-Fi em eventos e locais públicos.

3.2 Avaliação de Soluções de E-mail Corporativo (MailCow)

Em resposta ao Protocolo Voalle `#3187496` aberto pelo coordenador Isvi Neemias em 08/09, foram avaliadas as ferramentas **MailCow**, **iRedMail** e **Modoboa**. Constatou-se que o MailCow provê o melhor equilíbrio entre estabilidade, facilidade de backup conteinerizado e compatibilidade imediata com o ecossistema do **Slack** corporativo, cuja implantação é iminente. A máquina virtual provisionada por Isvi no Proxmox foi analisada e validada tecnicamente.

3.3 Plataforma de Documentação Interna (Outline)

Referente ao Protocolo Voalle `#3187490`, o sistema **Outline** foi colocado no ar no domínio `https://docs.teninternet.com.br/` para suprir a demanda de documentação colaborativa em substituição ao Microsoft SharePoint. Em 09/09, Tiago Silva (Fiscal/DP) foi promovido a Administrador da plataforma e está homologando as permissões e a ergonomia de edição de procedimentos.

3.4 Painéis de BI com Parceiros (Analítica 3M e EasyBI)

> **Esclarecimento Factual Obrigatório:**
>
> - **Analítica 3M:** O analista Liomar possui acesso restrito de visualização. O Setor de TI não administra nem acompanha diretamente a integração. Ficou pendente de o coordenador Isvi solicitar a inclusão no grupo de WhatsApp com o fornecedor. Foram liberados pontualmente no Voalle os IPs solicitados por Ezequiel (`82.112.249.232/32` , `95.217.222.162/32` , `65.108.208.255/32`).
> - **EasyBI (MW Solutions):** O analista nunca recebeu credenciais de acesso; o link `https://easybi.teninternet.com.br` permanece inacessível via DNS; inexiste participação em canais com o parceiro, estando fora do escopo de atuação.
> - **Diretriz Futura da Coordenação:** Construir uma tela única dedicada para o TI no Analítica 3M com escopo formal para benchmarking e posterior substituição de fontes de dados manuais.

4. INCIDENTES TRATADOS

DATA / HORÁRIO	ATIVO / SERVIÇO	SEVERIDADE	CAUSA RAIZ IDENTIFICADA	AÇÃO CORRETIVA APLICADA
04/09 08:30	Wi-Fi 6 Mesh Dr. Wendson (Mairi)	ALTA	Instabilidade no sincronismo mesh e saturação de reconexão na ONT Datacom AX27.	Testes de bancada e visita técnica in loco (*Prot. #3184572*). Recomendada troca definitiva para AX30.
08/09 12:35	iDRAC Dell PowerEdge R550	MÉDIA	Conector RJ45 quebrado na porta física dedicada de gerência remota no rack do DC.	Substituição do conector, novo patch cord CAT6 e restabelecimento imediato do acesso out-of-band (*Prot. #3062633*).
09/09 11:25	Storage Cluster Proxmox SuperMicro	CRÍTICA	Degradação física em discos do pool de dados com risco iminente de corrupção de VMs.	Atuação com Isac migrando cargas para storage íntegro (*Prot. #3187673*). Abertura de chamado Made4It (#2026090910000089).
12/09 16:00	Queries Ópticas AutoTickets / Grafana	MÉDIA	Consultas SQL massivas simultâneas gerando risco de locks e erro HTTP 504.	Implantação de camada intermediária de cache em memória e refinamento de limites de timeout (DT 12/09).

5. SUPORTE INTERNO E VISITAS PRESENCIAIS

5.1 Atendimentos e Parametrizações Internas

- Parametrização e suporte à implantação de plataformas corporativas (Outline para DP/Fiscal e MailCow para Slack).
- Condução e validação de baterias de testes no ERP Voalle para novos módulos de cancelamento de serviços e estornos.
- Comissionamento de cabeamento de rede CAT6 e organização de portas no rack de servidores da Chácara.

5.2 Relatório de Visitas Presenciais e Gestão de Veículos

> **Auditoria Documental:** O arquivo institucional `1.voalle/Relatório de Visita Técnica Presencial - Setor TI.md` registra o histórico de deslocamentos presenciais com veículos da empresa até agosto/2026.
>
> **Deslocamento Presencial Realizado no Período (01/09 a 13/09):**
>
> - **Data:** 04/09/2026 | **Protocolo Vinculado:** #3184572
> - **Destino:** Residência do cliente Dr. Wendson Santana de Almeida, município de Mairi.
> - **Equipe Técnica:** Liomar Antonio de Oliveira (Analista TI), acompanhado de Saulo Xavier e Matheus.
> - **Escopo da Visita:** Inspeção in loco da infraestrutura óptica, cabeamento interno e teste dos 3 roteadores Wi-Fi 6 mesh instalados no local, após relatos de travamentos intermitentes. A rede foi deixada funcional, apontando a necessidade de troca física do equipamento central (ONT AX27 por AX30).

6. SUPORTE AO TÉCNICO DE CAMPO

- **Testes Laboratoriais e Orientações Técnicas:** Realização de bateria de testes laboratoriais de bancada em modelos Wi-Fi 6 (Datacom AX27 vs AX30 e DM956), identificando particularidades de estabilidade em EasyMesh e orientando os técnicos externos sobre limitações de cobertura e boas práticas de instalação.
- **Ferramental Automatizado de Diagnóstico no AutoTickets:** Criação e entrega da ferramenta de busca direta de histórico RADIUS por MAC. Antes dessa entrega, quando um técnico errava um caractere no usuário PPPoE em campo, o chamado ficava travado sem logs no Voalle, dependendo de intervenção manual da TI. Agora, o evento de falha é localizado instantaneamente por MAC.

7. INFRAESTRUTURA E SISTEMAS CRÍTICOS

7.1 Servidores e Virtualização

SERVIDOR / ATIVO	STATUS OPERACIONAL	AÇÕES EXECUTADAS NO PERÍODO
Dell PowerEdge R550	OPERACIONAL	Recuperação física da gerência iDRAC com conector RJ45 CAT6 (*Prot. #3062633*).
Datacom DM-SV01	OPERACIONAL	Validação operacional de 4x SSDs corporativos NVMe E1.S (1.92TB cada).
Proxmox SuperMicro	ALERTA / MITIGADO	Migração emergencial de VMs após degradação de storage (*Prot. #3187673*).
Switch TP-Link 24p DC	OPERACIONAL	Switch gerenciável T2600G-28TS comissionado (IP 172.16.30.27, VLAN 1, *Prot. #3070027*).

7.2 Topologia e Organização de Cabos do Data Center Chácara

Durante a intervenção de 08/09, foi eliminado o switch desprovido de gerência de 8 portas que estava superlotado. Todos os servidores foram interligados em patch cords CAT6 no novo switch TP-Link 24p, com exceção do servidor Datacom SV01, mantido com conexão elétrica dedicada direta na porta gigabit do firewall MikroTik CCR1009 da Chácara.

8. PONTOS DE ATENÇÃO E PRÓXIMAS AÇÕES

8.1 Riscos Tecnológicos Mapeados

- **Instabilidade de ONTs Datacom AX27 em Malhas Mesh:** Risco de desgaste na experiência de clientes premium; urgência na homologação e priorização de compras do modelo Datacom AX30.
- **Degradação de Storage no Proxmox SuperMicro:** Necessidade de reposição física imediata dos discos avariados para restabelecer a redundância do storage corporativo.
- **Cronograma de Implementação do Slack:** Risco de atrasos no onboarding dos colaboradores caso a definição dos servidores de e-mail institucional não seja sacramentada com agilidade.

8.2 Necessidades de Investimentos e Aquisições

- Remessa urgente de lote de roteadores Datacom AX30 para o cliente Dr. Wendson e recomposição do estoque do laboratório de TI.
- Aquisição de discos corporativos SSD/NVMe homologados para o nó de virtualização SuperMicro do Proxmox.

8.3 Ações Planejadas para o Próximo Período

1. Finalizar a homologação dos drivers de telemetria das ONTs Parks Fiberlink 611 e Datacom AX30 no AutoTickets v2.
2. Acompanhar os testes de homologação do Outline com Tiago Silva (DP/Fiscal) e formalizar a conclusão do Protocolo #3187490.
3. Monitorar a liberação e envio da ONT AX30 para o cliente Dr. Wendson em Mairi (*Prot. #3184572*).
4. Acompanhar junto à Made4It a implantação do monitoramento preditivo de discos S.M.A.R.T. no Proxmox SuperMicro.