Tarefas Executadas
Tipo de data: Lançamento
Período: 11/10/2026 até 17/10/2026

DT 19/10/2026
HR 22:18

Nome	Tarefas Executadas	HT
ISAC COSTA SILVA	17	22:43

Tarefa: Protocolo 3215164 - (N2-TI) Configuração de Equipamentos / TI - VICTOR OLIVEIRA VILAS BOAS
Origem: Solicitação **DT:** 13/10/2026 08:05 até 08:08 **HT:** 00:03 **Progresso:** 0%
Descrição: 06/10/2026 - 14:43
Gentileza, realizar configuração dos equipamentos RB750Gr3 e GWN7660.

Rede- VITU
Senha- catvader10

Relato: 13/10/2026 - 08:08
Ajuste de prazo, pois os equipamentos ainda estão aguardando retirada no setor.

Tarefa: Protocolo 3219052 - (NOC) SOLICITAÇÃO DE IP PUBLICO / TI - CASA DA CONTRUÇÃO VERDES MARES
Origem: Solicitação **DT:** 13/10/2026 08:24 até 08:27 **HT:** 00:02 **Progresso:** 100%
Descrição: 13/10/2026 - 07:48
Cliente solicita ip publico:[TEN FIBRA CORPORATIVO 600Mb]

Relato: 13/10/2026 - 08:27
IP público atribuído ao cliente: 177.93.251.94

Tarefa: Protocolo 3069558 - Realizar Levantamento de Equipamentos de determinadas lojas - LIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
Origem: Solicitação **DT:** 13/10/2026 08:41 até 09:50 **HT:** 01:09 **Progresso:** 0%
Descrição:
Realizar levantamento de equipamentos usados na parte de atendimento comercial das lojas de Santaluz, Campo Formoso, Serrolândia, Ourolândia, Jacobina, Várzea da Roça e Caldeirão Grande.

Objetivo: Verificar se os computadores utilizados são desktop ou notebook, se há impressora e qual o modelo. Verificar qual o roteador/mikrotik da loja e onde fica, se já há banco de baterias, fonte nobreak ou algum tipo de redundância de energia.

O objetivo geral é passar as informações para o setor de Infraestrutura para providenciar maior eficiência energética visando não ficar sem atendimento presencial durante quedas de energia.

Relato: 13/10/2026 - 09:50
Atualização sobre últimas demandas:

- Analisar com a supervisão do comercial se é estritamente necessário manter a impressora ligada em situações de queda de energia. Entender o que é feito. Se for apenas impressão de comprovante de pagamento, por exemplo, enviar o comprovante via WhatsApp. Se for pra registro impresso, anotar a demanda e imprimir quando a energia voltar.
Foram consultadas as supervisoras Suzana Marinho e Geisa Maira, ambas confirmaram que as impressoras são indispensáveis para o funcionamento das lojas.

- Verificar para manter ligados totens das lojas.
O totem de Jacobina possui um consumo energético muito baixo, portanto, será incluído na reserva de energia.

- Prioridade; Jacobina, Santaluz e Serrolândia e uma quarta loja maior.
Jacobina: A loja precisa de reserva no computador do caixa, impressora e internet. Os notebooks permanecem ligados até esgotarem a bateria, é válido verificar a possibilidade de incluí-los na reserva. Está sendo verificada a possibilidade de energizar apenas uma impressora.
Santaluz: O único equipamento da loja que não possui reserva é a impressora, uma Brother MFC-L6912DW.
Serrolândia: Notebook da atendente funciona até esgotar a bateria, mas rede e impressora Epson L3250 desligam ao cair a energia.
Capim Grosso: Internet funciona por um breve período após a queda de energia, já a impressora desliga (Brother MFC-L6912DW). Atendentes usam notebooks.

- Como e quais equipamentos ligar na loja de Capim Grosso: Se puxa tomada do banco de baterias do primeiro andar pros PCs da recepção ou se investe em nobreaks melhores.
Pendente;
- Nobreaks melhores para todas as lojas? Senoidal Puro com potência suficiente para todos sai mais caro do que banco de baterias? Banco de baterias dura mais?
Pendente;

Tarefa: Atividade diária
Origem: Atividade Interna **DT:** 13/10/2026 11:23 até 11:59 **HT:** 00:36 **Progresso:** 100%
Descrição: Auxílio a Luana, atendente de Jacobina, a mesma não estava conseguindo acessar o slack e realizar impressões na impressora do caixa. O slack logou normalmente após nova tentativa, já a impressora, foi necessário a reinstalação dos drivers, fazendo com que a impressora funcionasse novamente.
Relato: Auxílio a Luana, atendente de Jacobina, a mesma não estava conseguindo acessar o slack e realizar impressões na impressora do caixa. O slack logou normalmente após nova tentativa, já a impressora, foi necessário a reinstalação dos drivers, fazendo com que a impressora funcionasse novamente.

Tarefa: Protocolo 3078726 - Documentação dos Mikrotik's - LIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
Origem: Solicitação **DT:** 13/10/2026 09:11 até 14:24 **HT:** 05:12 **Progresso:** 0%
Descrição:
Listar todos os clientes Mikrotik para padronizar a configuração de firewall e usuários cadastrados.
Objetivo: Padronizar a segurança, filtros, coleta de dados Zabbix, permissões de serviços e usuários cadastrados.

Etapas:
* Criar script padrão para todos;
* Listar equipamentos de clientes;
* Listar equipamentos de eventos;
* Anexar a lista de Mikrotik de escritórios que já mapeamos;
* Testar como funciona um sistema de alterar configurações de Mikrotik em lote (tem um sendo implantado na empresa que parece servir. Vamos testar, caso não sirva, vamos em busca de outros métodos);

Relato: 13/10/2026 - 14:24

Link do detalhamento da lista:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OZnm_QO8jY7V2QVDbRsZDDwnrO63sBk49cwux6Xedoc/edit?usp=sharing

Tarefa: Protocolo 3220313 - (N2-TI) SOLICITAÇÃO DE DESCONTO (PROB. CONEXÃO) / Padrão - MARIA SONIA JESUS DE OLIVEIRA
Origem: Solicitação **DT:** 13/10/2026 14:40 até 14:46 **HT:** 00:06 **Progresso:** 0%
Descrição: 13/10/2026 - 12:27
Por gentileza, verificar conexão da cliente entre os dias 01/10 as 13/10! Cliente relatou algumas quedas e solicita o desconto dos dias que ficou sem conexão

Relato: 13/10/2026 - 14:46
Visão Geral das Conexões de 01/10/2026 a 13/10/2026

Período total do desconto: 5 DIAS, 16 HORAS E 34 MINUTOS
Quantidade de quedas: 6

Tarefa: Protocolo 3220313 - (N2-TI) SOLICITAÇÃO DE DESCONTO (PROB. CONEXÃO) / Padrão - MARIA SONIA JESUS DE OLIVEIRA
Origem: Solicitação **DT:** 13/10/2026 até 13/10/2026 **HT:** 00:00 **Progresso:** 0%
Descrição: 13/10/2026 - 12:27
Por gentileza, verificar conexão da cliente entre os dias 01/10 as 13/10! Cliente relatou algumas quedas e solicita o desconto dos dias que ficou sem conexão

Relato:
Este protocolo está sendo encaminhado para que seja dada continuidade com o atendimento da demanda.

Tarefa: Protocolo 3217636 - TESTAGEM DOS GRANDSTREANS - ERICK GOMES GONÇALVES
Origem: Solicitação **DT:** 13/10/2026 15:41 até 16:10 **HT:** 00:28 **Progresso:** 100%
Descrição:
Solicito as testagem dos GWN, para confirmar se estão funcionando perfeitamente, pronto para o uso deles.

1 - GWN 7630LR (011388)

2 - GWN 7664LR (011934)

3 - GWN 7664LR (011931)

4 - GWN 7664LR (011364)

5 - GWN 7664LR (011932)

Relato: 13/10/2026 - 16:10
Equipamentos testados, todos estão funcionando perfeitamente.
OBS: Equipamentos foram entregues faltando 1 antena.

C0:74:AD:D0:ED:D0 / 011934 - OK
C0:74:AD:EC:5D:7C / 011931 - OK
C0:74:AD:D0:FF:EC / 011364 - OK
C0:74:AD:D0:ED:DC / 011932 - OK
C0:74:AD:E6:51:08 / 011388 - OK

Tarefa: Protocolo 3220357 - VERIFICAR RAMAL/NATIVE DE MYCHELE RODRIGUES - COMERCIAL - NAILA GABRIELI RIOS MELO
Origem: Solicitação **DT:** 13/10/2026 16:15 até 16:53 **HT:** 00:37 **Progresso:** 100%
Descrição:
Por gentileza, verificar o que está ocorrendo com a qualidade das chamadas da colaboradora Mychele Rodrigues, ramal 562.
Em vários momentos quando é cobrado da Gestão ligação da colaboradora, ela reforça que a qualidade do seu ramal tem deixado a desejar, em algumas escutas foi identificado que realmente os clientes tendem a reclamar que não escuta, que está "abafado", achávamos que era o fone e solicitamos a troca mas continuou da mesma forma, pelo computador da colega Mércia, a mesma testou e consegue falar tranquilamente com qualidade.
Verificar o que pode estar ocorrendo para sanar essa dificuldade.

Relato: 13/10/2026 - 16:53
Após entrar em contato com a colaboradora e acessar o PC da mesma remotamente, foi observado que o microfone selecionado no navegador era o do notebook, e não o do headset. Após realizar a alteração para o microfone do notebook, o áudio alcançou a qualidade necessária para que a colaboradora possa realizar ligações normalmente.

Tarefa: Protocolo 3215164 - (N2-TI) Configuração de Equipamentos / TI - VICTOR OLIVEIRA VILAS BOAS
Origem: Solicitação **DT:** 13/10/2026 até 13/10/2026 **HT:** 00:00 **Progresso:** 100%
Descrição: 06/10/2026 - 14:43
Gentileza, realizar configuração dos equipamentos RB750Gr3 e GWN7660.

Rede- VITU
Senha- catvader10

Relato: 13/10/2026 - 17:48
Equipamento retirado pelo estoque.

Tarefa: Protocolo 3221254 - Realizar testagem de GWN Ap's - ERICK GOMES GONÇALVES
Origem: Solicitação **DT:** 14/10/2026 09:23 até 09:33 **HT:** 00:10 **Progresso:** 100%
Descrição:
GWN7630LR GRANDSTREAM OUTDOOR MIMO 4X4

Nº Série: 20VXRN5P52E65108

Patrimônio: 011388

MAC: C0:74:AD:E6:51:08

GWN7664LR GRANDSTREAM Outdoor Long-Range Wi-Fi 6

Nº Série: 20VXSPEP32D0FFEC

Patrimônio: 011364

MAC: C0:74:AD:D0:FF:EC

GWN7664LR GRANDSTREAM Outdoor Long-Range Wi-Fi 6

Nº Série: 011931

Patrimônio: 011931

GWN7664LR GRANDSTREAM Outdoor Long-Range Wi-Fi 6

Nº Série: 011934

Patrimônio: 011934

GWN7664LR GRANDSTREAM Outdoor Long-Range Wi-Fi 6

Nº Série: 011932

Patrimônio: 011932

Relato: 14/10/2026 - 09:33
Equipamentos já testados, relato no protocolo 3217636.

Tarefa: Atividade diária
Origem: Atividade Interna **DT:** 14/10/2026 10:32 até 11:02 **HT:** 00:30 **Progresso:** 100%
Descrição: Auxílio a atendente comercial Mariana, para alinhar configuração avulsa de Mikrotik e Unifi de cliente. Após consultar Isvi, foi decidido que a configuração poderá ser realizada, desde que a controladora usada seja instalada no computador do cliente.
Relato: Auxílio a atendente comercial Mariana, para alinhar configuração avulsa de Mikrotik e Unifi de cliente. Após consultar Isvi, foi decidido que a configuração poderá ser realizada, desde que a controladora usada seja instalada no computador do cliente.

Tarefa: Protocolo 3221233 - (N2-TI) SOLICITAÇÃO DE DESCONTO (PROB. CONEXÃO) / Padrão - VALTER JOAO DOS SANTOS
Origem: Solicitação **DT:** 14/10/2026 11:24 até 11:42 **HT:** 00:18 **Progresso:** 0%
Descrição: 14/10/2026 - 09:09
Cliente solicita desconto dos dias que ficou sem conexão:
Cliente não sabe ao certo os dias mas fala que ha mais de 60 dias esta com problmeas
Dias: entre 30 a 60 dias
Mês: agosto a outubro de 2026

Protocolo 3219600 - (Service Desk) OSCILAÇÃO NO SERVIÇO DE INTERNET / Padrão - VALTER JOAO DOS SANTOS

Relato: 14/10/2026 - 11:42
Visão Geral das Conexões de 01/08/2026 a 14/10/2026

Período total do desconto: 29 DIAS, 11 HORAS E 0 MINUTOS
Quantidade de quedas: 995

Tarefa: Protocolo 3221233 - (N2-TI) SOLICITAÇÃO DE DESCONTO (PROB. CONEXÃO) / Padrão - VALTER JOAO DOS SANTOS
Origem: Solicitação **DT:** 14/10/2026 até 14/10/2026 **HT:** 00:00 **Progresso:** 0%
Descrição: 14/10/2026 - 09:09
Cliente solicita desconto dos dias que ficou sem conexão:
Cliente não sabe ao certo os dias mas fala que ha mais de 60 dias esta com problmeas
Dias: entre 30 a 60 dias
Mês: agosto a outubro de 2026

Protocolo 3219600 - (Service Desk) OSCILAÇÃO NO SERVIÇO DE INTERNET / Padrão - VALTER JOAO DOS SANTOS

Relato:
Este protocolo está sendo encaminhado para que seja dada continuidade com o atendimento da demanda.

Tarefa: Protocolo 3221689 - (N2-TI) Configuração de Equipamentos / TI - EVANDRO DA SILVA ALMEIDA
Origem: Solicitação **DT:** 14/10/2026 13:48 até 13:49 **HT:** 00:00 **Progresso:** 0%
Descrição: 14/10/2026 - 11:36
Por gentileza, rever configurações da RB, GWN e possível UNIFI instalado por nós no comércio do cliente.

Constantemente é aberto protocolo de lentidão e em conversa com Emerson, foi identificado a necessidade de uma nova configuração dos mesmos.

A configuração terá apoio presencial de Roney e/ou Emerson, por gentileza, entrar em contato com os mesmos para podermos alinhar a melhor forma de alinhar a configuração.

Relato: 14/10/2026 - 13:49
A configuração foi agendada para o dia da visita do técnico ao local, no primeiro horário.

Tarefa: Protocolo 3221804 - (N2-TI) Configuração de Equipamentos / Instalação - DEIVIDE LEONEL DE ARAUJO FEITOSA
Origem: Solicitação **DT:** 14/10/2026 até 14/10/2026 **HT:** 00:00 **Progresso:** 0%
Descrição: 14/10/2026 - 13:21
Solicito, por gentileza, a retirada dos equipamentos UNIFI e MIKROTIK RB na recepção da loja de Capim Grosso para que o setor de TI realize as configurações necessárias. Após a configuração, os equipamentos serão encaminhados à equipe técnica para a realização da instalação.

Relato: 14/10/2026 - 13:50
Aguardando chegada dos equipamentos ao setor.

Tarefa: Protocolo 3221689 - (N2-TI) Configuração de Equipamentos / TI - EVANDRO DA SILVA ALMEIDA
Origem: Solicitação **DT:** 14/10/2026 13:52 até 14:00 **HT:** 00:07 **Progresso:** 0%
Descrição: 14/10/2026 - 11:36
Por gentileza, rever configurações da RB, GWN e possível UNIFI instalado por nós no comércio do cliente.

Constantemente é aberto protocolo de lentidão e em conversa com Emerson, foi identificado a necessidade de uma nova configuração dos mesmos.

A configuração terá apoio presencial de Roney e/ou Emerson, por gentileza, entrar em contato com os mesmos para podermos alinhar a melhor forma de alinhar a configuração.

Relato: 14/10/2026 - 14:00
Elaboração de script básico, a fim de agilizar a configuração padrão do mikrotik.

Tarefa: Protocolo 3221804 - (N2-TI) Configuração de Equipamentos / Instalação - DEIVIDE LEONEL DE ARAUJO FEITOSA
Origem: Solicitação **DT:** 14/10/2026 17:03 até 17:51 **HT:** 00:48 **Progresso:** 0%
Descrição: 14/10/2026 - 13:21
Solicito, por gentileza, a retirada dos equipamentos UNIFI e MIKROTIK RB na recepção da loja de Capim Grosso para que o setor de TI realize as configurações necessárias. Após a configuração, os equipamentos serão encaminhados à equipe técnica para a realização da instalação.

Relato: 14/10/2026 - 17:51
Equipamentos recebidos:
1x Mikrotik RB750Gr3
MAC / SERIAL
D0:EA:11:3C:2D:8A / HM60B5Y2FW2/r4

1x Ubiquiti Unifi U7 Lite
Foram realizadas diversas tentativas de configurar o Unifi via app, todas falhas. Amanhã irei tentar novamente.

Rede do cliente:
SSID: Resiliência Comercial
Senha: 87654321Cg@

Tarefa: Protocolo 3221689 - (N2-TI) Configuração de Equipamentos / TI - EVANDRO DA SILVA ALMEIDA
Origem: Solicitação **DT:** 15/10/2026 07:33 até 14:33 **HT:** 07:00 **Progresso:** 100%
Descrição: 14/10/2026 - 11:36
Por gentileza, rever configurações da RB, GWN e possível UNIFI instalado por nós no comércio do cliente.

Constantemente é aberto protocolo de lentidão e em conversa com Emerson, foi identificado a necessidade de uma nova configuração dos mesmos.

A configuração terá apoio presencial de Roney e/ou Emerson, por gentileza, entrar em contato com os mesmos para podermos alinhar a melhor forma de alinhar a configuração.

Relato: 15/10/2026 - 14:33
Foi realizada uma visita presencial ao cliente, junto a Arilton, Emerson e Houston. Problemas encontrados no cliente:
Cabeamento do Grandstream rompido após cliente alterar infraestrutura do local (único AP com rede para clientes);
Roteadores do cliente linkando fast;
Unifi desligado;
Configuração do mikrotik fora do padrão atual, com 4 DHCPs e sem fasttrack;
Posicionamento ruim do Grandstream.
Após a verificação total da rede do cliente, foram realizadas as seguintes ações:
Mikrotik resetado e reconfigurado;
Cabeamento do Grandstream substituído e conectores refeitos, pois estavam linkando fast;
Conectores dos roteadores refeitos;
Reposicionamento do Grandstream para a melhor posição possível do local;
Após testes, foi verificado que o Unifi não apresentava defeitos, apenas o cabeamento entre a fonte e o mesmo, após passar um novo cabo, o equipamento funcionou normalmente.

A rede do cliente passou a funcionar normalmente, sem necessidade de incluir novos equipamentos na estrutura de rede.

Tarefa: Atividade diária
Origem: Atividade Interna **DT:** 15/10/2026 14:45 até 14:52 **HT:** 00:07 **Progresso:** 100%
Descrição: Substituição de senha do email corporativo da colaboradora MELISSA SOUSA, a pedido de Suzana Marinho.
Relato: Substituição de senha do email corporativo da colaboradora MELISSA SOUSA, a pedido de Suzana Marinho.

Tarefa: Protocolo 3221804 - (N2-TI) Configuração de Equipamentos / Instalação - DEIVIDE LEONEL DE ARAUJO FEITOSA
Origem: Solicitação **DT:** 15/10/2026 14:46 até 15:09 **HT:** 00:22 **Progresso:** 0%
Descrição: 14/10/2026 - 13:21
Solicito, por gentileza, a retirada dos equipamentos UNIFI e MIKROTIK RB na recepção da loja de Capim Grosso para que o setor de TI realize as configurações necessárias. Após a configuração, os equipamentos serão encaminhados à equipe técnica para a realização da instalação.

Relato: 15/10/2026 - 15:09
Unifi configurado.

Credenciais do Unifi:
Login: admin
Senha: Mudar@123456

Credenciais do Mikrotik:
Login: deivide
Senha: Mudar@123

Equipamentos aguardando retirada no setor.

Tarefa: Protocolo 3221804 - (N2-TI) Configuração de Equipamentos / Instalação - DEIVIDE LEONEL DE ARAUJO FEITOSA
Origem: Solicitação **DT:** 16/10/2026 07:59 até 08:18 **HT:** 00:19 **Progresso:** 100%
Descrição: 14/10/2026 - 13:21
Solicito, por gentileza, a retirada dos equipamentos UNIFI e MIKROTIK RB na recepção da loja de Capim Grosso para que o setor de TI realize as configurações necessárias. Após a configuração, os equipamentos serão encaminhados à equipe técnica para a realização da instalação.

Relato: 16/10/2026 - 08:18
Equipamento retirado pela equipe técnica responsável pela instalação.

Tarefa: Atividade diária
Origem: Atividade Interna **DT:** 16/10/2026 10:00 até 10:20 **HT:** 00:20 **Progresso:** 100%
Descrição: Auxílio a técnico de campo.
Claudiano havia configurado uma câmera mas a mesma não subiu, após verificar, foi possível constatar que o link rtmp estava incorreto, após corrigir, a câmera subiu corretamente.
Relato: Auxílio a técnico de campo.
Claudiano havia configurado uma câmera mas a mesma não subiu, após verificar, foi possível constatar que o link rtmp estava incorreto, após corrigir, a câmera subiu corretamente.

Tarefa: Protocolo 3078726 - Documentação dos Mikrotik's - LIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
Origem: Solicitação **DT:** 16/10/2026 08:38 até 11:48 **HT:** 03:10 **Progresso:** 0%
Descrição:
Listar todos os clientes Mikrotik para padronizar a configuração de firewall e usuários cadastrados.
Objetivo: Padronizar a segurança, filtros, coleta de dados Zabbix, permissões de serviços e usuários cadastrados.

Etapas:
* Criar script padrão para todos;
* Listar equipamentos de clientes;
* Listar equipamentos de eventos;
* Anexar a lista de Mikrotik de escritórios que já mapeamos;
* Testar como funciona um sistema de alterar configurações de Mikrotik em lote (tem um sendo implantado na empresa que parece servir. Vamos testar, caso não sirva, vamos em busca de outros métodos);

Relato: 16/10/2026 - 11:48
Lista de mikrotiks anexada ao Notion.

Tarefa: Atividade diária
Origem: Atividade Interna **DT:** 16/10/2026 11:40 até 11:56 **HT:** 00:16 **Progresso:** 100%

Descrição: Auxílio a técnico de campo.
Técnico Josevaldo entrou em campo solicitando auxílio para verificar internet da loja de São José do Jacuípe, pois as redes wifi estariam sumindo com frequência, e o computador fica offline também.
Após verificar, foi possível constatar que o roteador está desligando, sendo necessário a substituição da fonte do mesmo para testar. O computador estava cabeado no roteador, fazendo com que o mesmo também ficasse offline.
Foi recomendada a substituição da fonte do roteador e a conexão do computador cabeada diretamente no mikrotik.
Relato: Auxílio a técnico de campo.
Técnico Josevaldo entrou em campo solicitando auxílio para verificar internet da loja de São José do Jacuípe, pois as redes wifi estariam sumindo com frequência, e o computador fica offline também.
Após verificar, foi possível constatar que o roteador está desligando, sendo necessário a substituição da fonte do mesmo para testar. O computador estava cabeado no roteador, fazendo com que o mesmo também ficasse offline.
Foi recomendada a substituição da fonte do roteador e a conexão do computador cabeada diretamente no mikrotik.

Tarefa: Atividade diária
Origem: Atividade Interna **DT:** 16/10/2026 16:14 até 17:10 **HT:** 00:56 **Progresso:** 100%
Descrição: Auxílio remoto a técnico Arilton na tratativa do protocolo 3223882.
Foram verificados o mikrotik e grandstream, não foi encontrado nenhum problema, tanto fisicamente quanto logicamente.
Cliente entrará em contato no momento da instabilidade para verificarmos na hora qual o problema.
Relato: Auxílio remoto a técnico Arilton na tratativa do protocolo 3223882.
Foram verificados o mikrotik e grandstream, não foi encontrado nenhum problema, tanto fisicamente quanto logicamente.
Cliente entrará em contato no momento da instabilidade para verificarmos na hora qual o problema.