06A CLINT：RTC 边沿变为计数使能；比较器产生定时中断



MTIP 的清除方法是让 MTIMECMP 大于 MTIME；这里没有 PLIC claim / complete。

数据 / 请求；双箭头含返回　　配置 / 控制（标注 IRQ、使能时按标签）　　编号与正文逐块对应