06B CLIC：每个 hart 的中断选择器与 CPU 握手接口



CLIC 不产生 RTC 计数；CPU 接受中断的握手也不等于清除了外设事件。

数据 / 请求；双箭头含返回　　配置 / 控制（标注 IRQ、使能时按标签）　　编号与正文逐块对应