06A CLINT：RTC 边沿变为计数使能；比较器产生定时中断



MTIP 的清除方法是让 MTIMECMP 大于 MTIME；这里没有 PLIC claim / complete。

E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。C：连续走线。