06B CLIC：每个 hart 的中断选择器与 CPU 握手接口



当前默认 / FPGA：Cfg.Clic = 0

CLIC 不产生 RTC 计数；CPU 接受中断的握手也不等于清除了外设事件。

E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。C：连续走线。