
issue / MMU
CVA6
Ara
iDMA
Main AXI interconnect
AMO / LRSC
Register bus
Other AXI targets
LLC / SPM
UART / SPI / I²C
DDR ctrl / PHY → DDR
Flash / SD / EEPROM