Entreprise : MERLOT - Stéphane Merlot Email : stephanemerlot@sarlmerlot.fr

Tel principal : 03 21 86 52 14

Liste des réserves à lever au 09/10/2020 pour le projet - Le Belvedere - Wimereux

Ref lot	Description	Piece ou Local	Туре	Contact pour RDV
A01	absence de bouchon bouchée au silicone	cuisine	livraison	Dompe 06 81 10 39 39
A01	absence ralentisseur porte cuisine	cuisine	livraison	Dompe 06 81 10 39 39
A01	pose tablette sous evier	cuisine	livraison	Dompe 06 81 10 39 39
A01	voir nettoyage intérieur vitre four	cuisine	livraison	Dompe 06 81 10 39 39
A01	fuite sur le siphon de l'évier	cuisine	GPA	Dompe 06 81 10 39 39
A01	fuite tuyau de chaudière	cuisine	GPA	Dompe 06 81 10 39 39
A01	fuite wc	wc	GPA	Dompe 06 81 10 39 39
A02	jonction évier plan de travail à reprendre	cuisine	livraison	VOISART 06 50 28 75 31
A03	réglage porte frigo	cuisine	livraison	Mesa 07 86 53 03 17
A03	problème avec la bonde du lavabo	sdb	GPA	Mesa 07 86 53 03 17
A04	coup sur facade meuble haut	cuisine	livraison	Girard 06 32 71 39 59
A05	reprise joue meuble cassée	cuisine	livraison	Condette 07 50 93 80 72
A08	evier à remplacer	cuisine	livraison	PINCET 06 49 19 50 23
A08	joint acrylique le long de la colonne frigo	cuisine	livraison	PINCET 06 49 19 50 23
A08	Rayure sur porte meuble haut	cuisine	livraison	PINCET 06 49 19 50 23
A08	cache en dessous de l evier ni fixé ni collé	cuisine	GPA	PINCET 06 49 19 50 23
A08	cache en dessous du four et au dessus du frigo s es decollé	cuisine	GPA	PINCET 06 49 19 50 23

Ref lot	Description	Piece ou Local	Туре	Contact pour RDV
A08	petite fuite sous I evier	cuisine	GPA	PINCET 06 49 19 50 23
A09	revoir décalage montant pare douche	sdb	livraison	Jacob 06 30 90 69 55
A12	rayure porte evier intérieur	cuisine	livraison	Lemaitre 06 68 39 86 76
A12	reprises de peinture au plafond suite fuite réparée	sdb	GPA	Lemaitre 06 68 39 86 76
A16	revoir collage profil frigo / four	cuisine	livraison	Holuigue 06 30 32 81 77
A16	problème de fonctionnement du lave vaisselles	cuisine	GPA	Holuigue 06 30 32 81 77
A18	profil forcé + nettoyage débord joint sur receveur	sdb	livraison	Brunet 06 73 74 40 92
A18	I evier présente des points de rouille	cuisine	GPA	Brunet 06 73 74 40 92
A18	le plan de travail présente une fissure au pourtour de la plaque de cuisson en haut à gauche	cuisine	GPA	Brunet 06 73 74 40 92
A18	Réparer fuite sur pe chauffage	Non precise	GPA	Brunet 06 73 74 40 92
A18	bonde du lavabo non étanche	sdb	GPA	Brunet 06 73 74 40 92
A19	manque joint silicone evier	cuisine	GPA	Painset 06 70 60 95 82
A22	planche entre le four et le frigo se décolle	cuisine	GPA	Pruvost 06 89 48 73 90
A22	vérifier les joints de la baignoire. L'acquéreur parle de fuite	sdb	GPA	Pruvost 06 89 48 73 90
A24	manque cache sur alimentation électrique de la chaudière	cuisine	GPA	Gennary et Flahaut 06 15 27 27 67
A24	problème de chasse d'eau	wc	GPA	Gennary et Flahaut 06 15 27 27 67
Administratif	manque plan d'execution dans le DOE	-	GPA	Bonvoisin 06 79 55 02 77
parties communes	installer robinet d'arrêt	local poubelle	livraison	Bonvoisin 06 79 55 02 77
parties communes	fuite robinet de puisage local poubelles	local poubelle	GPA	Bonvoisin 06 79 55 02 77