Entreprise : EGCA - ALLOUIS

Email: callouis.egca@orange.fr

Tel principal : 06 10 27 65 98

Liste des réserves à lever au 04/11/2019 pour le projet - Rue de la Justice - LILLE

Ref lot	Description	Piece ou Local	Туре	Contact pour RDV
A01 - 290	commande BSO à inverser	chambre	livraison	DUCASTELLE 07 51 64 25 15
A01 - 290	poser sonette sur portillon	Exterieur	livraison	DUCASTELLE 07 51 64 25 15
A01 - 290	Manque boite de dérivation dans la GTL	GTL	livraison	DUCASTELLE 07 51 64 25 15
A01 - 290	manque fourreaux sur cable alim	GTL	livraison	DUCASTELLE 07 51 64 25 15
A01 - 290	manque telerupteur	GTL	livraison	DUCASTELLE 07 51 64 25 15
A01 - 290	poser porte GTL	GTL	livraison	DUCASTELLE 07 51 64 25 15
A01 - 290	terminer la parie courant faible	gtl	livraison	DUCASTELLE 07 51 64 25 15
A01 - 290	aligner les équipements (bloc de 4PC et bloc de 2PC+RJ+ANT)	salon	livraison	DUCASTELLE 07 51 64 25 15
A01 - 290	commande BSO à inverser	salon	livraison	DUCASTELLE 07 51 64 25 15
A01 - 290	interrupteur à revoir (ne commande pas I eclairage)	sdb	livraison	DUCASTELLE 07 51 64 25 15
A01 - 290	éclairage ne fonctionne pas	wc	livraison	DUCASTELLE 07 51 64 25 15
A01 - 290	taches en plafond à effacer	wc	livraison	DUCASTELLE 07 51 64 25 15
A01 - 290	Pb fusible GTL / compteur qui tourne sans conso	hall	GPA	DUCASTELLE 07 51 64 25 15
A11	manque DCL	chambre	livraison	DAUNOY et DECLERCQ 06 34 62 12 45
A11	commande BSO à inverser	salon	livraison	DAUNOY et DECLERCQ 06 34 62 12 45
A11	Probleme élec dijoncte	logement	GPA	DAUNOY et DECLERCQ 06 34 62 12 45
A11	pb éclairage dans logement	salon	GPA	DAUNOY et DECLERCQ 06 34 62 12 45

Ref lot	Description	Piece ou Local	Туре	Contact pour RDV
A12	cache sur linolithe à poser	cuisine	livraison	DANITOIU 06 99 72 22 18
A12	tableau à vérifier (PC chaudiere et éclairage sur meme disjoncteur)	GTL	livraison	DANITOIU 06 99 72 22 18
A12	refixer cadre de gtl	Hall d'entrée	livraison	DANITOIU 06 99 72 22 18
A12	cache sur linolithe à poser	sdb	livraison	DANITOIU 06 99 72 22 18
A12	bruit tableau elec	logement	GPA	DANITOIU 06 99 72 22 18
A12	interphone ne fct pas	logement	GPA	DANITOIU 06 99 72 22 18
A13	commande bso à inverser	chambre 4	livraison	BELEFKIH 06 14 75 00 89
A13	cache sur linolithe à poser	cuisine	livraison	BELEFKIH 06 14 75 00 89
A13	aligner les équipements PC	salon	livraison	BELEFKIH 06 14 75 00 89
A13	commande bso à inverser	salon	livraison	BELEFKIH 06 14 75 00 89
A13	cache sur linolithe à poser	sdb	livraison	BELEFKIH 06 14 75 00 89
A14	cache sur linolithe à poser	cuisine	livraison	AJARYOUN 06 35 54 27 93
A14	manque douille dcl	Hall d'entrée	livraison	AJARYOUN 06 35 54 27 93
A14	cache sur linolithe à poser	sdb	livraison	AJARYOUN 06 35 54 27 93
A14	prise de terre à raccorder	sdb	livraison	AJARYOUN 06 35 54 27 93
A15	manque douille dcl	chambre 1	livraison	BAMBA 07 52 97 67 42
A15	manque douille dcl	chambre 2	livraison	BAMBA 07 52 97 67 42
A15	bso ne fonctionne pas	chambre 3	livraison	BAMBA 07 52 97 67 42
A15	manque douille dcl	cuisine	livraison	BAMBA 07 52 97 67 42
A15	manque douille dcl	Hall d'entrée	livraison	BAMBA 07 52 97 67 42
A15	cache sur linolithe à poser	sdb	livraison	BAMBA 07 52 97 67 42

Ref lot	Description	Piece ou Local	Туре	Contact pour RDV
A15	manque douille dcl	sdb	livraison	BAMBA 07 52 97 67 42
A15	manque douille dcl	wc	livraison	BAMBA 07 52 97 67 42
A15	pas reception TV	LOGEMENT	GPA	BAMBA 07 52 97 67 42
A21	commande volet roulant à inverser	chambre 2	livraison	MEGHOUCHE 06 11 17 25 91
A21	cache sur linolithe à poser	cuisine	livraison	MEGHOUCHE 06 11 17 25 91
A21	manque boite de raccordement ds gtl	GTL	livraison	MEGHOUCHE 06 11 17 25 91
A21	commande bso à inverser	salon	livraison	MEGHOUCHE 06 11 17 25 91
A22	commande vr à inverser	chambre	livraison	DELMOTTE 06 28 91 91 73
A22	cache sur linolithe à poser	cuisine	livraison	DELMOTTE 06 28 91 91 73
A22	cache sur linolithe à poser	sdb	livraison	DELMOTTE 06 28 91 91 73
A22	cache sur linolithe à poser	sdb	livraison	DELMOTTE 06 28 91 91 73
A22	reprise enduit et peinture autour dcl	sdb	livraison	DELMOTTE 06 28 91 91 73
A22	Prise d'antenne dans la chambre hors fonction,	CHAMBRE	GPA	DELMOTTE 06 28 91 91 73
A22	probléme interphone	Hall	GPA	DELMOTTE 06 28 91 91 73
A23	cache sur linolithe à poser	cuisine	livraison	SOULLIER 06 42 81 00 73
A23	cache sur linolithe à poser	sdb	livraison	SOULLIER 06 42 81 00 73
A23	reprise enduit et remise en peinture du plafond autour dcl	sdb	livraison	SOULLIER 06 42 81 00 73
A24	manque une PC	chambre	livraison	LINISE 06 17 39 58 82
A24	cache sur linolithe à poser	sdb	livraison	LINISE 06 17 39 58 82
A24	manque alimentation seche serviette	sdb	livraison	LINISE 06 17 39 58 82
A25	enlever interrupteur inutile	chambre 2	livraison	LEFEBVRE 06 06 85 48 72

Ref lot	Description	Piece ou Local	Туре	Contact pour RDV
A25	cache sur linolithe à poser	cuisine	livraison	LEFEBVRE 06 06 85 48 72
A25	eclairage en plafond à poser	Hall d'entrée	livraison	LEFEBVRE 06 06 85 48 72
A25	cache sur linolithe à poser	sdb	livraison	LEFEBVRE 06 06 85 48 72
A25	probleme de descente BSO	cuisine	GPA	LEFEBVRE 06 06 85 48 72
A31	vr ne fonctionne pas	chambre 1	livraison	GAULT 06 34 23 42 26
A31	cache sur linolithe à poser	cuisine	livraison	GAULT 06 34 23 42 26
A31	commande bso à inverser	salon	livraison	GAULT 06 34 23 42 26
A31	cache sur linolithe à poser	sdb	livraison	GAULT 06 34 23 42 26
A31	finition boitier dans le compteur général	HALL	GPA	GAULT 06 34 23 42 26
A32	bso ne fonctionne pas	chambre	livraison	BOUCHER 06 62 95 22 48
A32	court circuit dans gtl empechant tout fonctionnement	GTL	livraison	BOUCHER 06 62 95 22 48
A32	dcl à revisser	salon	livraison	BOUCHER 06 62 95 22 48
A32	reprise enduit et remise en peinture	sdb	livraison	BOUCHER 06 62 95 22 48
A32	boitier "tybox" n'est pas alimenté	Logement	GPA	BOUCHER 06 62 95 22 48
A32	sonnette ne fonctionne pas	logement	GPA	BOUCHER 06 62 95 22 48
A33	cache sur linolithe à poser	cuisine	livraison	LO RAMATOULAYE 06 95 84 60 56
A33	reprise enduit et peinture autour dcl et prise	sdb	livraison	LO RAMATOULAYE 06 95 84 60 56
A35	cache sur linolithe à poser	sdb	livraison	HAMADI 06 58 11 39 77
A35	problème linolithe	sdb	livraison	HAMADI 06 58 11 39 77
A35	pas reception TV	Logement	GPA	HAMADI 06 58 11 39 77
B01 - 316	manque douille dcl	chambre 2	livraison	LOTFI 06 26 95 65 77

Ref lot	Description	Piece ou Local	Туре	Contact pour RDV
B01 - 316	sonnette à poser	Exterieur	livraison	LOTFI 06 26 95 65 77
B01 - 316	fonctionnement élec à revoir	GTL	livraison	LOTFI 06 26 95 65 77
B01 - 316	terminer raccordement courants faibles	GTL	livraison	LOTFI 06 26 95 65 77
B01 - 316	remplacer clé au logt perdue	logement complet	livraison	LOTFI 06 26 95 65 77
B11	cache sur linolithe à poser	cuisine	livraison	LOQUIN non fourni
B11	commande vr à revoir	cuisine	livraison	LOQUIN non fourni
B11	éclairage ne fonctionne pas	salon	livraison	LOQUIN non fourni
B11	commande vr à revoir	salon	livraison	LOQUIN non fourni
B12	commande vr à revoir	chambre	livraison	RABHIU 07 67 71 53 19
B13	commande vr à revoir	chambre 1	livraison	MLLE DUSI ET M HOUSSEIN 06 28 68 46 74
B13	commande vr à revoir	chambre 2	livraison	MLLE DUSI ET M HOUSSEIN 06 28 68 46 74
B13	commande vr à revoir	cuisine	livraison	MLLE DUSI ET M HOUSSEIN 06 28 68 46 74
B13	revoir fixation du pot d'encastrement, fourreaux visibles	cuisine	livraison	MLLE DUSI ET M HOUSSEIN 06 28 68 46 74
B13	cables à raccorder	GTL	livraison	MLLE DUSI ET M HOUSSEIN 06 28 68 46 74
B13	commande vr à revoir	salon	livraison	MLLE DUSI ET M HOUSSEIN 06 28 68 46 74
B21	commande vr à revoir	cuisine	livraison	LOQUIN non fourni
B21	revoir finition autour commande vr	salon	livraison	LOQUIN non fourni
B21	fixer cable contre mur	sdb	livraison	LOQUIN non fourni
B21	manque cache sur prise de terre	sdb	livraison	LOQUIN non fourni
B22	commande de vr à revoir	chambre	livraison	TSHIBAYI 07 67 45 21 70
B22	commande de vr à revoir	salon	livraison	TSHIBAYI 07 67 45 21 70

Ref lot	Description	Piece ou Local	Туре	Contact pour RDV
B22	reprendre finitions plafond et mise en peinture	sdb	livraison	TSHIBAYI 07 67 45 21 70
B22	prise ne fonctionne pas	cuisine	GPA	TSHIBAYI 07 67 45 21 70
B23	trou à boucher	cuisine	livraison	MILAT 06 18 96 33 05
B23	manque courant faible/tel/tv	GTL	livraison	MILAT 06 18 96 33 05
B31	enlever cache dcl	chambre 1	livraison	DAI et METIDJI 07 69 44 82 67
B31	Pb differentiel sur plaque de cuisson	cuisine	GPA	DAI et METIDJI 07 69 44 82 67
B32	manque plastron sur prise	chambre	livraison	BORDAS 07 68 09 31 22
B32	vr ne fonctionne pas	chambre	livraison	BORDAS 07 68 09 31 22
B32	manque dcl	salon	livraison	BORDAS 07 68 09 31 22
B32	persienne chambre ne fonctionne pas et prise dans chambre	chambre	GPA	BORDAS 07 68 09 31 22
B32	prise tv ne fonctionne pas	salon	GPA	BORDAS 07 68 09 31 22
B33	revoir disjoncteur de vr	GTL	livraison	OUALI 07 83 61 89 24
B33	aligner les prises	salon	livraison	OUALI 07 83 61 89 24
B33	boucher trou de scie cloche	salon	livraison	OUALI 07 83 61 89 24
B33	dcl à visser	salon	livraison	OUALI 07 83 61 89 24
B33	descendre sortie de fil du seche serviette	sdb	livraison	OUALI 07 83 61 89 24
B41	manque dcl	chambre 2	livraison	LOQUIN non fourni
B41	manque dcl	cuisine	livraison	LOQUIN non fourni
B41	manque cache sur barrette	GTL	livraison	LOQUIN non fourni
B41	revoir fixation visiophone (boite à fixer)	Hall d'entrée	livraison	LOQUIN non fourni
B41	manque sortie de fil	placard	livraison	LOQUIN non fourni

Ref lot	Description	Piece ou Local	Туре	Contact pour RDV
B41	raccorder et cabler prises de terre	sdb	livraison	LOQUIN non fourni
B42	Prise TV ne fonctionne pas	Logement	GPA	Escudie 06 76 67 15 27
B43	aligner les prises du mur sdb	salon	livraison	LOQUIN non fourni
B44	manque douille dcl	chambre 3	livraison	BRIK 07 50 90 71 58
B44	manque douille dcl	chambre 4	livraison	BRIK 07 50 90 71 58
B44	cache sur linolithe à poser	cuisine	livraison	BRIK 07 50 90 71 58
B44	manque douille dcl	cuisine	livraison	BRIK 07 50 90 71 58
B44	cache sur linolithe à poser	douche	livraison	BRIK 07 50 90 71 58
B44	aligner les prises	salon	livraison	BRIK 07 50 90 71 58
B44	manque douilles dcl	salon	livraison	BRIK 07 50 90 71 58
B44	cache sur linolithe à poser	sdb	livraison	BRIK 07 50 90 71 58
B44	reprendre trou dcl (y compris enduit et peinture)	sdb	livraison	BRIK 07 50 90 71 58
B44	pas reception TV TNT	SEJOUR	GPA	BRIK 07 50 90 71 58
GENERALITES	Attestation de conformité des ouvrages	généralité	livraison	LOQUIN non fourni
GENERALITES	Confirmer par courrier que les ouvrages réalisés ne sont pas impropres à leur usage	généralité	livraison	LOQUIN non fourni
GENERALITES	Transmettre votre DOE (3ex papier + 1CD ROM)	généralité	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT A	manque goulottes électriques en plafond	R+3 gaine technique	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT A	l'éclairage dans la cage d'escalier est permanente	PC	GPA	LOQUIN non fourni
PC BAT B	baes à vérifier	R+1 escalier	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	enlever fourreaux en trop	R+1 gaines techniques	livraison	LOQUIN non fourni

Ref lot	Description	Piece ou Local	Туре	Contact pour RDV
PC BAT B	manque bloc secours	R+2 escalier	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	calfeutrement vert et horiz compris concessionnaires	R+2 gaines techniques	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	manque goulotte en plafond	R+2 gaines techniques	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	calfeutrements vert et horiz compris concessionnaires	R+3 gaines techniques	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	manque éclairage	r+3 gaines techniques	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	manque goulotte en plafond	R+3 gaines techniques	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	éclairage ne fonctionne pas	R+4 escalier	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	bloc secours à vérifier	R+4 escalier	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	éclairage à poser	R+4 gaines techniques	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	calfeutrement verticaux et horizontaux à faire (compris concessionnaires)	R+4 gaines techniques	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	poser éclairage et commande	R+4 local CTA	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	manque baes	rdc escalier	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	voyant DAD et alarme technique à terminer de poser	RDC hall	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	poser commande éclairage	RDC local fibre	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	régler commande éclairage	RDC parking	livraison	LOQUIN non fourni