

CNCPROM

Комплетующие системы ЧПУ


Наш сайт: http://cnc.prom.ua/

Тел: +38 (096)-665-71-06


+38 (098)-821-25-90


E-mail: cncprom@ukr.net

Генератор импульсов шагового двигателя



Внешний вид:





Генератор импульсов шагового двигателя имеет два режима работы, частоты и ШИМ(PWM). В частотном режиме он будет генерировать сигнал прямоугольной формы на частоте, которой пользователь может управлять с помощью потенциометра. В этом режиме есть 3 частотные диапазоны, которые могут быть выбраны с помощью перемычки. В режиме ШИМ (PWM) генератор импульсов генерирует сигнал с широтно-импульсной модуляцией с рабочим циклом, установленным потенциометром. Есть также два защелкивающихся переключателя, которые позволяют пользователю включить/ выключить двигатель, а также контролировать направления вращения двигателя.

Обратите внимание! Этот генератор импульсов предназначен для использования только в сочетании с драйвером двигателя, его нельзя использовать для непосредственного управления шаговым двигателем. При использовании опции входного питания от 12 В до 160 В клемма питания от 5 В до 12 В должна быть отключена!

Скорость двигателя может контролироваться путем регулировки частоты потенциометра.

Технические характеристики:

Напряжение питания: 15-160 B / 5-12 B

Частота: высокая: 5.8 кГц-127 кГц, средняя: 590 Гц-15.8 кГц, низкая: 82 Гц-2.3 кГц (приведенные цифры являются приблизительными и могут незначительно отличаться)

