


四、杆OA由推杆推动而在图面内绕点O转动,如图所示。假定推杆的速度为v,其弯头高为a。求推杆上与OA杆的接触点相对于OA的速度以及OA的角速度。(10分)




六、四连杆机构中的杆OA长20cm,杆 O_1B 长10cm,求图示位置点K的速度和点B的加速度(切向和法向)。已知此瞬时杆OA以匀角速度2rad/s作定轴转动,K是杆 O_1B 的中点。(16分)




四、在图(a)和(b)所示的两种机构中,已知 $O_1O_2=a$, O_1A 转动的角速度为 ω_1 ,求图示位置时杆 O_2A 的角速度。(16分)




五、半径为r的圆环绕圆周上的固定点O以匀角速度ω转动。 转动时,圆环与通过点O的固定水平线(Ox轴)相交。求图示 瞬时圆环与x轴交点M的速度和加速度。(20分)




六、曲柄滑块机构OAB的滑块B沿圆弧导轨运动。已知:OA=10cm,AB=20cm。求滑块B在图示位置的切向加速度和法向加速度。曲柄OA在该瞬时的角速度为1rad/s,角加速度为0。(14分)



四、图示曲柄滑道机构中,BC为水平,而DE保持铅垂。曲柄长OA = 0.1m,并以匀角速度 $\omega = 20$ rad/s绕O轴转动,通过滑块A使杆BC作往复运动。求当曲柄与水平线的交角分别为 $\varphi = 0^{\circ}$,30°,90°时杆BC的速度。(11分)



五、在图示机构中,设杆AB以匀速v向上运动,O点到AB的 距离为l。求当 $\varphi = 45°$ 时,摇杆OC的角速度和角加速度。 (19分)



六、如图四连杆机构 $OABO_1$ 中, $OA = O_1B = 0.5AB = 100$ mm,曲柄OA的角速度 $\omega = 3$ rad/s,且保持不变。求当 $\varphi = 90^\circ$ 而曲柄 O_1B 重合于 O_1O 的延长线时,杆AB和曲柄 O_1B 的角速度以及杆AB的角加速度。(14分)

