

Soutenance de stage

Ciszak Lisa-Marie
du 07/04 au 29 août 2025

Tuteur: DONZE Remy
Manager: DECRUYENAERE
Marilyn

Sommaire

- 1- Présentation de l'entreprise
- 2- Mon rôle
- 3- L'offre CELAN
- 4- Outils utilisés
- 5- Traitement d'un ticket



Wholesale

Orange



26 pays



**1 Juillet 2013 devient
Orange**

130 000 collaborateurs

Christel Heydemann



Fibre

vs

cuivre



Fermeture des anciens
data-centers



Orange Wholesale France



Marc Blanchet





- Depuis 2019
- 80 personnes
- DV QS et SAV (Administration Vente, Qualité de service et Service après-vente)




FRONT

2. Mon rôle




CELAN



→ destinée aux opérateurs souhaitant revendre au détail le service interconnexion de LAN


Schéma global d'une CELAN



EAS : équipement d'accès au service
DSLAM : Digital Subscriber Line Access Multiplexer
SRTHD : Site de Raccordement Très Haut Débit

NE : Nœud d'entrée de réseau
NM : Nœud de sortie de réseau
L2VPN : Layer 2 Virtual Private Network

Modem A210 Orange sur C2E CELAN cuivre (RAD)




Alimentation

Port console

Port SHDSL 1 et 2

Le port ETH en 100 Full Duplex Forcé



MNG ETH



Voyant de diagnostic

RAD ETX 203AX-DSL

OCEANE: gestion de ticket, recevoir des alertes techniques, suivre l'état des services

12

ORCHESTRA : effectue des tests et diagnostics

ND ou IP de prestation: AID ND IP ☐ Diagnostique NTC Charger les infos

Nom Conduit: 1

Offre technique: CSE 6 04H C2

Proximité: ☐ Has réseau local

Dérangement Collectif: Aucun incident ou IP en cours ou récemment ciblé.

Etat de la livraison du service dans le SI

Données Générales

Accès Réseau	Stat	Date de mise en service	Date de dernière modification	Opération en cours sur accès	Fautes horaires client (reseau)	Mode de fonctionnement external
Accès xDSL	En service	25/02/19	-	-	-	-

Diagramme de réseau: PC -> MODEM -> DSLAM -> NT -> Réseau de Coeurs -> Réseau IP

TEST DSLAM service INTERNET

Lancer le test sélectionné

Détail du résultat

Interprétation	Succès du test DSLAM. Le fonctionnement entre le DSLAM et le client est correct.
Action	TEST DSLAM service INTERNET
Observation	Test ATC C2E sans EAL Validation du segment DSLAM - NG/NN Tester le flux GPRS segment DSLAM-Modem Client

SEBA : configure et transmet des informations au DSLAM

Accès


EPC : 01	DSLAM Maître : 01	Code Base - Centre : DC1
Farid : 01	DSLAM client : 01	Noeud : CH/ CY1
Client utilisateur : LI	Chs-carte-port : 11	Salle-Travée-bas-cbs : ARMO-1-1-2
Service : C1	Réglette : A1	Constructeur : HUAWEI
	Broche matricée : 11	Gestionnaire : NCEOPNXG03-DSL-NORD
		Mise en service : 25/02/2019

Services techniques


Service Technique	EPC	Prestation région	Client	Réseau			
			VLAN id	VLAN	Opérateur	Mode Forwarding	Collecte
C2E S 04M C2			2000			PB	

[Retour](#)[Modifier VP/VC-VLAN](#)[Modifier l'accès](#)[Ajouter/supprimer des services](#)

NEWPERF : Visualise le trafic pour les CELAN



GAMBA : Visualise le trafic, les erreurs crc, marge de bruit, atténuation.



BBC : Consulter les informations des EAS

 Détails de l'équipement : CED 

Nom CED	Adresse IP	Cibles N° E
Modèle RAD INTERDATA.ETX205A	Proces D01	1 EN SERVICE
Famille AUTRES	Ville Denzy	Commentaire 200M BURST 10
Etat EN SERVICE		
Propriétaire FT		

CORECONF : Récupérer la configuration des équipements réseaux


 Informations

Nom de l'équipement	: ce
Type	: EAS RAD ETX203AX-DSL
Adresse IP locale	: 1
Nombre de versions	: 2
Version	: Actuelle
Date	: 15 juin 2020 13:50:59
Identifiant Tacacs	: OPUS (BBC Utilisateur)

 Actions

Voir la version	: Référence : 03 juin 2025 12:48:00 ▼	Valider
Comparer à la version :	: Référence : 03 juin 2025 12:48:00 ▼	Valider
Télécharger au format zip	:	
Télécharger au format texte	:	
Afficher la vue	: hiérarchique ▼	
Recherche	: <u>Ouvrir la boîte de recherche</u>	

BARRE OUTILS CSC : connexion aux modems



BACKPACK : Consulter les informations sur les interventions

Dates Date intervention : Date pré calculée : ■ 2025-05-20 à 18:00 ☐ sans RDV Commentaire le : Date début maintenance : ■ 2025-05-20 Date fin de réalisation : ■ 2025-05-20	Observation Identifiant du demandeur : Observation : Dossier prêt : ☒ Informations générales : Particularité de la demande : Consultation externe :	Planification Carène : CER - CAPERETON Zone : MAR Segment de Marche : Priorité : ■ 2025-05-22 à 08:00 + 18:00
---	--	--

Références Référence : EMACDACC0040GRRBPOLAN ■ ID Intervention : SOMMERMINGALADIS Stat : IT Intervention terminée NO - Nom du client : SOMMERVOELH Affiliations associées : LI : LLL Equipe : ESD	Etat Successifs <table border="1"> <thead> <tr> <th>Action</th> <th>Date</th> <th>Heure</th> <th>Agent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lien d'attente</td> <td>2025-05-20</td> <td>15:10:00</td> <td>bern713</td> </tr> <tr> <td>Modification par un Actueliser Demande</td> <td>2025-05-20</td> <td>16:10:00</td> <td>bern713</td> </tr> <tr> <td>Lien d'attente</td> <td>2025-05-20</td> <td>16:11:00</td> <td>agor0001</td> </tr> <tr> <td>Lien d'attente</td> <td>2025-05-20</td> <td>16:11:00</td> <td>agor0001</td> </tr> </tbody> </table>	Action	Date	Heure	Agent	Lien d'attente	2025-05-20	15:10:00	bern713	Modification par un Actueliser Demande	2025-05-20	16:10:00	bern713	Lien d'attente	2025-05-20	16:11:00	agor0001	Lien d'attente	2025-05-20	16:11:00	agor0001
Action	Date	Heure	Agent																		
Lien d'attente	2025-05-20	15:10:00	bern713																		
Modification par un Actueliser Demande	2025-05-20	16:10:00	bern713																		
Lien d'attente	2025-05-20	16:11:00	agor0001																		
Lien d'attente	2025-05-20	16:11:00	agor0001																		

Avancement de l'OT PDI Stat : Nouvelle date heure client : RDV prévu le : ☐ sans RDV Code Otg : Commentaires Otg :	Code relève Code relève : PDC Début le : ■ 2025-05-02 à 09:04:00 Clématis le : ■ 2025-05-02 à 13:13:00 Fin le : ■ 2025-05-02 à 15:18:00 Commentaires de relève : IPSC/WPDC - Pas de service constaté Pas d'erreur sur la ligne constatée l'équipement sur les 2 paires / DNS OK
---	---

Engagement GTR



Service interrompu

Créé le: 11/06/2025 17:07
Initiateur: GOELAND GOELAND
Dernier acteur : SAV OWF LIMOGES CISZAK-PETIT Lisa-Marie
Dernier état: En cours
Engagement / date d'échéance: GTR S1 240 mn 24h/24 - 7j/7 / 12/06/2025 19:43

Créé le: 12/06/2025 11:24
Initiateur: GOELAND GOELAND
Dernier acteur : SAV OWF LIMOGES CISZAK-PETIT Lisa-Marie
Dernier état: En cours
Engagement / date d'échéance: GTR S2 240 mn Lundi au Samedi 8h à 18h / 12/06/2025 17:24

Traitement d'un ticket



Informations :

*Nom : _____
*Téléphone : _____
*Site client : -
*Spécificités sur l'accès au site client : -
X Non
X Samedi
X Dimanche
*Heure d'ouverture matin (format xxHyy) : 9h00
*Heure de fermeture matin (format xxHyy) : 12h00
*Heure d'ouverture après midi (format xxHyy) : 12h00
*Heure de fermeture après midi (format xxHyy) : 18h00
*L'accès au site nécessite-t-il de prendre rendez vous ? -> Non
*Conformément aux CG, vous êtes-vous assurés que le défaut ne se situe pas sur vos équipements, sur votre réseau et chez votre client ? -> Oui
*Cette liaison a-t-elle déjà fonctionné ? -> Oui
*Reset équipement d'accès au service (EAS) effectué : -> Sur les deux
*Trafic côté client final est-il taggué sur le vlan 2900 ? -> Oui
X *Priorité classe trafic utilisée
X Data entreprise

Défauts constatés :

X Pas de synchro au DSLAM

Autre défaut / description complémentaire :
lien KO pouvez vous intervenir

Créé le: 06/06/2025 11:43

Initiateur: GOELAND GOELAND

Dernier acteur : SAV OWF LIMOGES CISZAK-PETIT Lisa-Marie

Dernier état: En cours

Engagement / date d'échéance: GTR S2 240 mn Lundi au Samedi 8h à 18h / 10/06/2025 18:18

ACQ: Nous vous confirmons la prise en charge de votre incident.

Test sur orchestra

Etat de la livraison du service dans le SI

Données Générales

Accès réseau	Etat	Date de mise en service	Date de dernière modification	Opération en cours sur accès	Fuseau horaire client (wassup)
Accès xDSL	En service	19/04/21	-	-	-



Détail du résultat

Interpretation

La synchronisation des modems est impossible.

Action

Observation

<SIS> Vérifier s'il n'y a pas d'incidents ou TP, en cours, ou récents (cf historique), dans ADELIA, Portail de l'Information (Niveau 2) et SPAS (DERCO).
Ce test est systématiquement négatif si le modem du client est éteint.

Caractéristiques réseau et service

Type	Matricule	Reqs	Constructeur	N° chassis	N° carte	N° port / N° groupe	VLAN Réseau	VLAN client	Motif accès réseau (remotest)
DSLAM			HUAWAI	10	11	0, 1:0			

Reset de prestation seba et un reset chipset

N° demande SEBA : 17482

N° demande Emetteur : SEBAU 4

N° EPC : 00000000000000000000000000000000

Type de demande : MajReseauTermDossier

Emetteur : SEBAU

Créée le : 06/06/2025 11:50:27

Planifiée pour le :

Dernière modification le : 06/06/2025 11:50:27

Etat : EN COURS ⚠

Libellé retour :

Login : lker0713

N° Ordre	Destinataire	Demande	Etat	Date / Heure Creation	Date / Heure Modification	Durée TT (s)
1	BRASL	Debat.DU	✓ REUSSE	06/06/2025 11:50:27	06/06/2025 11:50:28	1s
2	SCA	Debat.DU	⚠ EN COURS	06/06/2025 11:50:28	06/06/2025 11:50:28	140s



Je demande à l'opérateur de vérifier ses équipements

Activer l'équipe terrain pour rechercher le défaut

ACT : Bonjour,

Je vous informe qu'une équipe d'intervention a été activée sur votre dossier.
Je vous confirmerai le délai d'intervention dès que possible.

Cordialement,
lisa-marie

[Sar

Informez toujours le client des actualités sur le dossier

Intervention clôturée

Finie le : 2025-04-25 17:20 [2025-04-25 17:20]

Compte rendu de relève: Responsabilité :

Clôture du SAV : REO

Lieu du défaut/Équipement :

Technicien(s) :

Commentaire du technicien : /REO///#R#CABLE#0675828058#jgfm8751#DI#Souterrain#

• N° prestation :

• Configuration de l'installation :

• Courbe (EFM)

• Type d'équipement en site client :

Modem appartenant au client

Cos : Business

Débit : 2

VLAN DSLAM : 29

DSLAM BBC : DSL

• Nombre paires de la liaison :

• Nombre de paires de la liaison : 2

• Bilan test Orchestra par CSC :

Absence synchro malgré reset du port

• Action UI attendue :

Vérifier jusqu'à la limite de responsabilité Orange (Pas de vérification réparation desserte IP

• Information importante :

Si une mutation de broches doit être réalisée, il faut la réaliser sur le même DSLAM.

• Chaîne de caractères clôture du template :

FIN

26 10/06/2025 14:41:50

Activation_CA_UI_National_NEW

• Information fournie par :

ciszak-petit lisa-marie

Numéro d'accueil CSC : 0800835822

• Nom raison sociale du Client :

OPERATEUR TIERS

• Intervention demandée sur extrémité A ou B :

Extrémité A

• Nom / adresse site client A:

Nom du contact site A:

N° d'appel du contact site A:

• Horaires d'accès au site A:

9H 18H LAUV

• Demande explicite du client d'intervenir, si nécessaire, en dehors de ces plages :

Non

• Contraintes intervention / Condition d'accès au site :

Pas de contrainte connue

• L'activation demandée concerne :

Offres Ethernet

• Description de l'impact client :

Pas de synchro

• Bilan des actions - Etat des voyants :

•

• Type de support :

Le technicien appelle en étant sur le lieu de l'intervention

Conclusion



Confiante




Autonome



Communication

Boucle Locale cuivre



NRA : Nœud de Raccordement Analogique

SR : Sous répartiteur

PC : point de concentration

DSLAM : Digital Subscriber Line Access Multiplexer

NE : Nœud d'entrée de réseau

EAS : Equipement d'accès au service


FTTO : Fiber To The Office

C2E

Description de l'offre

- Offre Ethernet de collecte
- Technologie SDSL EFM
- Lien de secours
- La liaison fonctionne grâce au SVLAN (unique par opérateurs)
- utilise des adresses macs (éviter l'usurpation)

Schéma global de l'offre C2E



Orange



Christel Heydemann

Orange Wholesale France



Wholesale






B2B2C



Marc Blanchet

Modem LA210



RAD ETX 203AX-DSL