http://www.rgpvonline.com

http://www.rgpvonline.com

Fifth Semester Mechanical Engineering Seventh Semester PTDC Mech. Scheme July 2008

PROCESS PLANNING ESTIMATING AND COSTING

Time: Three Hours

Maximum Marks: 100

Note: i) Attempt total five questions out of eight. क्ल आठ में से पाँच प्रश्न हल कीजिए।

 In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी माषा के प्रश्न को अंतिन माना जायेगा।

1. Write down the six objective of Process engineering. 3 प्रक्रम इंजीनियरिंग के छः उद्देश्य लिखिए।

Write down the six advantages of Process planning. 3

प्रक्रम चयन के छः लाम लिखिए।

Explain the following:

Product Design

Forecasting

निन्न को सनझङ्ये।

Write down the step of process planning and describe each step

० प्रक्रम च्यन के चरन तिन्दिए तथा प्रत्येक चरण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए।

P.T.O.

6

F/2019/6257

	(
2. _/ as*	Explain the Principal process operation.	
	प्रमुख प्रक्रम संक्रियाओं को समझाइये।	
Þř	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	उत्पाद क्रान्तिक क्षेत्र एवं प्रक्रम क्रान्तिक क्षेत्र को समझाइये।	
er	Write down the main characteristics of good product design.	(
	एक अच्छी उत्पाद अभिकल्पन के प्रमुख गुण लिखिए।	
4)**	What is Production system? Write down the main characterist of batch production system.	ic:
	उत्पादन पद्धति से आप क्या समझते हैं? बैच उत्पादन पद्धति अभिलाक्षणिक गुण लिखिए।	वे
ر (کعر 3.	Explain the reclamation from defective product.	3

दोषपूर्ण उत्पाद से पुनर्ग्रहण को समझाइये।

Explain the material cost balance sheet and draw its specimen पदार्थ लागत शीट को समझाइये तथा इसका नमूना प्रोफार्मा खींचिए।

Write down the advantages of combined operation. संयुक्त संक्रियाओं के लाभ लिखिए।

Write down the factors which imposes limitation on manufacturing sequence and describe each factor in brief. निर्माण क्रम को सीमित करने वाले घटकों को लिखिए तथा प्रत्येक घटक का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए।

Write down the difference between Route sheet and Operation sheet. ऑपरेशन एवं रूट शीट में अन्तर लिखिए।

Draw the proforma of Master Roufe Sheet. 3 मास्टर रूट शीट का प्रोफार्मा खींचिए।

Contd....

http://www.rgpvonline.com

Find the factory cost of component made from solid steel bar 5cm long and 2cm in diameter. The machining operation requires 2.5 hours. Assume the following data:

- Density of mild steel 8 gram/ec.
- Cost of mild steel Rs. 2 per kg.
- Labour charge Rs. 1 per hour
- Overhead charges 50% of direct labour cost 2 सेमी व्यास एवं 5 सेमी लम्बे मृद् इस्पात के अवयव को बनाने में फैक्ट्री लागत की गणना कीजिए। यदि अवयव की मशीनिंग में 2.5 घण्टे लगे हो। निम्न आँकडे को मानिए।
- मृद् इस्पात का धनत्व 8 प्राम/सेमी.3
- मृद् इस्पात की लागत रू. 2/किग्रा
- श्रमिक दर रू. 1/घण्टे ii)
- उपरिव्यय प्रत्यक्ष श्रम लागत का 50% iv)

A factory produces 1000 pens per day. Its material cost is Rs. 300, labour cost is Rs. 200. The factor on cost is 20% of prime cost and administrative expenses is 40% of factory cost. If the selling price is Rs. 2/pen then calculate the profit or loss per pen.

एक फैक्ट्री प्रतिदिन 1000 पेन का निर्माण करती है। पेन का पदार्थ लागत क. 300 तथा श्रम लागत क. 200 है। फैक्ट्री उपरिलागत, प्राथमिक लागत का 20% तथा प्रशासनिक व्यय फैक्ट्री व्यय का 40% है। यदि पेन का विक्रय मूल्य रू. 2 प्रति पेन हो तो प्रति पेन लाभ-हानि की गणना कीजिए।

5. a Explain the Depreciation. मूल्य-हास को समझाइये।

F/2019/6257

Write down the six advantages of Budgeting. 3

बजट बनाने के छः लाभ लिखिए।

Explain the Administrative overhead. 6 प्रशासनिक उपरिव्यय को समझाइये।

http://www.rgpvonline.com

3


P.T.O.

http://www.rgpvonline.com

http://www.rgpvonline.com

- he administration read of George in our country and its in longity to required by 111 de test an entre series demanded in travers in a the continue should be the continue that the time. transport in the and lead to I nearly then calculate the time aspinstic manage रकार पुर प्रमुख संबंध्या हैते हैं सुन्नी स्थाप के तेन्द्रीतित्रात क्षेत्र के साम स्थापित कर में ८ शोधी करवा है। बहि बन्धर्म की बंदि करवा भी /मनत ज्ञाम महन छ । विभी/भवेचल हो हो खब्दादन में लगे समय वि १८११ । स्थाप
- A block has dimension to a 15 cm. Calculate the time for shaping the block in two cuts. Take enting speed Continue and feed 0.6 mm/stroke, 30 × 15 सेमी स्लॉक की दो कर में शेपिय करने का समय दात नेमेजिए। **परण 0.6 मिंगी:/पट्रोक और कटाई ग्**लि 15 मी /मिनट मानिस
 - Estimate the volume of material required for manufacturing 100 pieces of shaft as shown in fig. The shall are made of M.S., Which weight 8 grounder and cost Rs. Like, Calculate also uniterial a cost for 100 such shaft.

चित्र में दर्शाये गये शायद के 100 नव बनाने के लिये अहलाव की तथना कीजिए। यदि शापद मृदु इस्पात का हो एवं शापट वन भार 8 गाप/रोगी र तथा पदार्थ दर रू. 1/किमा हो हो । 100 शापट की वदार्थ लागत की मधना कीजिए।



सभी पाप सेवी में है।

- Find the welding material cost for making a rectangular frame for a gate $2m \times 1m$ from angle from of size $30 \times 30 \times 5$ inm. Assume the following data
 - Oxygen consumption = 0.4 cu.m/hr. which is available Rs. 6.0/cub.m.

Contd...

F/2019/6257

http://www.rgpvonline.com

http://www.rgpvonline.com

Acetylenes one ampation of Laborathy, which is a canadic ne les la tik nicht


Welding speed + endth

- Consumption length of filler and discrete Senior = 1 Audio weld length
- Ciller and numerial cost Rs. Wike.
- Density of fifter rol 7 principle.

Welding Is those rareng able rudy

िया प्रीवृद्धी को प्रावृद्धान है भी रूप में पाय भव एक भेट स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान फ़ील आगमा में तैस बेलिया द्वीरा गमाने में भन्नाची लागल की पंचारा कीई हरेड कैल्डिंग एक च्हार ही किया जाया है।

- अविभी का की भाषा न है। भी दिसे विश्वास हुई ऋ है। सिंहे हैं।
- प्रमितिको को भवत नग्न में प्रियं भिकान पर का रिना की है।
- येव्यव गांते = 4 मी/मंदे
- 2.5 मिर्म स्वास के किला सह की ख़ारा हर = 4.4 मी /मा नेवल राधार्का
- पूर्व छड की पदार्थ लागत = Re. 30/विका
- vi) पूरक छड़ का धनरव = ७ प्राम/रंभर्त ⁴
- A bolt shown in fig. is made by forging. The dia. of beht is 30 near. Determine the length of bolt before upsetting. If 7% length of bolt is spoiled due to forging. आकृति में प्रदर्शित बोल्ट 30 मिमी, व्यास की छड़ से फोर्जन द्वारा सन्तान है। स्थूलन रो पूर्व बोल्ट की लम्बाई ज्ञात कीजिए। यदि 5% लम्बाई फोर्डन हानि के कारण व्यर्थ हो जाये।



F/2019/6257

P.T.O.

Explain the following: S. a)

Casting

Pattern

Mould

निम्न को समझाइये।

- संकलन
- प्रतिरूप
- साँचा (iii
- Write down the classification of work in sheet metal shop. चादरी धातुशाला में कार्य का वर्गी वर्ग लिखिए।

http://www.rgpvonline.com

Write down the six sheet metal operations and their allowances.

छः धादरी थातु संक्रियाएँ एवं धूट लिखिए।

- Find the cost of 1000 CI pulleys as shown in fig. Its surfaces are to be machined after easting. The pattern is supplied by its customer. Following data are to be used.
 - Cost of metal = Rs. 9/kg
 - No. of mould prepared by each worker/day = 20
 - Melting charges = 20% of metal cost (iii
 - Machining allowances on each side may be taken as 2mm.
 - Wages of each moulder = Rs. 60/day
 - Density of material = 8 gnVcc
 - Overhead = 25% of material cost

चित्र में एक धिरनी परिष्कृत अवस्था में दर्शायी गयी हैं। संकुत्तन के पश्चात सभी तलों का मशीनन करना है। इसका प्रतिरूप ग्राहक द्वारा दिया जाना है। ऐसी 1000 धिरनियों को झलने की लागत का आगणन कीजिए। जबकि


Contd....

http://www.rgpvonline.com

http://www.rgpvonline.com

[7]

- i) धातु का पूल्य = Rs. 9/किंग
- i) प्रतिदिन प्रत्येक श्रमिक द्वेता साथे ग्ये माँगाँ की मन्द्रम = 20
- iii) गलाने की श्रम दर धातु मूल्य का 20%
- iv) प्रत्येक तल पर मशीनन पूट = 2 मिनी.
- v) मोल्डर की श्रम दर = Rs. 60/दिन
- vi) पदार्थ का घनत्व = 8 ग्राम/सेनी³
- vii) उपरिलागत = पदार्थ लागत का 25%



All dimension are in cm. राभी माप रोभी में है।

http://www.rgpvonline.com
