## Sixth Semester Production Engineering Scheme July 2009

## COMPUTER AIDED MANUFACTURING

Time: Three Hours

Maximum Marks: 100

Attempt total six questions. Question No. 1 (Objective type) Note: i) is compulsory. From the remaining questions attempt any five. कुल छः प्रश्न हल कीजिए । प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ट प्रकार का) अनिवार्य है । शेप प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए ।

> In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना आर्थिगा 🗆

Choose the correct answer.

http://www.rgpvonline.com

2 each

P.T.O.

सही उत्तर का चयन कीजिए।

- Which system is able to machine in straight line?
  - Point to point system
  - Continuous path system
  - Straight cut system -
  - Vertical cut system

कौन-सा तंत्र सीधे सतह की मशीनिंग करने में सक्षम होता है

- (अ) बिन्द् से बिन्द् सिस्टम
- (व) निरंतर पाथ सिस्टम
- (स) सीधा कट सिस्टम
- (द) खड़ा कट सिस्टम
- ATC stands for
  - Automatic tool changer,
  - Automatic tool control
  - Automatic tool cutter (c)
  - Automatic tool charger

http://www.rgpvonline.com

http://www.rgpvonline.com

http://www.rgpvonline.com

ATC का तात्पर्य है

- (अ) ऑटोमैटिक टूल चेंजर
- ऑटोमैटिक टूल कण्ट्रोल
- ऑटोमैटिक टूल कटर
- ऑटोमैटिक टूल चार्जर
- In CNC part programming, letter "N" stands for
  - Preparatory function
  - Spindle speed
  - Operation sequence number •
  - Tool address

CNC पार्ट प्रोग्रामिंग में लेटर "N" से अर्थ होता है

- (अ) प्रीपारेटरी फंक्शन
- (व) स्पिंडल स्पीड
- (स) ऑपरेशन क्रम संख्या
- (द) टूल पता
- "Printer" can be used as
  - Input device
  - Output device .
  - Both (a) and (b)
  - None of the above

प्रिंटर प्रयुक्त किया जा सकता है

- (अ) इनपुट डिवाइस की तरह .
- आउटपुट डिवाइस की तरह
- (स) दोनों (अ) और (ब)
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- Surface which guides the side of a cutter is
  - Part surface
- (b) Drive surface
- Check surface
- Side surface

सतह जो कटर की साइड को निर्देशित करती है (अ) पार्ट सतह

ड्राइव सतह

(स) चैक सतह

साइड सतह •

S/2019/6422

S/2019/6422

http://www.rgpvonline.com

http://www.rgpvonline.com

Contd....

6 cach

3×6=18

	[3]	
26	Explain the basic components of an NC system.	9
<b>~</b> 6)	NC सिस्टम के मूलभूत भागों का चित्र बनाकर, समझाइए। Differentiate between NC and CNC. NC एवं CNC में अंतर स्पष्ट कीजिए।	()
(Det)	Explain with help of flowchart the elements of CIM system. CIM सिस्टम के तत्वों को फ्लोचार्ट की मदद से समझाइए।	9
М.	What is point-to-point and continuous path system? Explain. पॉईंट-टू-पॉईंट एवं कन्टिनुअस पाथ सिस्टम क्या है? समझाइए।	9
//	T. I.	

Explain various types of FMS. 6
विभिन्न प्रकार के FMS को समझाइए।

What do you understand by CAM workstation and its configuration? http://www.rgpvonline.com 6

CAM वर्कस्टेशन से आप क्या समझते है और उसका कन्भिगुरेशन?

Write the advantages and disadvantages of NC technology. 6

NC टेक्नालॉजी के लाभ एवं हानियों को लिखिए।

आधार पर तुलना कीजिए।

What do you mean by interpolation? Explain circular and linear interpolation.

9
इन्टरपोलेशन से आप क्या समझते है? वृत्तीय और रेखीय इन्टरपोलेशन को समझाइए।

Compare CNC machines with conventional machines on the basis

CNC मशीनों एवं परंपरागत मशीनों की उनकी विभिन्न विशेषताओं के

a) List various input and output devices of a computer system. 9
 कम्प्यूटर सिस्टम के विभिन्न इनपुट एवं आऊटपुट उपकरणों की सूची
 बनाइए।

b) Explain absolute and incremental dimension system. एबसॉल्यूट एवं इन्क्रीमेंटल डाइमेंशन सिस्टम को समझाइए। 7. Write short note on the following.

क) Rapid prototyping

क) Robots applications

-e) Degree of freedom

निग्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

अ) रेपिड प्रोटोटाइपिंग

ब) रोबोट उपयोग

8. Write short notes on (Any three)

डिग्री ऑफ फ्रिडम

a) Robot sensors

b) A.P.T.

c) End effectors

d) Canned cycle

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए (कोई तीन)

अ) रोबोट सेन्सर

ब) ए.पी.टी.

स) एंड इफेक्टर्स

द) केण्ड साइकल

http://www.rgpvonline.com

http://www.rgpvonline.com

S/2019/6422

P.T.O.

9

\$/2019/6422 http://www.rgpvonline.com

of various features.

http://www.rgpvonline.com