www.rgpvonline.com

## MECHANICAL/AUTOMOBILE ENGINEERING/ REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING SCHEME JULY 2008

INDUSTRIAL ENGINEERING (505)

Time: Three Hours Maximum Marks: 100

Note: (i) Attempt total Five questions out of Eight. कुल आठ में से पाँच प्रश्न हल कीजिए।

- (ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

  किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
- (iii) S.Q.C. tables may be used if necessary.

  सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण सारणी का उपयोग कर
  सकते हैं।
- a) How can the productivity of labour be improved?
  What is the significance of productivity of men in industry?
  3
  िकसी श्रमिक की उत्पादकता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती हैं?
  उद्योग में किसी व्यक्ति की उत्पादकता का क्या महत्व हैं?

F/2016/6261

P.T.O.

www.rgpvonline.com

b) List the six steps involved in achieving maximum productivity. 3 उद्यतम उत्पादकता प्राप्त करने के छः चरणों की सूची बनाए

- c) Define the term 'work study'. What are the objectives of work study? 6 कार्य अध्ययन की परिभाषा कीजिए। कार्य अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं?
- d) What are the qualities required for supervisors while conducting work study procedure? 8 कार्य अध्ययन के क्रियांवयन के समय सुपरवाइजर में क्या योग्यताएं जरूरी हैं?

rgpvonline.com

- a) Name three basic types of Plant layouts and explain any one.
   तीनों प्रकार के संयंत्र विन्यास के नाम लिखिए तथा किसी एक का वर्णन कीजिए।
  - What is Chronocyclegraph? Explain in brief. 3 क्रोनोसाइकिल ग्राफ क्या हैं? संक्षिप्त वर्णन करें।
  - s) State any six principles of motion economy related to the use of human body. 6 मानव शरीर से संबंधित गति मितव्ययता के कोई छः सिद्धांत लिखिए।

61 www.rgpvonline.com Contd.....

F/2016/6261

o भी

www.rgpvonline.com

d)	Dat	ta for drilling a center hole of 6 mm	diameter			iv)
	on	flat plates is recorded-	8			v) '
		Element	Time			vi)
•	i)	Obtain 4 plates from box		WWW	2	,
		and load in jig	0.5 min.			:.
,	ii)	Position jig under drill	0.2 min.	von		vii)
	iii)	Start machine and engage auto feed	0.3 min.	www.rgpvonline.com		viii)
	iv)	Automatic drill	1.0 min.	com		उपरोत्त
	v)	Gauge on plate for previous cycle and	-		•	मानव
	vı)	Put all into box (while automatic				
•		drilling) rgpvonline.com	0.5 min.		3. a)	Exp
	vii)	Raise drill and stop machine	0.2 min.			facto
	viii)	Remove parts from jig and keep aside	0.3 min.			किसी
		pare a man-machine chart and c centage utilisation of man and mach			b)	Desc
	-	ाल प्लेट के मध्य 6 मिमी. व्यास का छिद्र ड्रिलि	1	www		for t
		किए जाने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए	ari, xixirar	www.rgpvonline.com		स्टॉप-
	Ø1//			vonl		समझ
		तत्व	समय	ine.c	c)	Exp
	i)	चार प्लेटों को बॉक्स से निकाल कर		Ö		proc
		जिग में लगाना	0.5 मिनट			आउट
	ii)	ड्रिल के नीचे जिंग को सही जगह रखना	0.2 मिनट			का व
	iii)	मशीन चालू कर ऑटो फीड से जोड़ना	0.3 मिनट			
2016/	6261		P.T.O.		*	

iv)	ख्यमेव ड्रिलिंग	1.0 मिनट			
v) ·	पिछले चक्र की एक प्लेट को मापना तथा	-			
vi)	सभी को बॉक्स में रखना				
	(स्वयमेव ड्रिलिंग के दौरान)	0.5 मिनट			
vii)	ड्रिल को ऊपर उटाना तथा मशीन को बंद करना	0.2 मिनट			
viii)	अवयवों को जिग से हटाकर अलग रखना	0.3 मिनट			
उपरोक्त आंकड़ों से एक मानव-मशीन चार्ट तैयार कीजिए तथ					
मानव और मशीन का उपयोगिता प्रतिशत निकालिए।					

- plain five indicators of a poor layout of a rgpvonline.com tory. ी फैक्ट्री के खराब विन्यास के पाँच सूचक लिखिए।
  - scribe briefly the procedure to be followed time study 'stop watch method' I-वॉच विधि द्वारा समय अध्ययन की विधि को संक्षिप्त में **झा**इये।
  - plain the main difference between outline cess chart and flow process chart. हट लाइन प्रोसेज तथा फ्लो प्रोसेज चार्ट के मुख्य बिंदुओं वर्णन करें।

F/2016/6261

F/2016/6261

Contd.....

F/2016/6261

www.rgpvonline.com

In a stop watch time study, the work study engineer noted the times of elements of work cycle by adopting cumulative timing system. The following observations were recorded from which you have to compute standard time by taking 10% allowances.

किसी स्टॉप वॉच समय अध्ययन में कार्य अध्ययन इंजीनियर द्वारा कार्य चक्र के लिए संचयी समय तंत्र को अपनाते हुए तत्वों का समय लिखा गया। इस प्रकार नीचे दिए गए प्रेक्षणों का अभिलेखन किया गया । जिनसे आपको मानक समय ज्ञात करना है। जबिक 10% छूट दी गयी हो।

Element No. rgpvoi	Observed Rating %	
तत्व संख्या	समय (मिनट में)	प्रेक्षित दर प्रतिशत
(i)	0.15	80
(ii)	0.30	60
(iii)	0.50	110
(iv)	0.65	100
(v)	0.75	90
(vi)	1.00	120
(vi)	1.00	120

Mention the various other techniques of work measurement. कार्य मापन की अन्य दूसरी कई तकनीकें दर्शाइए।

(6)

- What is work sampling? State its main objectives. वर्क सेम्पलिंग क्या हैं? इसके मुख्य उद्देश्य दर्शाइये।
- What is micromotion study? Write its objectives. rgpvonline.com माइक्रोमोशन अध्ययन क्या है? उसके उद्देश्य लिखिए।
- A normal curve has a mean zero and a standard deviation equal to one. Compute the percentage area under the curve for the following:
  - i) Beyond z = 1.52
  - ii) Upto z = 1.52
  - iii) Between z = (1.20) and z = (+2.00)
  - iv) Beyond z = -0.50

एक सामान्य वक्र का औसत शून्य है तथा मानक विचलन 1 के बराबर है। निम्नलिखित के लिए वक्र के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्रफल की गणना करो।

- i) z = 1.52 के आगे
- ii) z = 1.52 तक
- iii) z = (1.20) तथा z = (+2.00) के बीच
- iv) z = -0.50 के आगे

F/2016/6261

Contd.....

www.rgpvonline.com

www.rgpvonline.com

www.rgpvonline.com

5. a)	Name the four methods of job evaluation and		
	briefly describe one of them.	3	
	कार्य मूल्यांकन की चार विधियों के नाम लिखिए, तथा	उन्मे	
	से किसी एक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।		

- Mention financial and non-financial incentives. आर्थिक और अनार्थिक (नान-फायनान्सियल) कार्य प्रेरणाएँ लिखिए।
- What is Allowances? Write different types of allowance in brief. rgpvonline.com छूट क्या है? विभिन्न प्रकार की छूटों का संक्षिप्त वर्णन करें।
- Calculate the total wages earned by a worker in a foundry shop. Wages are paid by Halsey plan under the following conditions:
  - The minimum guaranteed wage is Rs. 300 per hour
  - ii) The standard time per casting is 30 minutes
  - iii) Total number of castings produced = 20
  - iv) Time taken to produce these castings = 8 hrs
  - Workers share for saved time = 50%

किसी फाऊंड्री शॉप में श्रिमक का कुल पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। जबकि पारिश्रमिक का वितरण हाल्से योजना के अंतर्गत निम्न अवस्थाओं में किया गया हो

- कम से कम, गारंटी वाला पारिश्रमिक 300 रुपये प्रति घंटा
- प्रति कॉस्टिंग मानक समय = 30 मिनट
- iii) कुल कॉस्टिंग का उत्पादन = 20
- iv) इन सब कॉस्टिंग को बनाने में लगने वाला समय = 8 घंटे
- v) बचाए गए समय के लिए श्रमिक का हिस्सा = 50% rgpvonline.com
- What are the benefits of quality assurance engineering? गुणवत्ता आश्वासन (एस्युरेंस) इंजीनियरींग के क्या लाभ हैं?
  - What do you understand by control charts and write the name of the charts in use? नियंत्रण चार्ट से आप क्या समझते हैं? उन सभी उपयोगी चार्ट के नाम लिखिए।
  - Explain the basic fundamentals of statistical quality control. सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण के मूल आधारों का वर्णन कीजिए।

F/2016/6261

Contd.....

P.T.O.

(10)

The following data are collected for number of defects on 20 pieces, each of 100 meters length-

15, 5, 1, 4, 3, 0, 3, 1, 6, 5, 1, 4, 5, 7, 4, 10, 5, 0, 5, 1

- i) Compute the value of  $\overline{C}$  and its control limits.
- ii) Plot C chart
- iii) Compute the value of  $\overline{C}$  for the future production if deemed necessary

100 मीटर की लम्बाई वाले 20 टुकड़ों में दोषों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं-

15, 5, 1, 4, 3, 0, 3, 1, 6, 5, 1, 4, 5, 7, 4, 10, 5, 0, 5, 1 rgpvonline.com

- C तथा नियंत्रण सीमाओं के मान निकालिए
- ii) C चार्ट की रचना करे
- iii) आगे के उत्पादन के लिए, यदि जरूरी होतो  $\overline{C}$  के मान

How is quality control related with reliability? Explain. गुणवत्ता नियंत्रण विश्वसनीयता से किस प्रकार संबंधित हैं? वर्णन करें।

- How does O.C. curves help in selecting the sampling plan? प्रतिचयन योजना के चयन में ओ सी. वक्र किस तरह से सहायक है?
- Define AQL, producer's risk, consumer's risk and L.Q. ए.क्यू.एल., प्रोड्यूसर रिस्क, कंज्यूमर रिस्क तथा एल.क्यू. की परिभाषा करें। rgpvonline.com
- Mention the working of double sampling plan.8 डबल प्रतिचयन योजना की कार्य प्रणाली समझाइये।

8. Write short notes on any four:

 $4 \times 5 = 20$ 

- Taylor wage plan
- Therbligs
- iii) Process capability
- Advantages of PMTS
- Standard data
- Allowance

F/2016/6261 www.rgpvonline.com

की गणना करो।

(11)

किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

- i) टेलर वेजं प्लान
- ii) थर्बलिग
- iii) प्रोसेज केपेविलिटि
- iv) पी.एम.टी.एस. के लाभ
- v) स्टैण्डर्ड डेटा
- vi) छूट (एलांउंस)



rgpvonline.com

rgpvonline.com

www.rgpvonline.com