(2)

F/2017/1474

Total Pages: 6

7.

https://www.rgpvonline.com

FOURTH SEMESTER (REVISED) INDUSTRIAL ELECTRONICS

INSTRUMENTATION

Time: Three Hours

Maximum Marks: 100

Note: (i) Attempt total six questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any five.

कुल छः प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए।

(ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer.

2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए।

i) Direct method for flow measurement is:

- (a) Ventury tube
- (b) Rotameter
- (c) Hot wire anemometer
- (d) None

F/2017/1474

77

P.T.O.

. .

प्रवाह मापन की डायरेक्ट विधि है:

- (अ) वेंचुरी ट्यूब
- (ब) रोटामीटर
- (स) हॉट वायर एनिमोमीटर
- (द) कोई नहीं

ii) Radiation Pyrometer is used to measure:

- (a) Pressure
- (b) Flow
- (c) Level
- (d) Temperature

विकिरण पायरोमीटर निम्न को मापने के लिए प्रयोग में आता है।

(अ) दाब

https://www.rgpvonline.com

- (ब) प्रवाह
- (स) तल
- (द) ताप

iii) Microphone is classified as a

- (a) Thermal
- (b) Optical
- (c) Magnetic
- (d) Acoustical

F/2017/1474

78

Contd....

https://www.rgpvonline.com

माइक्रोफोन को वर्गीकृत किया जा सकता है।

- (अ) थर्मल के रूप में
- (ब) आप्टिकल के रुप में
- (स) मैग्नेटिक के रूप में
- (द) एक्सॉटिकल के रुप में
- iv) Sensitivity of X-Y Recorder is:

X-Y रिकार्डर की सुग्राहिता है।

- (a) 10 μv/mm
- (b) 4.5 μv/mm
- (c) 8 μv/mm
- (d) 2 μv/mm
- v) Load cell is a sensor used to measure:
 - (a) Temperature
 - (b) Pressure
 - (c) Force
 - (d) Voltage

लोड सेल एक संवेदक है जो उपयोग में लाया जाता है:

- (अ) ताप मापने में
- (ब) दाब मापने में
- (स) बल मापने में
- (द) वोल्टता मापने में

F/2017/1474

79

P.T.O.

https://www.rgpvonline.com

(4)

2. a) Draw the block diagram of instrumentation system. Explain the function of each block.

10
यंत्रीकरण निकाय का ब्लॉक आरेख बनाइए एवं प्रत्येक ब्लॉक का कार्य समझाइए।

b) Explain Thermocouple with diagram? 8 थर्मीकपल का चित्र सहित वर्णन कीजिए।

3. a) Explain measurement of pressure using LVDT? and Bourdon tube? 9
LVDT एवं बॉरडन ट्यूब द्वारा दाब मापने की विधी समझाइये।

- 9 थर्मीस्टर क्या है?
- a) Explain the Modulation and Demodulation system. https://www.rgpvonline.com
 मॉडचूलेशन एवं डिमॉडचूलेशन सिस्टम को समझाइये।
 - b) Explain seven segment LED display. 6 सेवन सेगमेंट LED डिस्प्ले को समझाइये।
 - c) What is load cell? 6 लोड सेल क्या है?

F/2017/1474

https://www.rgpvonline.com

80

Contd.....

https://www.rgpvonline.com

(5)

- 5. a) Explain any one method for temperature measurement (High temperature). 9 उच्च तापमान नापने की कोई एक विधि समझाइए।
 - b) Explain any one method for torque measurement? 9 बल आधूर्ण मापने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए।
- 6. a) Explain the working principle of Piezoelectric Transducer. 6
 पिजोइलेक्ट्रीक ट्रान्सडचूसर्स का कार्य सिद्धान्त समझाइए।
 - b) Describe general characteristics of instruments? 6 इन्सट्र्मेन्ट्स के जनरल केरेक्टरिस्टिक्स समझाइये।
 - c) Explain X-Y Recorder. 6 X-Y रिकार्डर समझाइये।
- 7. a) What are Transducers? Give classification of Transducers? 12 ट्रान्सड्यूसर्स क्या है? ट्रान्सड्यूसर्स का वर्गीकरण समझाइए।

81

F/2017/1474

https://www.rgpvonline.com

P.T.O.

https://www.rgpvonline.com

(6)

b) Explain D.C. signal conditioning. 6 डी.सी. सिग्नल कंडीशनिंग समझाइये।

8. Write short notes on any three of the following:
6 each

- Attenuators and Filters
- b) Strain gauge
- c) Optical Pyrometer
- d) LVDT

https://www.rgpvonline.com

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिएः (कोई तीन)

- अ) एटीन्यूएटर्स एवं फिल्टर्स
- ब) स्ट्रेन गेज
- स) आप्टीकल पायरोमीटर
- द) एल.वी.डी.टी

-060

F/2017/1474

(82)

https://www.rgpvonline.com

https://www.rgpvonline.com