(a) T. T. T. curves

(b) Galvanising

(c) Heat treatments and purpose

BCC, FCC and HCP crystal structure (d)

Metallic coating (e)

Metallurgical optical microscope

निम्नुलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये : '

टी. टी. टी. वक्र **(34)** गेल्वेनाइजिंग

(ৰ) हीट ट्रीटमेंट तथा उद्देश्य

(₩) बी. सी. सी., एफ. सी. सी. तथा एच. सी. पी. क्रिस्टल स्ट्रक्चर (द)

धातुई कोटिंग **(**\$)

मेटेलर्जीकल ऑप्टीकल माइक्रोस्कोप (H)

RGPVONLINE.COM

## FOURTH SEMESTER PART TIME DIPLOMA COURSE IN MECHANICAL ENGINEERING

(New Course)

MATERIALS TECHNOLOGY

Time: Three Hours Maximum Marks: 100

E 1/ F/ZU (U/ UU )

Note: (i) Attempt total six questions. Question No. 1 (objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any five. कुल छ: प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए।

> (ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में

अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

Choose the correct answer. सही उत्तर का चयन कीजिए।

2 each

Which one of the following is not the of engineering physical property materials?

(a) Viscosity

(b) Stiffness

(c) Specific Gravity

(d) Porosity

P. T. O.

http://www.rgpvonline.com

,निम्नलिखित में से कौन-सा गुण इंजीनियरिंग पटार्थी का भौतिक गुण नहीं है ? (अ) विस्कोसिटी स्टिफनेस आपेक्षिक घनत्व पोरोसिटी Quenching a piece of metal means: (ii) (a) Slow cooling (b) Rapid cooling RGPVONLINE.COM (c) Slow heating (d) Rapid heating धातु के टुकड़े को क्वेंच करने का तात्पर्य है: (अ) धीरे-धीरे ठण्डा करना जल्दी ठण्डा करना धीरे-धीरे गर्म करना जल्दी गर्म करना (iii) Which one of the following alloy steel is most suitable for manufacturing of shafts and axles of small motor cars and motor cycle engines? (a) Tungsten steel (b) Chromium nickel steel (c) Vanadium steel (d) Cobalt steel निम्नलिखित एलॉय स्टील में से कौन-सी स्टील छोटी मोटर कार एवं मोटर साइकिल इंजन के शॉफ्ट एवं एक्सल के निर्माण हेतु उत्तम है ? (अ) टंगस्टन स्टील PT/F/2010/0061

क्रोमियम निकैल स्टील वेनाडियम स्टील कोबाल्ट स्टील (ব) (iv) A heat treatment process which usually follows the hardening of chisel is: (a) Cyaniding (b) Tempering (c) Annealing (d) Normalising एक ऊष्मा निर्वाह विधि जो कि चौरसी की कठोरता का पालन करती है: सायनाइडिंग (31) मृद्करण अनीलीकरण नॉर्मेलाइजिंग (सामान्यीकरण) Monel metal is an alloy of: (a) Nickel-copper (b) Iron-copper (c) Zinc-aluminium (d) Tin-lead मोनल चातु निम्नलिखित धातुओं में से किसकी मिश्र धातु है? **.(अ)** निकैल-कॉपर आयरन-कॉपर जिक-एल्यमीनियम टिन-लेड http://www.rgpvonline.cpm T. O. PT/F/2010/0061

(a) What do you mean by Recovery,
(a) What do you mean Growth? 6 Recrystallisation and Grain Growth? 6
Recrystallisation and Grain कि से आप क्या रिकवरी, रिक्रिस्टेलाइजेशन तथा ग्रेन ग्रोथ से आप क्या
रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजशन तथा अने नार्य RGPVONLII
(b) Write important engineering properties of
(b) Write important original plastics. List the various fabrication
of plastics
AGINTIN HUII ON ICHOC
क्लास्टिक की विभिन्न निर्माण विधिया का सूचानक का
trainerions of use of plain carbon
steel. अमिश्रित कार्बन स्टील के उपयोग की सीमा बताइए।
आमाश्रत कावन स्टार के or equilibrium diagram (b) Draw iron-carbon equilibrium diagram
(b) Draw iron-carbon equations and showing various phases, constituents and
showing various phases, collaboration 12
temperature on it.
विभिन्न अवस्था, घटक और तापक्रम दशति हुए
आयरन-कार्बन सन्तुलन डायग्राम बनाइए।
4. (a) Define Alloy Steel. List any three of the
- cllowing elements of steel.
ब्रिलॉय स्टील को परिभाषित काजिए। स्टाल पा नि स
्रांच्या वर्जी हो सनी बनाइए ।
Define corression and write in bilet
methods of metal preservation.
क्षरण होना किसे कहते हैं? इससे बचाव की विभिन्न
विधियों को संक्षेप में लिखिए।
PT/F/2010/0061 4
# 41×1

2.

What are the objectives of hardening? 5. (a) How 'Pack Carburising' is done ? Give five examples of the articles which are pack NE.COM carburised? र्कठोरीकरण के उद्देश्य क्या हैं ? 'पैक कार्बुरीकरण' किस प्रकार किया जाता है ? पाँच वस्तुओं के नाम लिखिए जिन्हें पैक कार्ब्रीकृत किया जाता है।

Why alloys are generally used (b) engineering field? सामान्यतया इन्जीनियरिंग क्षेत्र में मिश्रधातुओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? Explain in details various steps involved in (a)

microspecimen preparation.

अपनाए जाने वाली विधि को विस्तारपूर्वक समझाइए। 'Thermoplastics' and Explain (b) 'Thermosetting plastics'. 'तुम्बसुनम्य प्लास्टिक' और 'तापदृढ़ प्लास्टिक' की विवेचना

अतिसूक्ष्म परीक्षण के लिए प्रादर्श नमूने को बनाने हेतु

- कीजिए। Write composition, properties and field of (a) application of 'Gun metal' and 'Muntz metal'. र्भान मेटल' तथा 'मुन्डज् मेटल' के घटक, गुणधर्म तथा उपयोग लिखए।
- (b) Write the uses of rubber.
- ्राबर के उपयोग लिखिए।

PT/F/2010/0061

6