0-10%

**Total Pages: 7** 

## THIRD SEMESTER MECHANICAL/AUTO FOURTH SEMESTER PTDC MECH.

## **SCHEME JULY 2008**

MECHANICAL DRAFTING AND AUTO CAD

Maximum Marks: 100 Time: Three Hours

Note: (i) Attempt total Four questions. Q. No. 7 is compulsory. From the remaining questions attempt any three.

कुल चार प्रश्न हल हीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं तीन को हल कीजिए।

- (ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
- Define limit, fit and tolerance. Explain Hole base and shaft base system of tolerance. लिमिट, फिट एवं टॉलरेन्स को परिभाषित करे। छिद्र आधारित एवं शापट आधारित टॉलरेन्स निकाय को समझाइये।
  - How to dimension counter sunk and counter bore hole. Show by suitable sketch. काउन्टर संक या काउन्टर बोर छिद्र को विमांकित कैसे करते हैं। चित्र की सहायता से दर्शाइये।

Draw the pie chart for the following result: 10 Marks obtained

No. of students 40 35

4

10-35% 35-70% 20 12 70-90%

90-100%

निम्नलिखित परिणाम के लिये पाई चार्ट बनाइये।

छात्र संख्या प्राप्तांक 0-10% 40 35 10-35% 35-70% 20 70-90% 12 90-100% rgpvonline.com

Draw a pipe line diagram in which following fittings are to be shown with suitable symbols: Elbow, Union, Globe valve, Plug, Tee, Cross, Reducer, Check valve, lateral, cap. निम्नांकित फिटिगों के चिन्हों का उपयोग करते हुए पाइप

लाईन आरेख बनाये।

एलबो, यूनियन, ग्लोब वाल्व, प्लग, टी, क्रास, रिड्यूसर, चैक

वाल्व, लेटरल, केप

Contd..... F/2016/6252

F/2016/6252

www.rgpv6nline.com

P.T.O.

www.rgpvonline.com

www.rgpvonline.com

(3)

- Draw a single line welding symbols of the following:
  - Edge weld
  - ii) Spot weld
  - iii) Fillet weld
  - iv) Single J butt weld
  - Square butt weld
  - vi) Single bevel butt

निम्नलिखित के लिये एकल रेखा वेल्डिंग चिन्ह बनाइए।

- i) एज वेल्ड
- ii) स्पॉट वेल्ड
- iii) फिलेट वेल्ड
- iv) सिंगल जे बट बेल्ड
- v) स्क्वायर बट वेल्ड rgpvonline.com
- vi) सिंगल वेवल बट
- Represent the following surface roughness condition on drawings:
  - i) Removal of metal not permitted
  - ii) Grinding

निम्न लिखित रूक्षता प्रतिबंधो को ड्राइंग पर निरूपित कीजिये

www.rgpvonline.com

- धात हटाना अनुमत नहीं
- ii) ग्राइन्डिंग

Draw the profile of involute teeth for a gear 3. a) having 30 teeth and a pitch circle diameter of 180 mm and pressure angle of 20°. एक गियर के इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनाइये जिसमे 30 दांत है उसका पिच वृत व्यास 180 मि.मी. व दाब कोण 20° है।

Show with the help of sketches the following term as applied to gear. Circular pitch, Addendum, Dedundum, Whole depth Working depth, clearance, Center distance, pitch point, pitch circle dia, Root dia. चित्र की सहायता से निम्नांकित को दर्शाये जैसी की वो गियर पर लागू होती है। सर्कुलर पिच, एडेन्डम, डिडेन्डम, पूरी गहराई, कार्यकारी गहराई, विलयरेन्स, केन्द्रो के बीच दूरी, पिच बिन्दु, पिच वृत व्यास, रूट व्यास rgpvonline.com

- Explain 5 modify commands of Auto CAD with command line sequence with work space sketched example. आटोकेड की 5 मॉडिफाई कमांडों को कमांड लाइन क्रम तथा वर्क स्पेस में चित्रित उदाहरण की सहायता से समझाये।
  - Explain Absolute Cartesian, Absolute polar, Relative Cartesian, Relative Polar coordinate system with suitable sketch and AutoCAD syntax.

50

10

F/2016/6252

Contd....


www.rgpvonline.com

(6)

(5)

आटोकेड सिन्टेक्स तथा चित्रों की सहायता से निरपेक्ष कार्टेसन, सापेक्ष कार्टेसन, निरपेक्ष पोलर, सापेक्ष पोलर निर्देशांक निकाय समझाये।

- Draw Nomograph for the equation given below:  $z = x \times y$ निम्नलिखित समीकरण के लिये नोमोग्राफ बनाईये।  $z = x \times y$ 
  - Draw the sectional front view of following fig. rgpvonline.com object. दिये गये चित्रित वस्तु का सेक्शनल सम्मुख दृश्य बनाये।



www.rgpvonline.com

www.rgpvonline.com

10


6. Draw the following orthographic views of an object shown in fig.

- Sectional front view
  - Top view
- Side view चित्र अनुसार निम्नलिखित आर्थोग्राफिक व्यू बनाइये।
- सेक्शनल सम्मुख दृश्य
- शीर्ष दृश्य

rgpvonline.com

पार्श्व दृश्य

F/2016/6252



F/2016/6252

60

P.T.O.

www.rgpvonline.com

www.rgpvonline.com

Contd.....

7. Figure shows the details of a plummer block: Draw assembled.

Half section front view

20

b) Top view


10

Side view

चित्र से (एक) प्लमर ब्लॉक के विवरण दिये हैं। एसेम्बल्ड बनाये-


- हाफ सेक्शनल फ्रंट व्यू
- टॉप व्यू ब)


स) साइड व्यू rgpvonline.com



Part List


Sl.No.	Name	Matl.	Qty.
1	Base	Cl	T
2	Bearing brass		1
3 -	Bearing brass	Bronze	1.
4	Cap	Cl	1
5	Bolt with nuts	MS	2





Plummerblock

F/2016/6252



www.rgpvonline.com