F/2009/2057:

THIRD SEMESTER (REVISED)
PRODUCTION ENGINEERING
MANUFACTURING TECHNOLOGY

Time: Three Hours

Maximum, Marks: 100

Total Pages: 05

Note : (i) Attempt total six questions Question No.

1 (objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any five.

कुल छः प्रश्न हल कीविए। प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है। रोष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीविए।

- (ii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

 िरात-भी प्रकार के संदेह समया-विवाद को रिप्ति में अंबेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना कांग्रेगा।
- Choose the correct answer, सही उत्तर का चयन कीजिए।
 - Adhesive joint is a type of
 - (a) Detachable joint
 - b) Permanent joint
 - (c) (a) and (b)
 - (d) None of the above अभेमित क्वाइंट एक प्रकार का है :
 - (अ) डिटेचेबल जाइट
 - (ब) परमानेट ज्वाइंट
 - स्र) (अ) एवं (व)
 - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

ttp://www.rgpvonline.com

P. T. O.

http://www.rgpvonline.com

http://www.rgpvonline.com http:	/www.rgpvonline.com
Explain different types of moulding sand. 6 4 विधिन प्रकार की मीस्डिंग सेन्द्रस को समझाइए	· West
(c) Explain,MIG Welding. 6 MIG बेल्डिंग को समझाइए।	1.24
4. (a) Explain the properties of Moulding Sand. 6 भीतिंडग सेंड के गुणों को समझाइए।	nttp://www. (a) (1573a (b) E
(b) Explain different types of Pattern Materials. 6	tp://www.rgpvonline.co
(c) What is fusion welding, listes names of fusion welding processes? 6 112 प्रयूजन वेस्डिंग क्या है ? फ्यूजन वेस्डिंग विधियों की सूची वनाइए।	8. (a) D
 (a) Explain seam welding. त) सीम बेल्डिंग की समझाइए। 	W R
Explain the types of Pattern Allowances. 6	1,20 th
(c) Explain colour coding scheme of Pattern and their meaning. 6 पंटर्न की करनर कोडिंग स्कीम एवं उनके अर्थ को समझाइए।	http://www.rgpvoni
6. Give name and reasons of casting defects.	line.co
(क) Explain Thermi: Welding. 6	3
F/2009/2057 4 http://www.rapvonline.com	F/2009/205

Draw and explain oxy-acetylene flame. (2ी-ऑक्सी-एसीटिलीन फ्लेम के प्रकार	100 E
समझाइए।	
 (a) Classify are welding electr ऽ अार्क वेस्डिंग इसैक्ट्रोड्स को वर्गों 	rodes. हत कीविए ।'
 (b) Explain Investment Castin 4/3 इनवेस्टमेंट कास्टिंग को समग्रहए। 	e
 (c) Define Soldering. Write its सोटडरिंग को परिभाषित कीजिए। उ 	s applications. सके उपयोग लिखिए
B. (a) Draw and explain gating sy मेटिंग सिस्टम का चित्र बनाइए एवं	ystem.
Explain core making proce कोर बनाने की विधि समझाइए।	dure.
(c) Write and explain the Resistance Welding.	6
(2) रेसिस्टेंस वेल्डिंग का सिद्धान्त लिखिए (2)	र् एवं समझाइए।

http://www.rgpvonline.com

F/2009/2057 http://www.rgpvonline.com