## FOURTH SEMESTER ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING/ OPTO ELECTRONICS SCHEME JULY 2008

**ELECTRONIC MEASUREMENTS** 

Time: Three Hours

Maximum Marks: 100

Note: i) Attempt total six questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any five.

कुल छः प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1(वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए।

ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

Choose the correct answer.

2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए।

- i) The common material used in resistance thermometer is
  - (a) Copper

(b) Gold

(c) Platinum

(d) Iron

प्रतिरोध थर्मोमीटर में उपयोग होने वाला पदार्थ सामान्यत: है

(अ) कॉपर

(ब) सोना

(स) प्लेटिनम

- (द) लोहा
- ii) Moving iron instruments are used for the measurement of
  - (a) D.C.only
  - (b) A.C. only
  - (c) D.C.and A.C. both
  - (d) None of these

मूर्विंग आयरन उपकरणों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है

- (अ) केवल डी.सी.
- (ब) केवल ए.सी.
- (स) डी.सी. एवं ए.सी. दोनों
- (द) इनमें से कोई नहीं

- iii) Direct measurement of amplitude by CRO the signal voltage is applied on
  - (a) X-plate
  - (b) Y-plate
  - (c) Both (a) and (b)
  - (d) None of these

CRO के द्वारा आयाम मापते समय प्रदान विभव को

- (अ) X-प्लेट पर लगाया जाता है
- (ब) Y-प्लेट पर लगाया जाता है
- (स) (अ) एवं (ब) दोनों
- (द) इनमें से कोई नहीं
- iv) Which one is passive transducer,
  - (a) Piezoelectric
  - (b) Thermocouple
  - (c) Photovoltaic
  - (d) LVDT

## निम्नलिखित में से कौन-सा पैसिव ट्रांसड्यूसर है

- (अ) पीजोइलेक्ट्रिक
- (ब) थर्मोकपल
- (स) फोटोवोल्टाइक
- (द) एल.वी.डी.टी.
- De-Sauty's bridge used for measurement of
  - (a) Inductance
  - (b) Incremental inductance
  - (c) Capacitance
  - (d) Resistance

डी सॉटी ब्रिज निम्नलिखित में किसके मापन में उपयोग होती

है

- (अ) इन्डक्टेंस
- (ब) इन्क्रीमेन्टल इन्डक्टेंस
- (स) केपेसिटेन्स
- (द) प्रतिरोध

Define the following

- Accuracy
- ii) Precision

iii) Resolution

i) एक्यूरेसी

निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए

- ii) प्रिसीशन
- iii) रिजोल्यूशन
- Explain the gross error systematic error and random error. ग्रोस त्रुटि, सिस्टेमेटिक त्रुटि तथा रेण्डम त्रुटि को समझाइए।

Find the expression for general torque equation of a moving iron instrument. मूर्विंग आयरन उपकरण के जनरल टार्क समीकरण के लिए सूत्र बताइए।

Write advantages and disadvantages of PMMC instruments.

PMMC उपकरणों के लाभ एवं हानि बताइए।

Explain with circuit diagram loss of charge method of high resistance measurement. उच्च प्रतिरोध नापने की लाँस ऑफ चार्ज विधि का सर्किट डायग्राम बनाकर समझाइए।

S/2017/6207

Contd....

S/2017/6207

P.T.O.

- b) Compare relative advantages and disadvantages of analog and digital multimeter. 8 एनालाग एवं डिजिटल मल्टीमीटर के तुलनात्मक लाभ एवं हानि बताइए।
- 3. a) With diagram explain working of potential transformer.
   पोटेन्शियल ट्रांसफार्मर की कार्यविधि चित्र सहित समझाइए।
  - \_\_\_\_\_b) Why Shunt and Multiplier are used with instruments. 9
    उपकरणों के साथ शंट एवं मल्टीप्लायर का उपयोग क्यों करते है?
- 6: a) How frequency can be measured by CRO using Lissajous figure. 9 लिसाजू आकृति की सहायता से CRO डाटा आवृत्ति मापन कैसे किया जाता है?
  - b) Draw and explain the sketch of CRT. 9 सी.आर.टी. का चित्र बनाकर समझाइए।
- ्री. a) Explain the classification of transducer with example. 9 ट्रांसड्यूसर का वर्गीकरण उदाहरण सहित समझाइए।

S/2017/6207

b) Draw the diagram of optical pyrometer and explain. 9
आप्टिकल पायरोमीटर का चित्र बनाकर समझाइए।

8. Write Short notes on any three of the following: 18

- a) Dual beam CRO
- b) Piezoelectric load cell
- c) LVDT
- d) Thermistor किन्हीं तीन पर शॉर्ट नोट्स लिखिए।
- প্র) ভ্র্যুপ্তল वीम सी.आर.ओ.
- ब) पीजोइलेक्ट्रिक लोड सेल
- →स) एल.वी.डी.टी.
- ्रद) धर्मीस्टर

S/2017/6207

Contd....

www.rgpvonline.com