Total Pages: 4

Third Semester
Mechanical / RAC / Auto. / Production
Fifth Semester
PTDC Mech.
Scheme July 2008

MATERIAL TECHNOLOGY

Time: Three Hours

Maximum Marks: 100

Note: i) Attempt total five questions out of eight. कुल आठ में से पाँच प्रश्न हल कीजिए।

> i) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
> िकसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

Write down the engineering necessity of material and describe each in bricf. 3
पदार्थ की इंजीनियरिंग आवश्यकताएँ क्या है। प्रत्येक को संक्षिप्त में समझाइए।

Explain the ferrous material with example. उदाहरण द्वारा लोह पदार्थ को समझाइए।

Explain the following properties of material.

- i) Toughness
- ii) Ductility
- iii) Malleability पदार्थ के निम्न गुणधर्म को समझाइए।
- i) चीमड़पन
- ii) तन्यता
- iii) अघातवर्ध्यता

http://www.rgpvonline.com	
3.	

http://www.rgpvonline.com

كامر	its each point.	8
	मृदु इस्पात नमूने के लिए प्रतिबल-विकृत आरेख खींचिए तथा इसर बिन्दु को समझाइये।	के प्रत्येक
2. a)	Define the following:	3
	Crystalline material	
	ii) Amorphous material	
	निम्न को परिभाषित कीजिए।	
	i) क्रिस्टलीय पदार्थ	
	i) अमारफस पदार्थ	
(طر	Define the unit cell in material technology.	3
	पदार्थ प्रौद्योगिकी में इकाई सेल को परिभाषित कीजिए।	
كير	Explain the B.C.C. structure with neat diagram.	6
<i>)-,</i>	स्वच्छ चित्र की सहायता से केन्द्रित घन संरचना को समझाइये।	
كالحر		8
/-/	i) Vacancies	
	ii) Substitutional impurity	
	निम्न क्रिस्टल दोष को समझाइये।	*
	i) रिक्तता	
	ii) प्रतिस्थापित अशुद्धि	•
3. a)	Define the Space lattices.	3
	स्पेस लैटिस को परिभाषित कीजिए।	
b)	Explain the process of Nucleation.	3
	न्यूक्लिएशन प्रक्रिया को समझाइये।	
c)	Draw the sketch of dendrite and write down the disadvan	tages
	of dendrite growth.	6
	डेन्ड्राइट की बनावट की रेखाचित्र खींचिए तथा डेन्ड्राइट प्रोथ से होने हानियों को लिखिए।	वाली
F/2019/		td

http://www.rgpvonline.com

d) Write down the procedure for annealing and its effect on the

अनीलीकरण की विधि लिखिए तथा पदार्थ के गुण पर इसके प्रभाव को

properties of material.

8

Explain the synthetic woods and its types.

कृत्रिम काष्ठ एवं इसके प्रकार को समझाइये।

P.T.O.

http://www.rgpvonline.com

F/2019/6250

	ď	Explain the Segregation of impurities.	8
	٥	अपद्रव्यों के संपृथक्करण को समझाइये।	
4	. 💋	Explain the Phase and write down its types.	3
		फेज को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार लिखिए।	
	b)	Explain the substitutional solid solution.	3
		प्रतिस्थापित ठोस विलयन को समझाइये।	
	c)	Write down the factors affecting the formation of Solid solu	tion. 6
		ठोस विलयन के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखि	IJ
	المصر	Draw the cooling curve of pure metal and alloy. Explain formation.	n its 8
		शुद्ध धातु एवं मिश्र धातु के लिए शीतलन वक्र बनाइये तथा इस प्रक्रिय समझाइये।	ा को
5.	ي لاهر	Explain the Phase Rule.	3
		फेज नियम को समझाइये।	
	财	Explain the Eutectic alloy.	3
		यूटेक्टिक एलॉय को समझाइये।	
	s)	Draw the Fe-C equilibrium diagram, label it and describe in be	rief.
			14
		आयरन कार्बन साम्य आरेख खींचिए, उसके सभी बिन्दुओं को दश तथा आरेख का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।	ड्यि
6.	a)	Write down the properties of Ferrite and its composition.	3
	΄.	फेराइट के गुण एवं इसके सूक्ष्म घटकों को लिखिए।	
	b)	Explain the Super Cooling.	3
	-	सुपर कूलिंग को समझाइये।	
	c)	Write down the six objective of heat treatment.	6
		उष्मा उपचार के छः उद्देश्य लिखिए।	