http://www.rgpvonline.com

F/2018/6252

Third Semester Mechanical Engg./ Auto Fourth Semester PTDC Mech. Scheme July 2008

## MECHANICAL DRAFTING AND AUTO CAD

Time: Three Hours

Maximum Marks: 100

Attempt total four questions out of Seven. Question No. 7 is Note: i) compulsory. From the remaining questions attempt any three. सात प्रश्नों में से कुल चार प्रश्ने हल कीजिये । प्रश्न क्रमांक 7 अनिवार्य हैं । शेष प्रश्नों में से किन्हीं तीन को हल कीजिए ।

- Assume suitable dimensions, if necessary. यदि अनिवार्य हो तो उपयुक्त विमाएं कल्पित कर लीजिये ।
- In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा ।
- Monthly expenditure (in Rupees) of a home is distributed as under:
  - Food 5000
  - Electricity and telephone 1500
  - House hold maintenance 2000
  - Entertainment 2000
  - Education of child 1000
  - vi) Contingencies 1000

Represent the above distribution on a pie chart.

10

एक घर का मासिक खर्च (रूपये में) निम्नानुसार वितरित किया गया है

- खाना 5000
- बिजली एवं टेलीफोन 1500
- घरेलू रखरखाव 2000
- मनोरंजन ~ 2000
- बच्चे की शिक्षा 1000
- आकस्मिक व्यय 1000

उपरोक्त वितरण को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिये।

F/2018/6252

http://www.rgpvonline.com

P.T.O.

Explain the following AutoCAD commands: 10 Ellipse, Chamfer, Snap, Line type निम्नलिखित ऑटोकैड कमाण्ड को समझाइए । Ellipse, Chamfer, Snap, Line type

Draw the symbols of first and third angle projections. प्रथम एवं तृतीय कोण प्रक्षेपण के प्रतीक चिन्हों को आरेखित कीजिये।

Explain the different dimension techniques used in engineering अभियांत्रिकी आरेखन में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न विमांकन तकनीकों को समझाइये।

Draw the symbols of following: 8 Straightness, Flatness, Parallelism, Circularity, Concentricity निम्नलिखित के प्रतीक चिन्ह आरेखित कीजियेः सीधापन, समतलता, समानांतरता, गोलीयता, समकेन्द्रिता

Draw a pipe line diagram in which following fittings are to be shown with suitable symbols. Elbow, Union, Bend, Plug, Tee, Cross, Reducer, Nipple निम्नलिखित फिटिंगस् के प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हुए एक पाइप ' लाईन आरेख चित्रित कीजिये । एल्बो, यूनियन, बेन्ड, प्लग, टी, क्रास, रिङ्यूसर, निपल 8

Draw the symbols for the following.

- Single J butt weld
- Plug weld
- Seam weld iii)
- Square butt weld निम्नलिखित के प्रतीक चिन्हों को बनाइये।
- सिंगल जे बट वेल्ड
- प्लग वेल्ड ii)
- स्कवेयर बट वेल्ड

Contd....

http://www.rgpvonline.com

/6252

http://www.rgpvonline.com

http://www.rgpvonline.com

http://www.rgpvonline.com

http://www.rgpvonline.com

40

- Draw the profile of involute teeth for a gear having 24 teeth, a pitch circle diameter of 120 mm and pressure angle of 20°. एक गियर का इनवाल्यूट प्रोफाईल बनाइये जिसमें 24 दांत, 120 मि.मी. पिच वृत्त व्यास एवं दाब कोण 20° है।
- Draw the following views of the object given in figure 1.

20

- Front view left side in section
- Top view

चित्र । में दी गई वस्तु के निम्नलिखित दृश्य बनाइये ।

बायाँ काट सम्मुख दृश्य




Figure 1

6. Write the sequence of commands on the command prompt to draw the figure 2 with the help of AutoCAD software. ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की मदद से चित्र 2 को बनाने के लिए कमांड प्रांप्ट में दिये जाने वाले कमांड क्रम को लिखिये।




Figure 2

F/2018/6252

http://www.rgpvonline.com


P.T.O.

Front view right side in section Top view Left side view

Draw the following views of the object given in figure 3.


चित्र 3 में दी गई वस्तु के निम्नलिखित दृश्य बनाइये ।

- दाहिना काट सम्पुख दृश्य
- शीर्ष दृश्य
- बायाँ पार्श्व दृश्य



Universal Coupling

Figure 3



018/6252

http://www.rgpvonline.com

http://www.rgpvonline.com