

图中有蓝色小点的地方表示焊接,没有小点的交叉点不能焊接在一起。