弹性模量的测量(简要报告)

刘泓尊 2018011446 计84

1. 实验目的

- a. 学习用拉伸法测量杨氏模量
- b. 掌握螺旋测微计和读数显微镜的使用
- c. 学习用逐差法处理数据
- d. 学习一种更实用、更准确的测量杨氏模量的方法——动力学法
- e. 学习用实验方法研究与修正系统误差

2. 数据处理

1.拉伸法

仪器编号 1

(1)测钢丝直径 D

测定螺旋测微计的零点 d (单位 mm)

测量前/mm	-0.008	-0.009	-0.009	平均零点:
测量后/mm	-0.009	-0.009	-0.009	-0.009mm

测量细线直径及其修正:

序号	1	2	3	4	5	6
D _{测 i} /mm	0.212	0.210	0.210	0.211	0.210	0.210
$D_i = D_{mi} - d/mm$	0.221	0.219	0.219	0.220	0.219	0.219

钢丝的平均直径 $\overline{D} = 0.220 m m$

标准偏差

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \overline{D})^2}{6 - 1}} = 0.00084mm$$

螺旋测微计示数误差 $\triangle_{\dot{\mathbb{Q}}} = 0.004mm$,故

$$\triangle D = \sqrt{(S_D)^2 + (\triangle_{\text{LL}})^2} = 0.004mm$$

故

$$D = (0.220 \pm 0.004)mm$$

(2)测钢丝长度 L 及其伸长量 δ L

钢丝长度L= 99.8 cm

序	E(E - ma)/N	<i>y_i</i> /	mm	$l_i'(l_i'=y_{i+5}-y_i)/mm$		$l_{+}(l_{+}+l_{-})$
号	$\int_{i} F_{i}(F_{i} = mg)/N$	增砝码时	减砝码时	增砝码时	减砝码时	$l_i l_i = \frac{1}{2} / mm$
		14日11211日11	1/0人1/2017	1+	1-	

1	0.200×1×9.80	0.550	0.531	1.350	1.350	1.350
2	0.200×2×9.80	0.845	0.825	1.295	1.290	1.293
3	0.200×3×9.80	1.088	1.062	1.325	1.348	1.337
4	0.200×4×9.80	1.356	1.321	1.304	1.309	1.307
5	0.200×5×9.80	1.639	1.590	1.331	1.345	1.338
6	0.200×6×9.80	1.900	1.881			
7	0.200×7×9.80	2.140	2.115			$\sum_{i=1}^{5} l_i$
8	0.200×8×9.80	2.413	2.410	-		$\overline{l} = \frac{\sum_{i=1}^{5} l_i}{5}$
9	0.200×9×9.80	2.660	2.630			= 1.325mm
10	0.200×10×9.80	2.970	2.935			

(3)总不确定度的计算

$$S_l = \sqrt{\frac{\sum (l_i - \bar{l})^2}{5 - 1}} = 0.0239mm$$

读数显微镜测某一位置误差为 0.01mm, 因此用它测一段伸长量 $l_i = y_{i+5} - y_i$ 的不确定度:

$$\triangle_{\mbox{fix}} = \sqrt{2} \times 0.01 mm$$

故

$$\triangle l = \sqrt{S_l^2 + (\triangle_{\mbox{\scriptsize fix}})^2} = 0.028 mm$$

又因为,

$$\delta l = \frac{\bar{l}}{6 - 1} = 0.265mm$$
$$\Delta \delta l = \frac{\Delta l}{6 - 1} = 0.006mm$$

故,

$$\delta l=(0.265\pm0.006)mm$$

分析钢丝弹性模量:

$$F = mq = 0.200 \times 9.80 = 1.96N$$

由实验原理得:

$$E = \frac{4Fl}{\pi D^2 \delta l} = 1.942 \times 10^{11} Pa$$


实验室给出 $\frac{\triangle F}{F}=0.5\%, \triangle l=3mm$,则

$$\frac{\triangle E}{E} = \sqrt{(\frac{\triangle F}{F})^2 + (\frac{\triangle L}{L})^2 + (\frac{2\triangle D}{D})^2 + (\frac{\triangle \delta l}{\delta l})^2} = 0.0432$$

$$\triangle E = E\frac{\triangle E}{E} = 8.40 \times 10^9 Pa$$

$$E = (1.942 \pm 0.084) \times 10^{11} Pa = (194.2 \pm 8.4) GPa$$

(4)直线拟合处理数据



由直线拟合得到拟合直线和相关系数 (选择减砝码时的数据):

$$y = a + bx = 0.1351x + 0.2739, r = 0.9998$$

由于 $E = \frac{4FL}{\pi D^2 \delta L}$, $\delta L = y - y_0$, 得到:

$$y = y_0 + \frac{4L}{\pi D^2 E} F$$
$$b = \frac{4L}{\pi D^2 E}$$

故,

$$E = \frac{4L}{\pi D^2 b} = 1.943 \times 10^{11} Pa = 194.3 GPa$$

得到的弹性模量和公式法得到的弹性模量相近。

2.动力学法

仪器编号 4

(1)测棒的长度 I 和质量 m

游标卡尺零点/mm	样品长度/mm	样品质量/g	材料
0.00	199.60	32.47	黄铜

(2)测棒的直径

测定螺旋测微计的零点 d(单位 mm)

测量前/mm	0.102	0.103	0.102	平均零点:
测量后/mm	0.103	0.102	0.103	0.103mm

测量铜棒直径及其修正:

序号	1	2	3	4	5	6
d 测 i/mm	5.082	5.083	5.090	5.081	5.081	5.080
$d_i = d_{i} - d/mm$	4.979	4.980	4.987	4.978	4.978	4.977

平均直径 $\overline{d} = 4.980mm$

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \overline{d})^2}{6 - 1}} = 0.00366mm$$

$$\triangle d = \sqrt{(S_d)^2 + (\triangle_{1})^2} = 0.00542mm$$


$$d = (4.980 \pm 0.005)mm$$

(3)确定悬线在节点位置的基频共振频率

序号	1	2	3	4	5	6
x/mm	29.71	34.71	39.71	49.71	54.71	59.71
f/Hz	398.75	397.97	397.44	397.38	397.97	398.84

其中, f 为黄铜棒的基频共振频率, x 为悬线位置与棒端点的距离.

(4)f-x 多项式拟合结果如下:



驻点位置 x1 = 0.224 l = 44.71 mm, x2 = 0.776 l = 154.89mm

弹性模量的测量 刘泓尊 2018011446

多项式拟合结果:

$$f = 0.0069x^2 - 0.6148x + 410.96$$

代入 x = 44.71mm 得:

$$f = 397.27Hz$$

故.

$$E = 1.6067 \frac{l^3 m}{d^4} f^2 T_1 = 1.0678 \times 10^{11} Pa = 106.78 GPa$$

(5)不确定度分析

由于

$$\ln E = \ln(1.6067T_1) + 3\ln l + \ln m + 2\ln f - 4\ln d$$
$$\triangle f = 0.10Hz, \triangle m = 0.05g, \triangle L = 0.02mm$$

故

$$\frac{\triangle E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln E}{\partial l}\right)^2 (\triangle l)^2 + \left(\frac{\partial \ln E}{\partial m}\right)^2 (\triangle m)^2 + \left(\frac{\partial \ln E}{\partial f}\right)^2 (\triangle f)^2 + \left(\frac{\partial \ln E}{\partial d}\right)^2 (\triangle d)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{3\triangle l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\triangle m}{m}\right)^2 + \left(\frac{2\triangle f}{f}\right)^2 + \left(\frac{4\triangle d}{d}\right)^2}$$

$$= 0.00434$$

$$\triangle E = E\frac{\triangle E}{E} = 0.46GPa$$

$$E = (106.8 \pm 0.5)GPa$$

3. 思考题

1. 螺旋测微计的使用注意事项是什么? 棘轮如何使用? 测微计使用完毕后应作何处理?

a. 注意事项:

螺旋测微计在使用前后都要检查零点,零点修正有正负。

在测量时手应握在螺旋测微计的绝热板部分,尽量少接触被测工件,以免热胀冷缩影响测量精度。

测量时必须使用棘轮

b. 棘轮的使用:

当测微螺杆端面将要接触到被测物之前,应转动棘轮,至接触上被测物时,棘轮会自动打滑,发出三声"嗒"的声音,然后停止旋转棘轮,进行读数。

- c. 螺旋测微计使用完毕之后应将螺杆回转几圈, 留出空隙, 防止热胀使螺杆变形。
- 2. 在本实验中读数显微镜作测量时, 哪些情况下会产生空程误差? 应如何消除

弹性模量的测量 刘泓尊 2018011446

它?

a. 当手轮**改变转动方向**时,会产生一段空程。在连续测量过程中反转手轮,会产生空程误差。

b. 消除办法:

在增减砝码的测量过程中,**始终按一个方向转动手轮**,从增砝码变为减砝码时,在开始读取减砝码数据之前,应保证手轮已经往增砝码方向转过几圈,再进行回退。

3. 从 E 的不确定度计算式分析哪个量的测量对 E 的结果影响最大?测量中应注意哪些问题?

a.由于

$$\frac{\triangle E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\triangle F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\triangle L}{L}\right)^2 + \left(\frac{2\triangle D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\triangle \delta L}{\delta L}\right)^2} :$$

式子中每一项的影响为:

表 1: 不确定度公式中各分量的影响

$\frac{\triangle F}{F}$	$\frac{\triangle L}{L}$	$\frac{2\triangle D}{D}$	$\frac{\triangle \delta L}{\delta L}$
0.005	0.003	0.036	0.022

从表中得到,钢丝直径 D的测量对 E的结果影响最大。

b.测量中应注意的问题:

- ① 测量钢丝直径 D 时,必须正确使用螺旋测微计的棘轮,并且选定多个测量点进行测量,减小偶然误差。同时不可过于用力,以免折弯钢丝使得伸长量测量不准确。
- ② 伸长量的测量对 E 的结果也有一定影响,由于刻线在测微目镜中图像较粗, 易引起误差,所以测量时应在测微目镜中寻找一个固定的参考点,以免读数产生 误差。

4. 实验小结

本次实验过程较为顺利。过程中遇到的障碍是在动力学法测弹性模量时,示波器的曲线总是存在很大的噪声。经过分析,我发现示波器显示波形是实时的实际信号值,我将示波器采样标准改为"显示平均值"时,可以减少波形的噪声,消除一定的误差。

此外,我发现动力学法测弹性模量的准确度更高,因为动力学法得到的不确定度明显低于拉伸法。但考虑到被测材料的特点,拉伸法依然适用于线状物体,动力学法适用于棒状物体。

最后感谢老师的悉心指导和帮助!

=1325 mm

原始实验数据

1.拉伸法

(1) 测钢丝长度 L 及其伸长量 δ L.

1	义器编号	; 钢丝	长度 L = <u>9</u>	1.8 mm		
序	E/E VV	y, /	y_i / mm		$-y_i)/mm$	$l_i \left(l_i = \frac{l_+ + l}{2} \right) / mm$
号	$F_i(F_i = mg)/N$	増砝码时	减砝码时	增砝码时 l+	减砝码时 l-	$l_i \left(l_i = \frac{1}{2} \right) / mm$
1	0.200×1×9.80	44	0.531	1.350	1350	1.350
2	0.200×2×9.80	0.845	0.825	1,295	1.290	1,293
3	0.200×3×9.80	1-088	1.062	1.325	1.348	1,337
4	0.200×4×9.80	1.356	1,321	1.304	1.309	1,307
5	0.200×5×9.80	1-639	1,590	1.331	1.344	1,338
6	0.200×6×9.80	1.900	1.881		7.1 7.54	5
7	0.200×7×9.80	2,140	2.115			$\sum l_i$
8	0.200×8×9.80	2.413	2.410			$\bar{l} = \frac{\bar{l} = 1}{5}$
9	0.200×9×9.80	2.660	2. 630			-1.325 mm

(2) 测钢丝直径 D

0.200×10×9.80

10

测定螺旋测微计的零点 d (单位 mm)

测量前 - 0.008, -0.009, -0.009

2.970

测量后 -0.009 , -0.009

序号	1	2	3	4	5	6
D _{№ i} /mm	0.212	0.210	0.210	0.211	0.210	0.210
$D_i = D_{ii} - d/mm$	0.22	0,219	0,219	0,220	0.719	0.219

钢丝的平均直径 $\overline{D} = 0.220$ mm,标准偏差 S_D

3/4

2.动力学法 4井

(1) 测棒的长度1和质量 m

游标卡尺零点 __0,00 游标卡尺测样品长度1= 199.60 mm

数显电子天平测得样品质量 m = 32、47

弹性模量的测量

刘泓草 2018011446

(2) 测棒的直径

测定螺旋测微计的零点 d (单位 mm)

测量前 <u>0、/02 mm</u>, <u>0、/03 mm</u>, <u>0、/02 mm</u>; 测量后 <u>0、/03 mm</u>, <u>0、/02 mm</u>, <u>0、/03 mm</u>;

平均值 $\overline{d} = 0.103 mm$

序号	1	2	3	4	5	6
d _{₩ i} /mm	5.082	5.083	5.090	1802	1.081	1.080
$d_i = d_{\not \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$	4,979	4980	4987	4.978	4.978	4,977

平均直径 d=4.980 mm, 标准偏差 SD

(3) 确定悬线在节点位置的基频共振频率

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x/mm												
f/Hz	M.TR	297.88	397.4	1397.38	397.97	29884		1.5				

f 为黄铜棒的基频共振频率, x 为悬线位置与棒端点的距离.

391.19397.97 398.75 去给加 弹性模量的测量 刘泓尊 2018011446

弹性模量的测量(预习报告)

刘泓尊 2018011446 计84

1. 实验目的

- a. 学习用拉伸法测量杨氏模量
- b. 掌握螺旋测微计和读数显微镜的使用
- c. 学习用逐差法处理数据
- d. 学习一种更实用、更准确的测量杨氏模量的方法——动力学法
- e. 学习用实验方法研究与修正系统误差

2. 实验原理

a. 胡克定律与杨氏模量

在弹性形变范围内,正应力与线应变成正比:

$$\frac{F}{S} = E \frac{\delta L}{L}$$

E 为杨氏模量, 其计算公式为:

$$E = \frac{F/S}{\delta L/L}$$

本实验测定钢丝弹性模量,如果测得钢丝直径为 D,则有结果:

$$E = \frac{4FL}{\pi D^2 \delta L}$$

b. 数据处理方法

实验采用逐差法处理数据,方法为:

$$\delta L = \frac{(y_6 - y_1) + (y_7 - y_2) + \dots + (y_{10} - y_5)}{5 \times 5}$$

c.动力学法原理

一根细长棒的横振动满足如下动力学方程:

$$\frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} + \frac{EI}{\rho S} \frac{\partial^4 \eta}{\partial t^4} = 0$$

解此方程并加入修正之后,得到杨氏模量 E 的测量公式为:

$$E = 1.6067 \frac{l^3 m}{d^4} f^2 T_1$$

其中 T₁ = 1.0031mm

3. 实验仪器

- a. 支架
- b. 读数显微镜

- c. 底座
- d. 钢尺、螺旋测微计
- e. 信号发生器
- f. 磁电式激振器和拾振器
- g. 示波器
- h. 游标卡尺