

追踪计数器的变化





如下是交换芯片ge1的计数

153	snmpIfInErrors (stat 4)	159	snmpIfInErrors (stat 4) 6	
153	snmpEtherStatsCRCAlignErrors (stat 39)	23 159	snmpEtherStatsCRCAlignErrors (stat 39)	6
153	snmpDot3StatsFCSErrors (stat 43)	26 159	snmpDot3StatsFCSErrors (stat 43)	6

发现交换芯片因为CRC对齐错误/FCSErrors丢包。

如果ge1收到的交换芯片CRC有问题,那么应该是由于88e112 phy这一侧。