# BT+IPTV出现卡或断流原因分析

【作者】 罗鑫

【时间】 2012-10-17

【概述】 在H168N系列中,BT无线拷机+IPTV点播或组播,出现马赛克或断流原因分析,由于此问题比较普遍,故而进行详细分析,查明原因。

## 故障描述

1. 产品名: H168N V1.1 软件版本: ZXHN H168N V1.1\_TTNET

2. 问题单描述,包括提单人原始描述,附件log和查证人描述,查证人描述从开发的角度描述清楚问题:

2012-08-16 17:19:43 【测试环境】

地点:武研所3楼测试部实验室 环境:IPTV拷机,AD/VD上行 测试仪表:机顶盒、TV

#### 【操作步骤】

1、家庭网关建立路由WAN连接, DHCP和PPPOE方式。

- 2、机顶盒接家庭网关LAN侧播放点播节目。
- 3、开启5台电脑无线连接网关,并且开启50任务同时下载。

### 【故障描述】

在拷机过程中,点播节目偶尔出现马赛克,长时间拷机会出现断流中断情况。

### 【确认人】

罗鑫

### 查证过程

### 日期(2012-10-16)

### 拷机环境:

1路点播(单播数据包) + 4无线BT下载,拷机过程中top显示CPU正常,昨天的拷机环境,DSLAM上面没有配置QoS,今天进行了配置。

### 现象描述:

conntrack数目最大值为8192,在没有满的情况下播放军正常,后续加大无线BT电脑台数,在conntrack数目满负荷,偶尔出现了卡现象。(测试兄弟确认)

# wan连接:

1个DHCP路由wan连接(对应nbif4口) + 一个外网拨号ppp连接(对应nbif3、ppp3), VD上行,总出口为 ptm0口。

### 测试方法:

通过串口,每格5秒统计dslam用户口和nbif4、nbif3、ppp3、ptm0口的收发包统计,由于可能存在由于硬件速导致统计不准,<mark>此情况已确认,点播和组播的在H168N版本上,硬加速不生效,故而此统计方法没有问题。</mark>

拷机持续时间:近两个半小时

**分析结论**:IPTV点播或组播在 conntrack数目满的情况下,连续拷机,会出现突发DSLAM用户口数据包丢失,在丢的少情况下,表现的现象是卡或马赛克,如果 丢的时间比较长,长时间机顶盒没有收到数据包,则会出现断流。

所以,对于满负荷情况下,出现的iptv断或卡的标准需要统一(数据分析供开发经理和SE参考),因为在conntrack数目不满情况下,单板一切表现正常。


影响范围:点播、组播均可能出现此现象


附件中为统计的数据:



TTNET-点播数据.7z

数据统计log分析图:





四个接口,统一的数据图,可见ptm0口和dslam用户口1/2完全重合,红色为iptv点播的数据曲线

明日计划:将单板的conntrack数目调小,拷机,抓取数据,进行对比分析,看是否由于点播conntrack数目被踢导致。

### 日期 (2012-10-17)

今日测试数据对比:

实验1:配置如昨天,将conntrack数目设置为30,(没有进行bt下载,但conntrack数目一直保持30)从昨晚9点拷机,到早上8:30,IPTV点播正常,没有发生断流。


实现2:将conntrack数目设置为30,进行BT下载,进行拷机,15分钟后出现断流,中间播放基本正常。

统计结果数据图如下:出现了点播的conntrack被踢现象,中间流基本平稳,从图中可以看出,出现偶尔卡,由于设备DSLAM数据包突降造成。

而点播conntrack连接被踢,此实验的数目比较小,对于8192,需要在长时间,近5台BT(全部是50个任务下载)情况下可能出现,具体是否需要优化,请科长和各位经理决策。

我的建议:在这种极限拷机的情况下,需要制定一个标准,因为单板的资源和性能是一定的。

### 分析数据图:



# 数据附件:



#### SE反馈:

我们目前的极限性能如何?

BT数极限是多少可以不卡,大概能坚持多久?

### 测试部确认:

1.前天在放开测试限制的条件下(5台无线BT,均开启30+任务数),经过1晚拷机出现过1次点播业务中断的现象。此时conntrack达到了8192

2.昨天开发同事在测试环境进行了试验,确定了问题与连接数满有关

3.今天早上重新拷机持续了8小时,因为测试资源不够,所以conntrack最多达到了6000,此时组播、点播业务均正常。在下班测试资源充裕后加大拷机力度继续观 图

从现在的情况看,单板在conntrack6000左右时可以保持8小时工作正常,在conntrack8192满后,仅出现了1次故障

#### 当前结论:

需各方制定极限拷机验证标准,断流跟conntrack数目满负荷,在长时间BT下载有关,中间的偶尔卡和马赛克则是由于DSLAM发生数据包丢失相关。重点还是conntrack数目满负荷、BT同时大批量下载导致。

# 故障总结

可以按照技术积累的要求来写,以下元素须包含:

故障现象

故障分析和查证过程,导出故障原因。

故障根因:引入人、引入时间、故障引入原因

故障影响范围,临时规避手段

经验教训