
孔与轴的极限与配合

习题讲评

1、P227页课后第二大题1-3的答案



2、典型题目详细分析

第二题:↵

① 已知孔轴配合

孔
$$\phi 20 \begin{pmatrix} +0.033 \\ 0 \end{pmatrix}$$
 轴 $\phi 20 \begin{pmatrix} -0.065 \\ -0.098 \end{pmatrix}$

- 1)分别绘出公差带图,并说明他们的配合类别。
- 2) 分别计算配合的最大最小间隙(Xmax、Xmin)或过盈(Ymax、

Ymin) 及配合公差↓

3) 查表确定孔轴公差带代号。

解: 1) 画图 0.033^{-1} 孔。 0 -0.065 Ψ Φ 轴 4 -0.098ø20₽ 41 Φ^{J} +1 $+^{1}$ Ψ^{I}

根据上图分布特点,为间隙配合~

<mark>2)计算</mark>↵

计算如表 2-1↵

表 2-1 (mm)+

ب	孔↩	轴↩
基本尺寸₽	20₽	20₽
上偏差₽	ES=+0.033₽	es=-0.065(基本偏差)₽
下偏差₽	EI=0(基本偏差)↩	ei=-0.098₽
标准公差	0.033	0.033
最大极限尺寸₽	20.033₽	19.935₽ ₽
最小极限尺寸₽	20.000₽	19.902₽ ↔
最大间隙 <mark>₽</mark>	X _{max} =20.03.	3-19.902=0.131
最小间隙₽	X _{min} =20.000	0-19.935=0.065 <mark>₽</mark>
配合公差₽	<u>T</u> ,=0.131	-0.065=0.066↔
(间隙公差)₽	或 兀=0.03.	3+0.033=0.066₽

间隙配合,基孔制,最大间隙 X_{max} =0.131,最小间隙 X_{min} =0.065,

配合公差 Т=0.066。₽

3) 查表。

先查书上第17页的标准公差等级表

wier.	FI								公	差	99	級
基本尺寸/	IT01	ITO	ITI	IT2	173	TT4	IT5	IT6	117	118	IT9	ITIO
mm							1	Lm				
≼3	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40
>3-6	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48
>6-10	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58
>10 - 18	0.5	0.8	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70
> 18 ~ 30	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84
>30 ~50	0.6	1	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100
>50 ~80	0.8	1.2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120
> 80 - 120	1	1.5	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140
> 120 - 180	1.2	2	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160
> 180 - 250	2	3	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185
> 250 ~ 315	2.5	4	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210
	-				10000		-		1	100	140	230

			401	8.118	8	700
	基本尺寸/ mm	IT01	ITO	IT1	IT2	IT3
-	≤3	0.3	0.5	0.8	1.2	2
	> 3 ~ 6	0.4	0.6	1	1.5	2.5
	> 6 ~ 10	-0.4	0.6	1	1.5	2.5
	> 10 ~ 18	0.5	0.8	1.2	2	3
	18 ~ 30	0.6	1	1.5	2.5	4
	> 30 ~ 50	0.6	1	1.5	2.5	4
1	> 50 ~ 80	0.8	1.2	2	3	5
-	700		15	25	4	6

1 4			公	差	等	级	
TT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11
	14	ım	1.21			BIR	
3	4	6	10	14	25	40	60
4	5	8	12	18	30	48	75
4	6	9	15	22	36	58	90
5	8	11	18	27	43	70	11
6	9	13	21	33_	52	84	13
7	1.1	16	25	30	62	100	16


由孔轴的公差带宽度值↓ 均为 0.033↓

得到孔轴的公差等级均。 为8级。。

4

由于基孔制: +

则孔公差带代号 H8-



再查第22页和23页轴的基本偏差表。

Total Control					Т									Ш	- 4	- 6	1	1	i 1	1											JA.HI	
· ·							2.00	B.H.														1	90.									
£¥						5	0.64.0	e e v	0					ITS BL ITS	112	1116		4.173 5.117						96.6	19-52	CA W	u					
			- 3-		14	T	14	(d)		16	16	100	×		100		10		-		1	10	82	A	14			,		**	*	
E	13	-276	-140	-60	-734	(-20)	34	-38	19	-1	-1	(4)		-3	14.	2.9	(8	3)	52	33	30	+10	+14		9:10.		+ 20		+ 25	+32	+40	
1	1	-270	- 110	+30	- 4A	530	- 20	-16	198	3.6				17.5	13		(0)	137	性	33)÷33	+35	3.19		+31		+28		+35	+42	- 50	
(4)	.10	-210	- 100	-300	×391	+40	931	+10	1933	13.9	-2			2.5	12.5		193		15	539	111	2.00	302		7,28		+34		+42	+33	140	4
30	33		- 150	Total State of the Land State		0.400	+32		16					-1	-1		41	12	13	+12	+18	-25	-24		+35		+40		+30	693	+ 905	
H	30	1.290	- 120	100		CATE.	200				220				1-75		525		76	2505	C	1000	1		C.O.	+39	+0		+40	+37	+ 336	
10	34	100	-180			100	44		34								-2		14	215	-22	+ 25	.44		+41	+47	+54	+61	+73	+31	+ 1.38	
24	20	5.55	2.0	141		133	2.7				120			100	1,400		415		3.5	300	- 1		1623	+43	+35	488	+64	-75	+ 88	+111	+180	
99	45	-310	- (70	- 120		100	- 10		-24			0					1	100	24	.19	- 20	- 14	440	+41.	+ 60	+ 6.6	+30	-94	4112	+140	- 200	-
40	30	-120	-180	-130			87						W.E	-7				8.0						751	+70	+01	+97	+116	+ 136	+110	+ 040	4
50 .	60	-340	- 1500	- 340		- 1-000	100		-30		Ein	ď	17		- 12		155	200	- 11	720	230	+41	630	466	+ 87	+102	+122	+344	4.172	× 228	+ Sittle	
65	80	- 340	- 200	155			- 000						大 Trail						- 1.			70	239	179	> 102	+ 120	7 530	+134	+210	6374	5380	1
60	100	- 580	-220	170		-126	2/44		36		三位	1120	П		=17		-3.	11(6)	210	. 91	+ 77	+30	671							+ 3.10		Ħ
100	120	-130	-340	-110		1.000						3101	HE		1.1				7.50			3.54	10000	+ 104	0.00	17.000	ALC: A SECURE	10000000	2000000	1000		*
120	140	-460	- 260	- 3000																		+53	1000	+,121		12000	RESIDENCE		A STREET, SQUARE, SQUA	-	HARACTER ST.	400
147	160	~528	- 2000	-238		-143	9.10		543		214	(0.)		-11	=34		100	(0)	- 15	9.33	1982	+ 55	The state of the s	+134			And the second			_	_	
140	00	-311	- 510	-230																		The second second		+140							_	-
m	330	-Ma	-340	- 240																		177	+ 122	a-186	+ 236	+294	+ 100	+423	+300	+670	* 1,000	
200	125	-741	-310	- 200		-1700	- 100		-30		3-15	ON .		-13	-31		564	1000	+17	+31	+ 50	+80	+136	. 199	+ 258	+ 310	+ 343	+470	4,573	0.7AE		

表 1-10 轴的基本偏差数值(GB/T


A																			
基	本													1	表	本	偏	差	数
尺	寸nm						上偏	差 es											
F	至					所	有标准	公差等	级					IT5 和 IT6	IT7	IT8	IT4 至 IT7	≤ IT3 > IT7	
		a	ь	c	cd	d	е	ef	f	fg	g	h	js		j			k	n
	3	-270	- 140	-60	-34	- 20	-14	-10	-6	-4	-2	0		-2	-4	-6	0	0	+
	6	-270	-140	-70	-46	-30	- 20	-14	-10	-6	-4	0		-2	-4		+1	0	+
	10	-280	- 150	-80	-56	-40	- 25	-18	-13	-8	-5	0		-2	-5		+1	0	+
	14	200	150	05		50	-32		-16		-6	0		-3	-6		+1	0	+7
	18	- 290	-150	-95		-50	- 32		-10		-0	U		-,	-0				
	24	200	160	110		(5	40		-20		-7	0		-4	-8		+2	0	+8
	30	- 300	- 160	-110		-65	-40		-20			U							
	40	-310	-170	-120		90	- 50		-25		-9	0		-5	-10		+2	0	+9
	50	-320	- 180	- 130		-80	- 30		- 23				偏差=					24	
	65	-340	- 190	- 140					20		10	0	$\pm \frac{\mathrm{IT}n}{2}$,	-7	-12		+2	0	+11

私								34					100	基乙
						É es	上编》							尺 ⁻ /m
和 和 IT6		_	_	_	铤	公是等	存标准。	1964					35	大于
	js	h	6	fø.	6	nf	10	14	cd	c	ь	0	77:21	
-2 -		0	-2	-4	- 6	- 10	-14	-20	-34	-60	-140	-270	3	-
-2		0	-4	-6	-10	-14	- 20	-30	- 46	-70	- 140	-270	6	3
-2		0	-5	-8	-13	-18	- 25	-40	-56	- 80	- 150	- 280	10	6
-3		0	-6		-16		20	ea.				-30	14	10
			-30		-10		-32	-50		-95	- 150	-290	18	14
-4	1000	0	-7		-20		10						24	18
-					-20		-40	- 65		-110	- 160	- 300	30	24
-5		0	-9		-25		37.00			-120	- 170	-310	40	30
-	強之				-		-50	-80		- 130	- 180	-320	50	40

由于轴的基本偏差是上偏差则查此表左边的部分。

轴公差带代号 d8。

此孔轴配合可表示为



 $\phi_{20H8/d8}$.

②己知孔轴配合-


+

孔
$$\phi 35 \begin{pmatrix} +0.007 \\ -0.018 \end{pmatrix}$$
 轴 $\phi 35 \begin{pmatrix} 0 \\ -0.016 \end{pmatrix}$

- 1)分别绘出公差带图,并说明他们的配合类别。
- 2) 分别计算配合的最大最小间隙 (X_{max}, X_{min}) 或过盈 (Y_{max}, X_{min})

Ymin) 及配合公差。

3) 查表确定孔轴公差带代号。



计算如表 2-24

+	表 2-2	mm₊
+2	孔→	轴↩
基本尺寸	÷• 35€	35₽
上偏差。	ES=+0.007(基本偏差)) ≠ es=0 (基本偏差) ≠ ≠
下偏差。	EI=-0.018₽	<u>ei</u> =-0.016₽
标准公差	0.0250	0.016₽
最大极限尺	. जं० 35.007०	35.000₽
最小极限尺	. चं० 34.982०	34.984₽ +
最大间隙	φ X _{max} =35	5.007-34.984=0.023₽
最小间隙	ν X _{min} =34.982-35.0	000=-0.018(即最大过盈)↩ ←
配合公差	<u>.</u> 2	3- (-0.018) =0.041₽
HOH 44/1	或 <u>T</u> f=0	0.025+0.016=0.041₽

过渡配合,基轴制,最大间隙 X_{max}=0.023,最大过盈 Y_{max}=-0.018,配合公差 T_f=0.041。↩

3) 查表 🖟

先查书上第17页的标准公差等级表

* 10 11									公	差	99	級
基本尺寸/	IT01	ITO	ITI	IT2	173	TT4	IT5	IT6	IT7	IT8	TT9	ITIO
mm							1	ı,m			IFA	
≤3	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40
>3-6	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48
>6-10	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58
>10 -18	0.5	0.8	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70
> 18 ~ 30	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84
> 30 - 50	0.6	1	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100
> 50 ~ 80	0.8	1.2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120
> 80 - 120	1	1.5	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140
> 120 - 180	1.2	2	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160
> 180 - 250	2	3	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185
> 250 ~ 315	2.5	4	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210
	-						_			100	140	230

- 查表, 孔标准公差等级为7级, 轴的标准公差等级为6级
- 为基轴制度,轴为h6
- 下一步确定孔的基本偏差


表 1-11 孔的基本偏差数值(

公称尺	寸/mm		2 3: 112				V		St. MIL	NA T	STREET, ST		基本
		BS AV		13.10	-	H IN HOLE	下极同	L偏差 E	I.				
							所有标准	在公差等	等级				
大于		A	В	C	CD	D	E	EF	F	FG	C	H	
-	3	+ 270	+140	+60	+34	+20	9 14	+10	+6	+4	+2	0	
3	6	+270	+140	+70	+46	+30	+20	+14	+10	+6	+4	0	
6	10	+ 280	+ 150	+80	+56	+40	+25	+18	+13	+8	+5	0	
10	14		150	- 05		+50	+32		16		+6		
14	18	+290	+150	+95		+30	+32				+0		
18	24	- 200	- 160	+110		+65	+40		+20		+7		
24	30	+300	+160	+110		4.03	7.70			-			
30	40	+310	+ 170	+120		+80	+50		+25		+9		
40	50	+ 320	+180	+ 130						-	-		
50	65	+ 340	+190	+140		+100	+ 60		+30		+10		
65	80	+ 360	+ 200	+ 150		BORRE				1.3	-		
	100	+380	+ 220	+170		+120	+72		+36		+12		
	120	+410	+ 240	+ 180				-	-	1	300		
	140	+ 460	+ 260	+ 200					+43		+14		
		+520	+280	+210		+145	+85						
	180	+580	+310	+230		1200							
		+ 660	+ 340	+ 240			+100						
	225	* 740	+380	+ 260									
	250	+ 820											


RWY	基本偏差		nin - 30 p	nen få he	MATT	16.10 11 11 11	V	ALOUNT LAMIN	ha
1 57	TERS TRUE				V	上极	限偏差 ES		
		IT6	IT7	IT8	≤ IT8	> IT8	8TI < 8TI ≥	≤IT8 >IT8	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</th
Н	JS		J		K		M	N	P至ZC
0		+2	+4	+6	0	0_	-2 -2	-4 -4	
0		+ 5	+6	+10	$-1 + \Delta$		$-4 + \Delta$ -4	$-8+\Delta$ 0	
0		+ 5	+ 8	+12	$-1 + \Delta$		$-6 \Delta -6$	$-10 + \Delta$ 0	
)		+6	+ 10	+ 15	$-1 + \Delta$		$-7 + \Delta$ -7	$-12 + \Delta$ 0	
	->	+8	+12	+ 20	$-2 + \Delta$		$-8+\Delta$	$8 \left -15 + \Delta \right = 0$	
		+ 10	+ 14	+ 24	$-2 + \Delta$		-9 + A -	9 $-17 + \Delta$ 0	
		+ 13	+ 18	+ 28	$-2 + \Delta$		$-11 + \Delta$	$11 - 20 + \Delta$	
	- 4320	+16	+ 22	+ 34	$-3 + \Delta$		-13 + Δ -	13 -23 + A	0
	100	+ 18	+ 26	+41	-3 + 4	7	- 15 + A	-15 $-27 + \Delta$	0
	110	+ 22	+ 30	+ 47	-4+	Δ	- 17 + Δ	$-17 \left -31 + \Delta \right $	0 在为相上

	Δ 值 标准公差等级									
C	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8				
60	0	0	0	0	0	0				
80	1	1.5	1	3	4	6				
7	1	1.5	2	3	6	7 //				
30 50	1	2	3	3	7	1				
88	1.5	2	3	4	8	12				
74 25	1.5	3	4	5	9	14				
05	2	3	5	6	11	16				
85	2	4	5	7	13	19				
00	3	4	6	7	15	23				
50 50	3	4	6	9	17	26				
350 550	4	4	7	9	20	29				
700		5	7	11	21	32				
100	4		7	13	23	34				
600	5	3								

- • \triangle =9 μ m,
- •-2+ \triangle = 7 μ m
- •公差带代号K7;轴标准公差等级6级,公差带代号h6; ø35K7/h6。



3、P227页课后第三大题1-3的答案



(1) 基孔制间隙配合


(2) 基轴制过渡配合

$$\phi 50 \frac{H8\binom{+0.039}{0}}{f7\binom{-0.025}{-0.05}}$$

$$X_{max}=0.089 \text{ mm}$$

$$X_{min} = 0.025 \text{ mm}$$

$$T_f = 0.064 \text{ mm}$$



$$\phi 30 \frac{K7(^{+0.006}_{-0.015})}{h6(^{0}_{-0.013})}$$

$$X_{max} = +0.019 \text{ mm}$$

$$Y_{max} = -0.015 \text{ mm}$$

$$T_f = 0.034 \text{ mm}$$

(3) 基轴制间隙配合

$$\phi 80 \frac{G10(^{+0.13}_{+0.01})}{h10(^{0}_{-0.12})}$$

$$X_{\text{max}} = +0.25 \text{mm}$$

$$X_{min} = +0.01mm$$

$$T_{\rm f} = 0.24 \, \rm mm$$

- 5、有三组孔与轴配合,根据给定的数值,试 着确定他们的标准公差等级,并选用适当的 配合。
- 1) 配合的公称尺寸25mm, Xmax=+0.086mm, Xmin=+0.020mm
- •2)配合的公称尺寸40mm, Ymax= -0.076mm, Ymin=-0.035mm
- •3)配合的公称尺寸60mm,Ymax= -0.032mm, Xmax=+0.046mm

有三组孔与轴配合,根据给定的数值,试着确定他们的标准公差等级,并选用适当的配合。

配合的公称尺寸25mm, Xmax=+0.086mm, Xmin=+0.020mm

(1)解:


- ①选择基准制。无特殊要求,选择基孔制,孔的基本偏差代号为H,EI=(
- ②确定公差等级。 $T_f = \left| X_{\text{max}} X_{\text{min}} \right| = \left| 86 20 \right| = 66 \ \mu m = T_h + 1 \$ 假设孔、轴同级, $T_h = T_s = T_f/2 = 33 \mu m$ 查表1-8. 孔轴公差等级均为IT8之间,IT8=33 μ m.

③选择配合种类

基孔制,孔为H8,EI=0,ES=EI+ T_D =0.033mm 即 ϕ 25 $H8(_0^{+0.033})$ 确定轴的基本偏差

由于间隙配合,轴的基本偏差为es。 由于 X_{min} =EI-es

$$\implies$$
 es=EI-X_{min} = 0-0.020 = -0.020 mm



$$\phi 25 \frac{H8 \binom{+0.033}{0}}{f8 \binom{-0.020}{-0.053}}$$

查表1-10得: 轴的基本偏差代号为f, es=-0.020mm ei=es- T_d =-0.020-0.033=-0.053mm 即 ϕ 25f8 $\binom{-0.020}{-0.053}$ 配合为 ϕ 25H8/f8

④验算:
$$X_{\text{max}} = ES - ei = 0.033 + 0.053 = 0.086mm$$
 $X_{\text{min}} = EI - es = 0 + 0.020 = 0.020mm$

满足要求。

有三组孔与轴配合,根据给定的数值,试着确定他们的标准公差等级,并选用适当的配合。

配合的公称尺寸40mm, Ymax= -0.076mm, Ymin=-0.035mm

(2)解:

- ①选择基准制。无特殊要求,选择基孔制,孔的基本偏差代号为H, EI=0。
- ②确定公差等级。 $T_f = |Y_{\text{max}} Y_{\text{min}}| = |-76 + 35| = 41 \ \mu m = T_h + T_s$

查表1-8. IT6=16μm. IT7=25μm.

根据工艺等价原则, 孔取IT7, 轴取IT6。


③选择配合种类

基孔制,孔为H7, EI=0,ES=EI+T_D=0.025mm 即 ϕ 40H7($_0^{+0.025}$)

确定轴的基本偏差

由于过盈配合,轴的基本偏差为ei。

$$\rightleftharpoons$$
 ei=ES-Y_{min} = 0.025+0.035 = +0.060 mm



$$\phi 40 \frac{H7 \binom{+0.025}{0}}{u6 \binom{+0.076}{+0.060}}$$

查表1-10得: 轴的基本偏差代号为u,ei=+0.060mm es=ei+ T_d =0.060+0.016=0.076mm 即 ϕ 40u6($^{+0.076}_{+0.060}$) 配合为 ϕ 40H7/u6

④验算:
$$Y_{\min} = ES - ei = 0.025 - 0.060 = -0.035mm$$

 $Y_{\max} = EI - es = 0 - 0.076 = -0.076mm$

满足要求。

有三组孔与轴配合,根据给定的数值,试着确定他们的标准公差等级,并选用适当的配合。

配合的公称尺寸60mm, Ymax=-0.032mm, Xmax= +0.044mm

(3)解:

- ①选择基准制。无特殊要求,选择基孔制,孔的基本偏差代号为H, EI=0。
- ②确定公差等级。 $T_f = |X_{\text{max}} Y_{\text{max}}| = |44 + 32| = 76 \mu m = T_h + T_s$

查表1-8. IT8=46μm. IT7=30μm.

根据工艺等价原则,孔取IT8,轴取IT7。


③选择配合种类

基孔制,孔为H8, EI=0,ES=EI+ T_D =0.046mm 即 ϕ 60 $H8(_0^{+0.046})$

确定轴的基本偏差

由于过渡配合以及极限间隙过盈值,得出轴的基本偏差为ei。 由于X_{max}=ES-ei

$$\rightleftharpoons$$
 ei=ES-X_{max} = 0.046-0.044 = +0.002 mm



$$\phi 60 \frac{H8 \binom{+0.046}{0}}{k7 \binom{+0.032}{+0.002}}$$

查表1-10得: 轴的基本偏差代号为k, ei=+0.002mm es=ei+ T_d =0.002+0.030=0.032mm 即 ϕ 60k7($^{+0.032}_{+0.002}$) 配合为 ϕ 60H8/k7

④验算:
$$X_{\text{max}} = ES - ei = 0.046 - 0.002 = +0.044mm$$
 $Y_{\text{max}} = EI - es = 0 - 0.032 = -0.032mm$

满足要求。